
Stroj A volný
50 %
u stroje A
A vyrábí
10 min
Kontejner A
3–5 min
20
exp(20 min)
Stroj C volný
1 min
výrobek
odchod
pracovník volí
k dispozici
p=1
porucha C
20
50 %
u stroje B
4–6 min
B vyrábí
15 min
Kontejner B
Stroj B volný