
příchody požadavků
exp(30 min)
Fronta
Montovna
10–15 min
odstavení
p=1
3
3
Odstaveno
Fronta lakovny
3
3
vyhození montáže
obnovení
Lakovna
p=1
15–20 min
hotovo
odchod