
Stroj A volný
50 %
u stroje A
3–5 min
Kontejner A
20
A vyrábí
10 min
oprava
exp(20 min)
pracovník volí
k dispozici
Stroj C volný
1 min
výrobek
odchod
porucha C
p=1
B vyrábí
15 min
20
50 %
u stroje B
4–6 min
Kontejner B
Stroj B volný