АНАЛИЗ СБОЕВ СКАНЕРА

Наглядная инфографика по журналу СКУД: что именно ломается, когда начались сбои и в чем вероятная причина.

Проблемная версия	Сбойные устройства	Без ошибок	Сообщение системы
v.2.4.12	**Стационарные**	**Переносные**	Неподдерживаемый формат

1. Что показал журнал

Ошибка только на стационарных тер

Все записи со статусом «Ошибка» относятся только к стационарным терминалам 1 и 2. Проблема не выглядит массовой для всех устройств сразу.

Переносные терминалы работают шта

Переносные терминалы A и B на версии v.2.3.00 во всех зафиксированных случаях считывают карты успешно.

2. Сравнение устройств и версий ПО

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Версия ПО: v.2.4.12

Статус: Ошибка

Именно на этих устройствах начались сбои после обновления. Оба стационарных терминала попадают в одну и ту же проблемную группу.

ПЕРЕНОСНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Версия ПО: v.2.3.00

Статус: Успешно

На переносных устройствах сбоев не зафиксировано. Это показывает, что карты сами по себе не выглядят основной причиной.

3. Когда начались сбои

08:30	09:05	10:00	11:15
Завершено обновление на стационарных терминалах	Первая зафиксированная ошибка	Пиковая нагрузка на проходной	Переносные терминалы по-прежнему работают успешно

4. Вывод и гипотеза причины

Наиболее вероятно, что после обновления на стационарных терминалах возник конфликт между новой версией ПО v.2.4.12 и обработкой данных карт Mifare 1K. Сообщение «Неподдерживаемый формат данных» подтверждает, что проблема связана не с физическим повреждением карт, а с их программной интерпретацией после обновления.

Коротко: сбой привязан к стационарным терминалам после обновления, а не ко всем картам или устройствам сразу.