

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА **09.04.01/05** Современные интеллектуальные программно-аппаратные комплексы.

ОТЧЕТ

по домашней работе № 1

Название: Влияние обратных связей на поведение систем.

Дисциплина: Системный анализ в управлении

Студент	ИУ6-41М		И.С. Марчук
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			Д.А. Миков
		(Полимен пата)	(випимеф О И)

Цель: изучение влияния разных типов обратных связей на поведение системы.

Задание:

- 1. Выполнить системный анализ заданной автоматизированной системы:
 - определить её цель и назначение;
 - выявить особенности структуры, взаимосвязи компонентов, наличие и тип обратных связей;
 - предложить системно-динамическую модель для прогнозирования поведения системы.
- 2 Построить функциональную модель заданной автоматизированной системы, используя методологию IDEF0.
 - Модель должна содержать диаграммы трёх уровней;
 - Предложить модель «как должно быть».

В качестве заданной автоматизированной системы используется объект исследования из ВКР.

Ход работы

В качестве заданной автоматизированной системы был взят завод по производству двусторонних печатных плат.

Системный анализ автоматизированной системы:

Цель: автоматизированное производство двусторонних печатных плат с высокой производительностью и минимизацией брака.

Назначение: обеспечение непрерывного, точного и эффективного изготовления ПП, начиная от подачи заказа до выхода готового изделия.

Структура и взаимосвязь компонентов системы




Рисунок 1 – Структурная схема системы

Система состоит из следующих ключевых компонентов (рисунок 1):

- 1) Поток заказов внешнее задание на изготовление ПП.
- 2) Производственная очередь буфер входящих заданий.
- 3) Линия обработки (производственные модули):
 - сверловка;
 - металлизация отверстий;
 - нанесение фоторезиста;
 - травление;
 - нанесение маски и маркировки;
 - контроль качества.
- 4) Склад готовой продукции.

Взаимосвязи и типы обратных связей:

Таблица 1 – Взаимосвязи и типы обратных связей

Связь	Тип	Влияние
Заказы → Очередь	Прямая	Рост нагрузки
Очередь → Производство	Ограниченная	Скорость зависит от мощностей
Производство → Склад	Прямая	Рост готовых изделий
Очередь → Заказчики	Обратная (-)	Снижение заказов при долгом ожидании
Склад → Заказчики	Обратная (+)	Увеличение спроса при хорошей доставке

Системно-динамическая модель

Переменные:

Z(t) — количество активных заказов;

Q(t) — длина производственной очереди;

G(t) — количество готовых плат;

Р — производственная мощность (шт/день);

 λ — средняя интенсивность поступления заказов;

γ— коэффициент роста спроса при высоком качестве;

 β — коэффициент оттока заказов при длинной очереди;

 Q_{crit} — критический порог очереди.

Формулы:

1. Генерация заказов:

$$z_{new}(t) = \lambda U(t)$$

2. Обработка:

$$z_{proceed}(t) = min(Q(t) + z_{new}(t), P)$$

3. Очередь:

$$Q(t+1) = max(Q(t) + z_{new}(t) - Z_{proceed}(t), 0)$$

4. Готовые изделия:

$$G(t+1) = G(t) + Z_{proceed}(t)$$

5. Качество обслуживания:

$$S(t) = e^{-\beta Q(t)}$$

6. Изменение активности клиентов:

$$\Delta U(t) = \gamma \cdot U(t) \cdot S(t) - \beta \cdot U(t) \cdot I[Q(t) > Q_C]$$
$$U(t+1) = U(t) + \Delta U(t)$$

Листинг 1 – программа построения графика в MathLab

```
% Примерная структура:
t = 0:100;
Q = zeros(size(t));
U = zeros(size(t));
G = zeros(size(t));
U(1) = 50;% Клиенты
Q(1) = 0; % Производственная очередь
G(1) = 0; % Количество готовых плат
% коэффициенты
lambda = 2; % средняя интенсивность поступления заказов P = 80; % производственная мощность (шт/день);
beta = 0.01; % коэффициент оттока заказов при длинной очереди; gamma = 0.03; % коэффициент роста спроса при высоком качестве;
Qcrit = 100; % критический порог очереди.
for i = 1:length(t)-1
    Znew = lambda * U(i);
    Zproc = min(Q(i) + Znew, P);
    Q(i+1) = max(Q(i) + Znew - Zproc, 0);
    G(i+1) = G(i) + Zproc;
    S = \exp(-beta * Q(i));
    dU = gamma * U(i) * S - beta * U(i) * (Q(i) > Qcrit);
    U(i+1) = U(i) + dU;
end
plot(t, Q, t, U, t, G);
legend('Очередь', 'Клиенты', 'Готовые платы');
% legend('Ochered', 'Klienty', 'Gotovie platy');
```

Проверка работы системы при различных сценариях

Сценарий 1: Идеальный рост — Система успешно справляется с потоком заказов, спрос растёт.

lambda = 1.5; P = 100; beta = 0.005; gamma = 0.05; Qcrit = 150;




Рисунок 2 – График сценария 1

Очередь остаётся небольшой, пользователи растут, система стабильно загружена.

Сценарий 2: Перегрузка и отток — Очередь растёт быстрее, чем мощность производства — отток заказов.

lambda = 2.5; P = 70; beta = 0.02; gamma = 0.01;




Рисунок 3 – График сценария 2

Результат: Очередь быстро накапливается, заказчики начинают уходить.

Сценарий 3: Колебания спроса (нестабильность) — Система иногда справляется, иногда нет.

```
lambda = 2;
P = 80;
beta = 0.01;
gamma = 0.03;
Qcrit = 100;
```




Рисунок 4 – График сценария 3

Результат: Периодические всплески и падения — переходная нестабильная динамика.

Сценарий 4: Переход в насыщение — Система выходит на насыщение, очередь растёт, но потом стабилизируется.

```
lambda = 2;
P = 85;
beta = 0.015;
gamma = 0.025;
Qcrit = 120;
```




Рисунок 5 – График сценария 4

Результат: Очередь достигает плато, пользователи стабилизируются.

Сценарий 5: Высокий спрос, низкая производительность — система ломается.

lambda = 3;

P = 60;

beta = 0.03;

gamma = 0.01;

Qcrit = 50;




Рисунок 6 – График сценария 5

Результат: Пользователи быстро уходят, очередь бесконтрольно растёт, загрузка падает.

2. Функциональная модель (IDEF0)



Рисунок 7 – А-0 Контекстная диаграмма

Функция: Производство двусторонних ПП

- Входы: заказы, материалы, тех. документация
- Выходы: готовые платы
- Управление: производственные нормы, график
- Механизмы: станки, персонал, ERP-система




Рисунок 8 – А0 Первый уровень (декомпозиция)

- 1. А1 Принятие заказа
- 2. А2 Подготовка производства
- 3. А3 Выполнение производственного цикла
- 4. А4 Контроль качества и упаковка
- 5. А5 Отгрузка




Рисунок 8 – Выполнение производственного цикла

АЗ Второй уровень

- 1. A3.1 Сверловка
- 2. A3.2 Металлизация
- 3. А3.3 Ламинирование
- 4. A3.4 Травление
- 5. А3.5 Нанесение маски и маркировки

3. Модель «Как должно быть» (ТО-ВЕ)

Улучшения:

- Внедрение цифрового двойника производственной линии (для мониторинга и предиктивной аналитики).
- Добавление AI-планирования очереди для приоритезации заказов.
- Интеграция с MES-системой для полной автоматизации учета и аналитики.

Дополнения в IDEF0:

- А6 АІ-модуль планирования
- А7 Сбор и анализ данных в реальном времени
- А3.6 Автоматическая корректировка маршрута при сбоях

Вывод

В процессе выполнения домашней работы была изучена методология моделирования функциональных моделей системы IDEF0 и выполнены на 3 уровнях представления, была выполнена модель «as-is». В результате было выполнены следующие шаги: определение цели системы и ее назначения; выявление особенности структуры, взаимосвязей компонентов и типов связей.