1. * Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей:
   отверстий – H12
   валов – h12
   остальных – $\pm\frac{IT12}{2}$

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	Втулка			
Разраб.						Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.						Формат А3		
Утв.								

Копировал