А–А (1 : 1)

1. * Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей:
   отверстий – H12
   валов – h12
   остальных – $\pm\frac{IT12}{2}$