

1. * Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей:
   отверстий – H12
   валов – h12
   остальных – $\pm\frac{IT12}{2}$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Держатель			
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Держатель

Литера	Масса	Масштаб	
Лист	Листов		
1	1		

aisi SPT

Разработал
Проверил
Т.контр.
Н.контр.
Утв.

Копировал
Формат А4