1. * Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей:
   отверстий – H12
   валов – h12
   остальных – $\pm\frac{IT12}{2}$

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	Корпус
Разраб.					Лит.
Пров.					Масса
Т.контр.					Масштаб
Н.контр.					Лист 1 Листов 1
Утв.					

Копировал | Формат А3