

	$B$	$B$	$B$	$B$	$B$

## 1. \* Размеры для справок

2. Неуказанные предельные отклонения механически обрабатываемых поверхностей отверстий – H12  
базы – h12

Балов - h12

остальных –

остальных -  $\pm \frac{IT12}{2}$

	$B$		
$E$			$E$
6			6