id	Descrição do Risco	Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta	Impacto (I) 1-Baixo 2- Médio 3-Alto	Risco(P) x (I)
1	Mal funcionamento so sensor (baixa precisão)	2	3	6
2	Perder um integrante da equipe	2	2	4
3	Falta de comprometimento com as entregas do Projeto	2	3	6
4	Falta/falha de comunicação no grupo	1	3	3
5	Mal manejo dos sensores na área monitorada	2	2	4
6	Má inspeção nas áreas monitoradas	2	2	4
7	Demora na tomada de atitude	1	3	3
8	Falha na cominucação entre o cliente	1	2	2
9	Outros tipos de plantio monitorados	2	1	2
10	Mal funcionamento dos serviços entregue pela empresa	2	2	4

Ação: Eliminar Mitigar	Como?
Mitigar	Implementando uma revisão em todas instalações de sensores com manutenção regularmente prop
Mitigar	Nos unindo e ajudando em qualquer dificuldade
Eliminar	Tratando todos como donos do projeto inteiro
Eliminar	Identificando as dificuldades e as tratando rapidamente
Mitigar	Monitorando e tutorando o manejo adequado do equipamento
Mitigar	Informando sempre o local exato para inspeção
Mitigar	Ajudando na tomada de atitude que beneficie o cliente
Mitigar	Mantendo constante contado com o cliente
Mitigar	Certificar e retificar o uso do sensor apenas em plantações de soja
Eliminar	Certificando em servições em ótimo funcionamento e manutenção constante