



Customer Service

Customer Service : บริษัท พณคัมกรีนเซอร์วิส จำกัด

Project No : PQ202312-229-SC-CL

Address : ชลบุรี

Report No : -

Type Of Air Pollution System : Activated Carbon

Report Date : 3 ธันวาคม 2568


Inspection Date : 2 ธันวาคม 2568

Inspection By : นาย อรรถพล เนื่องพยอม

Report By : Thai Chemicals Storage Company Limited

1.การบำรุงรักษาระบบ

	Blower	
	ประเภท / รุ่น :	TCS TC-502
	ผลการตรวจสอบ :	การทำงานของ Blower ปกติ ไม่มีอาการผิดปกติ เช่น เสียงดังผิดปกติ
		การสั่นสะเทือน หรือความร้อนสะสม
		ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามปกติ
วิธีแก้ไข :		

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตรวจเช็คกระแส,ความเร็วรอบมอเตอร์,ฯลฯ)		
	ประเภท / รุ่น :	
	ผลการตรวจสอบ :	ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้อยู่ในช่วงใกล้เคียงกันทุกเฟส
		ค่ากระแสไม่สูงกว่ากระแสฟัดจ์ของมอเตอร์ ไม่พบอาการกระแสเกิน (Overcurrent)
		มอเตอร์ทำงานได้เสถียร ปกติ
	วิธีแก้ไข :	



Customer Service

Customer Service : บริษัท พณศัมรินทร์เซอร์วิส จำกัด

Project No : PQ202312-229-SC-CL

Address : ชลบุรี

Report No : -

Type Of Air Pollution System : Activated Carbon


Report Date : 3 ธันวาคม 2568

Inspection Date : 2 ธันวาคม 2568

Inspection By : นาย อรรถพล เนื่องพะยอม

Report By : Thai Chemicals Storage Company Limited

2.เช็คระบบควบคุมการทำงาน

 	ตู้ควบคุมไฟฟ้า หลอดไฟแสดงสัญญาณ และฟังก์ชันในการทำงาน	
	ประเภท / รุ่น :	Electrical control Box
	ผลการตรวจสอบ :	หลอดไฟแสดงสัญญาณทุกตำแหน่ง ทำงานปกติ
		ระบบตอบสนองต่อการสั่งงานได้ถูกต้อง ฟังก์ชันการควบคุมและการแจ้งเตือน
		ไม่พบอาการผิดปกติ เช่น หลอดไฟกระพริบผิดปกติ ความสว่างลดลง หรือไม่ติด
	วิธีแก้ไข :	

	ตรวจเช็ค Differential Pressure	
	ประเภท / รุ่น :	
	ผลการตรวจสอบ :	Differential Pressure ปัจจุบันค่าที่วัดได้ไม่เกิน 0.5 in.wg
		ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีการรั่วซึมของลม
	วิธีแก้ไข :	



Customer Service

Customer Service : บริษัท พณคัมกรีนเซอร์วิส จำกัด

Project No : PQ202312-229-SC-CL

Address : ชลบุรี

Report No : -

Type Of Air Pollution System : Activated Carbon

Report Date : 3 ธันวาคม 2568

Inspection Date : 2 ธันวาคม 2568

Inspection By : นาย อรรถพล เนื่องพะยอม

Report By : Thai Chemicals Storage Company Limited



Visual Check

ประเภท / รุ่น :

ผลการตรวจสอบ :

จากการตรวจสอบประจํารอบ พบว่า ระบบ Activated Carbon

อยู่ในสภาพการทำงานที่ปกติ

โดยไม่มีมีความผิดปกติด้านโครงสร้างหรือประสิทธิภาพที่

ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

วิธีแก้ไข :