

# Sensores: Ultrassônico, Umidade e Temperatura

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Embarcados

Professor: Fernando Silvano Gonçalves fernando.goncalves@ifsc.edu.br

Junho de 2023

# Cronograma

Encontro	Data	Nº Aulas	Conteúdo
1	7-fev.	04	Recepção e Apresentação do Unidade / Apresentação do Plano de Ensino / Avaliação Diagnóstica / Introdução a sistemas embarcados / Conceitos, Características e Aplicações
2	14-fev.	04	Visita Tecnica Evoluma Sistemas
3	28-fev.	04	Histórico de Sistemas Embarcados / Conceitos de Projeto de Sistemas Embarcados
4	9-mar.	04	Conceitos de Projeto de Sistemas Embarcados / Projeto de Sistemas Embarcados
5	14-mar.	04	Microcontroladores e Microprocessadores / Introdução ao Arduino
6	21-mar.	04	Introdução à Linguagens de Programação
7	23-mar.	04	Entradas Digitais Arduino / Estruturas Condicionais
8	28-mar.	04	Display / Comunicação I2C / Estruturas Condicionais
9	04-abr.	04	Estruturas Condicionais / Estruturas de Repetição / Entradas Analógicas / Sensores e Display
10	03-jun.	04	Jogos Sedentários



# Cronograma

Encontro	Data	Nº Aulas	Conteúdo
11	13-jun.	04	Revisão de Conceitos
12	15-jun.	04	Entradas Digitais / Conversor A/D
13	16-jun.	04	Avaliação 01
14	20-jun.	04	Timers e Interrupções
15	21-jun.	04	Sensores: Ultrassônico, Umidade e Temperatura
16	22-jun.	04	Sensores: Luminosidade, Bluetooth
17	23-jun.	04	PWM / Atuadores: Servomotor, Ponte H / Motor DC
18	27-jun.	04	Relés / Buzzer
19	28-jun.	04	Avaliação 02
20	4-jul.	04	Conselho de Classe / Atividades de Encerramento da UC
		80	



#### **Pauta**

- Sensores;
- Sensor Ultrassônico;
- Sensor de Umidade e Temperatura (DHT-22);
- Práticas com Sensores;





- Sensores são dispositivos que detectam magnitudes físicas, químicas e biológicas;
- Compõem o meio da relação entre os processos industriais e os circuitos eletrônicos responsáveis por controlá-los e monitorá-los;
- Usualmente transformam grandezas físicas em um sinal elétrico de tensão ou corrente;



- Detectam as seguintes variáveis:
  - Variáveis mecânicas;
  - Variáveis térmicas;
  - Variáveis elétricas;
  - Variáveis magnéticas;
  - Variáveis opticas;
  - Variáveis químicas ou moleculares.

















# Sensor Ultrasônico



- O Sensor Ultrassônico HC-SR04 é um componente muito comum em projetos com Arduino;
- □ Ele permite que você faça leituras de distâncias entre 2 cm e 4 metros, com precisão de 3 mm;
- □ Pode ser utilizado simplesmente para medir a distância entre o sensor e um objeto, como para acionar portas do microcontrolador, desviar um robô de obstáculos, acionar alarmes, etc.




O funcionamento do HC-SR04 se baseia no envio de sinais ultrassônicos pelo sensor, que aguarda o retorno (echo) do sinal, e com base no tempo entre envio e retorno, calcula a distância entre o sensor e o objeto detectado.





- Primeiramente é enviado um pulso de 10µs, indicando o início da transmissão de dados;
- Depois disso, são enviado 8 pulsos de 40 KHz e o sensor então aguarda o retorno (em nível alto/high), para determinar a distância entre o sensor e o objeto, utilizando a equação:

Distância = (Tempo echo em nível alto \* velocidade do som) /2






#### Conectando o Sensor Ultrasônico

- Para ligação do sensor ao microcontrolador, são utilizados 4 pinos:
   Vcc, Trigger, ECHO e GND.
- A ligação com o Arduino deve utilizar, além dos pinos de alimentação, os pinos digitais, neste caso 4 para o Trigger, e 5 para o Echo.
- A alimentação será feita pelo pino 5V do Arduino.
- Necessário o uso de uma biblioteca: <u>link</u>







#### Obtendo a Distância com o Sensor Ultrasônico

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal I2C.h>
#include "Ultrasonic.h"
#define col 16 // Serve para definir o numero de colunas do display utilizado
#define lin 2 // Serve para definir o numero de linhas do display utilizado
#define ende 0x27 // Serve para definir o endereço do display.
Ultrasonic ultrasonic(4,5);
LiquidCrystal I2C lcd(ende,col,lin);
void setup() //Incia o display{
 lcd.init(); // Serve para iniciar a comunicação com o display já conectado
 lcd.backlight(); // Serve para ligar a luz do display
 lcd.clear(); // Serve para limpar a tela do display
void loop() {
 lcd.setCursor(0,0); // Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 1
 Icd.print("TESTE SONAR"); // Comando de saída com a mensagem que deve aparecer na coluna 2 e linha 1.
 lcd.setCursor(0, 1); //Coloca o cursor do display na coluna 1 e linha 2
 lcd.print(ultrasonic.Ranging(CM));
 delay(300); // delay de 5 segundos com todas as mensagens na tela
 lcd.clear(); // Limpa o display até o loop ser reiniciado
```



#### Praticando com Sensor Ultrasônico

- Crie um circuito com um display LCD 16x2 e um sensor ultrasônico;
- Você deve apresentar no display a distância obtida pelo sensor e conforme este valor apresentar uma mensagem adicional:
  - Caso o objeto esteja a mais de 100 cm, você deve apresentar a mensagem "Sem obstaculo";
  - Caso o objeto esteja entre 50 cm e 100 cm, você deve apresentar a mensagem "Obstaculo prox.";
  - Caso o objeto esteja a menos de 50 cm, você deve apresentar a mensagem "Cuidado pare!"



#### Sensor de Umidade e Temperatura DHT-22

# Sensor de Umidade e Temperatura DHT-22



#### **DHT-22**

- O Sensor de Umidade e Temperatura DHT22 / AM2302 é um dos componentes mais utilizados em projetos que envolva medição de temperatura e umidade ambiente.
- Este sensor faz medições de temperatura de -40° até 80° celsius e mede a umidade do ar nas faixas de 0 a 100%.
- A precisão (margem de erro) do sensor para medição de temperatura é de aproximadamente 0,5° celsius e para umidade é de 2%




### DHT-22 - Especificações e Características

- Modelo: AM2302
- Faixa de medição (umidade): 0 a 100%
- ☐ Faixa de medição (temperatura): -40° a 80°C
- Tensão de operação: 3 5VDC
- Corrente de operação: 2,5mA
- Corrente em stand by: 100uA a 150 uA
- Precisão (umidade): ± 2%
- Precisão (temperatura): ± 0,5° celsius
- ☐ Tempo de resposta: 2s



## **DHT-22**





#### **DHT-22**

```
#include <DHT.h>; //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
#define DHTPIN 7 //PINO DIGITAL UTILIZADO PELO DHT22
#define DHTTYPE DHT22 //DEFINE O MODELO DO SENSOR (DHT22 / AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //PASSA OS PARÂMETROS PARA A FUNÇÃO
void setup(){
 Serial.begin(9600); //INICIALIZA A SERIAL
 dht.begin(); //INICIALIZA A FUNÇÃO
 delay(2000); //INTERVALO DE 2 SEGUNDO ANTES DE INICIAR
void loop(){
  Serial.print("Umidade: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  Serial.print(dht.readHumidity()); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO
  Serial.print("%"); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  Serial.print(" / Temperatura: "); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  Serial.print(dht.readTemperature(), 0); //IMPRIME NA SERIAL O VALOR DE UMIDADE MEDIDO E REMOVE A PARTE DECIMAL
  Serial.println("*C"); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL
  delay(2000); //INTERVALO DE 2 SEGUNDOS * NÃO DIMINUIR ESSE VALOR
```



#### Praticando com Sensores e LCD

- Crie um circuito com:
  - ☐ Um display LCD 16x2
  - Um sensor ultrasônico;
  - ☐ Um botão;
  - ☐ Um sensor DHT-22;
  - ☐ Um LDR;
- A cada clique do botão você deve alternar entre os sensores e apresentar no display qual o sensores está sendo monitorado e qual o valor medido.





# Obrigado!

Fernando Silvano Gonçalves

fernando.goncalves@ifsc.edu.br

se.cst.tub@ifsc.edu.br