

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL DE ELEVADORES

Conforme ABNT NBR 16858 — Lei Municipal SP 10.348/87 (RIA)

Relatório nº:	RIA-2026-0512
Empresa contratante:	Condomínio Edifício Residencial Aurora
Local de instalação:	Rua das Acácias, 120 — Vila Mariana, São Paulo/SP
Empresa conservadora:	Ascensus Elevadores Ltda. — CNPJ 12.345.678/0001-90
Registro da empresa no CREA:	CREA-SP 9876543
Responsável técnico (inspetor):	Eng. Mec. Ricardo Almeida Souza
CREA do responsável técnico:	CREA-SP 5061789012
Data da inspeção:	14/05/2026
Quantidade de equipamentos:	2 (dois)

Documento emitido para fins de comprovação de inspeção técnica anual. O envio à prefeitura é de responsabilidade do condomínio/empresa conservadora.

EQUIPAMENTO 1 — Elevador Social 01

Identificação do equipamento:	Elevador Social 01
Modelo do equipamento:	Atlas Schindler 3300
Tipo:	Elétrico de tração
Fabricante:	Schindler
Número de fabricação:	SCH-2014-77123
Capacidade nominal:	8 pessoas / 600 kg
Velocidade nominal:	1,0 m/s
Número de paradas:	12

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.2	Registro da empresa no CREA	X			
1.3	Registro do responsável técnico	X			
2.6	Estado da máquina de tração	X			
2.8	Estado de funcionamento do freio		X		Folga do freio acima do especificado pelo fabricante. Necessário ajuste/regulagem. Prazo: 30 dias.
2.13	Verificação do aterramento	X			
2.18	Cabos de tração		X		Desgaste superior a 10% do diâmetro em 3 dos 4 cabos de tração; fios rompidos visíveis. Risco de rompimento. Substituição IMEDIATA dos cabos (NBR 16858 item 5.5.2).
3.6	Iluminação de emergência, alarme e comunicação		X		Luminária de iluminação de emergência da cabine inoperante. Substituir em 30 dias.
5.4	Funcionamento da porta de pavimento e da cabina	X			
5.6	Trinco de pavimento (segurança elétrica)	X			
7.4	Teste de tração	X			
7.6	Teste de nivelamento piso de cabine e pavimento			X	Não aplicável nesta inspeção.

EQUIPAMENTO 2 — Elevador de Serviço 02

Identificação do equipamento:	Elevador de Serviço 02
Modelo do equipamento:	Otis Gen2 Hydro
Tipo:	Hidráulico
Fabricante:	Otis
Número de fabricação:	OT-2016-44980
Capacidade nominal:	13 pessoas / 1000 kg
Velocidade nominal:	0,63 m/s
Número de paradas:	12

Nº	Item de inspeção	Apr.	Rep.	N/A	Observações
1.1	Contrato de manutenção	X			
1.4	Relatório de inspeção anual anterior	X			
2.5	Disjuntor e alimentação principal	X			
5.9	Dispositivo de proteção de esmagamento de porta (barreira de luz)		X		Barreira de luz com falha intermitente na detecção. Substituir sensor. Prazo: 45 dias.
6.2	Estado de conservação e limpeza do poço		X		Acúmulo de detritos e pequeno vazamento de óleo no fundo do poço. Realizar limpeza e vedação da conexão hidráulica. Prazo: 60 dias.
6.12	Interruptor de segurança elétrica do amortecedor hidráulico	X			
7.3	Teste do amortecedor hidráulico	X			
7.8	Teste de carga	X			

CONCLUSÃO DA INSPEÇÃO

O **Elevador Social 01** apresenta não-conformidade **URGENTE** nos cabos de tração (item 2.18), com risco de rompimento — recomenda-se interdição preventiva e substituição imediata dos cabos. As demais não-conformidades (freio, iluminação de emergência, barreira de luz e poço) devem ser corrigidas nos prazos indicados. Após a correção dos itens reprovados, os equipamentos estarão em conformidade com a ABNT NBR 16858.

Parecer geral:	Reprovado com pendências — correções obrigatórias nos prazos.
Data da inspeção:	14/05/2026
Inspetor / Responsável técnico:	Eng. Mec. Ricardo Almeida Souza — CREA-SP 5061789012
Empresa responsável:	Ascensus Elevadores Ltda.