
# Mise en œuvre d'un système de supervision pour une main robotisée

29/06/2017 Projet de LP SESAM





### Sommaire

#### Introduction

1-Contexte du projet

2-Présentation du système : Main Robotisée

3-Amélioration du système

4-Développement de l'application Android

Conclusion et bilan



## 1-Contexte du projet




Grove Humidity/Temperature v1,0

- -Manipulation d'éléments dans des environnement à risques
- -Mouvement des doigts avec un système mis en place par des étudiants
- -L'opérateur contrôle la main avec un gant instrumenté
- → Mettre en place un système de supervision



# 2-Présentation du système


Système global





# 2-Présentation du système


Partie capteur (gant)






# 2-Présentation du système

#### Partie moteur





# 3-Amélioration du système



- L'accéléromètre se diffusa<mark>it sur</mark> tout le doigt
- Problème de repère dans l'espace
- Problème du flux de données trop important lorsqu'on branchait tous les accéléromètres
- Mise en œuvre des 4 doigts



# 4-Développement de l'application Android



#### I {Value1} X M {Value2} Y A {Value3}

- -Développement d'une application de communication Bluetooth
- -Utilisation d'une base Android Studio « BluetoothChat »
- -Développement de méthodes pour parser et traiter un flux de données



## Conclusion

-Beaucoup de travail au niveau du maintien du système en vie (soudures, changement de cartes, faux-contact etc...)

-Problème de synchronisation des modules Xbee qui arrive sporadiquement

-Démarche de programmation « type C » dans Android Studio



## Conclusion

-Utilisation de l'ensemble des accéléromètres sur le gant instrumenté

-Mise en œuvre du module Bluetooth sur le gant instrumenté

-Communication avec une application Android pour donner une position du doigt en temps réel

