PotensicProxy_TAF - Änderungs- und Prüfbericht

Datum: 15.10.2026 | Version: 0.9846.6 | Status: Testkandidat / nicht auf Gerät abgenommen

Dokumenttyp: Release-Dokumentation | Verantwortlich: Projektteam PotensicProxy_TAF

Änderungsumfang

Build-Trigger

Dispatcher bei Push: BA_ -> ba-update.yml, BS_ -> bs-build.yml, BL_ -> build-apk.yml; keine unpassenden BS-Läufe. Dispatcher selbst bleibt als Lauf sichtbar.

Akku-Regel

Update zulässig bei mindestens 20 % Ladezustand oder mindestens 4 % und aktiver Aufladung. Unbekannte Werte werden gesperrt.

Magisk/Root-Update

Installation läuft in einem getrennten Root-Shell-Prozess. Nach Versionsprüfung wird der bestehende ProxyService als Foreground-Service gestartet; dessen vorhandene USB-/AOA-Wiederverbindung wird ausgeführt.

Bestandsschutz

Keine Änderung an App-Version, Vite 6.4.3, Datenmodell, Berechtigungen, Flugbefehl-Schutzbedingungen und bestehenden AOA-Algorithmen.

Risiken und Teststatus

Kein Android-Gerätetest oder erfolgreicher GitHub-Actions-/APK-Build in dieser Umgebung nachgewiesen. Android kann Hintergrundstarts einschränken. Ein fehlgeschlagenes Root-Skript nach der Übergabe muss anhand logcat geprüft werden. USB-Erkennung/Berechtigung und Flugzustand vor Tests absichern.

Geänderte Dateien

- .github/workflows/build-dispatch.yml
- .github/workflows/bs-build.yml
- .github/workflows/build-apk.yml
- .github/workflows/ba-update.yml
- app/src/main/java/com/potensic/proxy/UpdateManager.kt
- webui/src/components/settings/AppUpdateSettings.vue

Prüfplan und Nachweise

- Versionsprüfung: scripts/sync_versions.py --check erfolgreich.
- Workflow-Syntax und Triggerstruktur statisch prüfen; nach Push auf GitHub nur Dispatcher plus zutreffenden Ziel-Workflow erwarten.
- BA-, BS- und BL-Testcommits jeweils auf eigenem Testbranch gegen ihre Triggerregel testen (Dispatcher auf main/master).
- GitHub BA-APK neu bauen; Android-Gradle-Build und WebUI-Rendermarker prüfen.
- Bei ruhender Drohne Update mit 20 % ohne Laden und 4 % mit Laden zulassen; 19 % ohne Laden, 3 % mit Laden sowie unbekannten Status sperren.
- Vor Root-Update APK, Signatur, versionCode und Flugschutzprüfung verifizieren.
- Magisk-Update auf Testgerät ausführen; logcat Tag PotensicProxyUpdate prüfen, laufenden ProxyService und AOA-Verbindung ohne Oberfläche bestätigen.

- Berechtigungen, SAF-Zugriffe, Einstellungen, PStart/PLand, PPort-Modelle und Daten vor/nach Update abgleichen.

Abnahme: Ausstehend. Keine Aussage, dass alle Gerätetests bestanden sind.

Referenzen: Android-Projekte - Projektvorgabe - GitHub-Builds, Updates und Bestandsschutz v2.0 (14.10.2026); Projektdokumentation-Regeln; Dateinamen- und Lieferstruktur-Ergänzungen; Hotfix 0.9846.4 Verifikationsanforderung.