

PotensicProxy_TAF

Projektdokumentation - Fotoablauf-Original-App-Angleichung

Software v0.960 | Dokument v0.1 | 2026-10-03

Dokumententitel	PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Fotoablauf-Original-App-Angleichung
Projektname	PotensicProxy_TAF / Projekt Potensic_App
Dokumentenart	Projektdokumentation / Änderungsnachweis
Erstellungsdatum	2026-10-03
Änderungsdatum	2026-10-03
Verantwortlich	Potensic_App - technische Ausarbeitung durch ChatGPT
Dokumentversion	v0.1
Softwareversion	v0.960 (Development / Pre-1.0)
Status	In Prüfung - implementiert, Gerätetest offen
Ablageort	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/
Referenzen	PotensicPro.zip; PotensicProxy_TAF (4).zip; Live-System-Logs vom 2026-10-03; Regeln Projektdokumentation Stand 2026-06-18

Hinweis: Diese Dokumentation beschreibt ausschließlich die Foto-Prozess-Anpassung. Der separate Galerie-/Download-Framing-Fehler ist nicht Bestandteil dieser Änderung.


1. Zweck und Ausgangslage

Der bisherige TAF-Fotopfad verband Moduswechsel und Auslösung zu einer automatischen Kette. Nach dem Wechsel von VIDEO nach PHOTO wurde der Shutter-Befehl 0x01 automatisch gesendet. Bei Device busy folgte ein automatischer Retry; im Fehlerpfad wurde anschließend ein Rückwechsel auf VIDEO angestoßen. Die Untersuchung der Original-App zeigte dagegen einen getrennten Bedienablauf: Moduswechsel und Fotoauslösung sind zwei getrennte Benutzeraktionen, und das tatsächliche Fotoende wird über Cmd 0x2A signalisiert.

2. Zielzustand v0.960

Zielablauf Foto v0.960

Angleichung an den Bedienablauf der PotensicPro Original-App



Kein automatischer Rückwechsel auf VIDEO - VIDEO nur durch separate Benutzeraktion.

Abbildung 1 - Zielablauf des Foto-Prozesses in TAF v0.960.

3. Umgesetzte Verhaltensänderungen

Getrennter Moduswechsel und Shutter: Wenn die Kamera nicht im PHOTO-Modus ist, wechselt der erste Druck auf den Foto-Button nur nach PHOTO. Erst ein zweiter expliziter Druck sendet 0x01.

PHOTO-Bereitschaft: Nach 03 01 wartet TAF weiterhin auf Bestätigung des PHOTO-Zustands über Modus-ACK sowie 0x3A und/oder 0x02. Danach endet die erste Bedienaktion ohne automatisches Foto.

Fotoende über 0x2A: Ein erfolgreiches ACK auf 0x01 beendet die Fotoaktion nicht mehr sofort. TAF wechselt in PHOTO_COMPLETING und wartet bis zu 10 Sekunden auf Cmd 0x2A.

Device busy: Status 3 auf 0x01 erzeugt keinen automatischen Retry mehr. TAF wartet stattdessen auf 0x2A oder auf den 10-Sekunden-Timeout.

Kein automatischer Rückwechsel: Nach Fotoabschluss bleibt die Kamera in PHOTO. Der Wechsel zu VIDEO erfolgt nur durch eine separate Benutzeraktion.

UI-Rückmeldung: Der Cockpit-Button zeigt abhängig vom Kameramodus "Zu Foto wechseln" oder "Foto auslösen".

4. Technische Umsetzung

Datei	Änderung	Wirkung
webui/src/services/CameraMediaService.ts	Zweistufiger Fotopfad; PHOTO_COMPLETING; 10-s-Abschlusswartezeit; 0x2A-Verarbeitung; kein Photo-Busy-Retry	Ablauf entspricht stärker der Original-App
webui/src/stores/useCameraStore.ts	CaptureFlowState um PHOTO_COMPLETING ergänzt	UI/State Machine kann Aufnahmeabschluss abbilden
webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue	Dynamischer Foto-Buttontext	Benutzer erkennt Moduswechsel vs. Auslösung
webui/src/i18n/index.ts	Neue Texte DE/EN/ZH	Mehrsprachige UI bleibt konsistent
PROTOCOL.md	Foto-State-Machine v0.960 dokumentiert	Protokollreferenz des Projekts aktualisiert
README.md	Release-Verhalten v0.960 ergänzt	Projektübersicht aktuell
VERSIONING.md / Build-Dateien	Software v0.960, Android versionCode 33	Versionen konsistent unter 1.0

5. Abgrenzung

Diese Änderung betrifft ausschließlich den Foto-Prozess. Der separat reproduzierte Galerie-/Download-Abbruch bei Offset 3072 und die zugehörige FE-/0x1B-Reassembly-Problematik werden durch diesen Änderungsstand nicht behoben und müssen separat weiterbearbeitet werden.

6. Validierung

Erfolgreich durchgeführt:

- TypeScript-Prüfung: `node node_modules/vue-tsc/bin/vue-tsc --noEmit`
- Quellcodeprüfung der geänderten Capture-Zustände und UI-Bindings

- Versionen in app/build.gradle.kts, webui/package.json und webui/package-lock.json auf v0.960 abgeglichen

Einschränkung: Der vollständige Vite-Produktionsbuild konnte in der vorhandenen Linux-Umgebung nicht abgeschlossen werden, weil im bereitgestellten node_modules die optionale Rollup-Abhängigkeit @rollup/rollup-linux-x64-gnu fehlt. Ein Gerätetest der neuen State Machine bleibt deshalb verpflichtend.

7. Geräte-Abnahmetest

Test	Aktion	Erwartung	Status
F1	Start in VIDEO, Foto-Button einmal drücken	Nur 03 01; danach PHOTO bereit; kein 0x01 automatisch	offen
F2	Im PHOTO-Modus Foto-Button drücken	Genau ein 0x01 wird gesendet	offen
F3	Kamera antwortet auf 0x01 mit Erfolg	TAF wartet auf 0x2A	offen
F4	Kamera antwortet Device busy	Kein automatischer 0x01-Retry; Warten auf 0x2A/Timeout	offen
F5	0x2A empfangen	PHOTO_COMPLETION endet; SD-Status wird aktualisiert; Modus bleibt PHOTO	offen
F6	10 s kein 0x2A	Kontrollierter Timeout; kein automatischer VIDEO-Wechsel	offen

8. Geänderte und neu bereitgestellte Projektdateien

- app/build.gradle.kts
- webui/package.json
- webui/package-lock.json
- webui/src/services/CameraMediaService.ts
- webui/src/stores/useCameraStore.ts
- webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue
- webui/src/i18n/index.ts
- README.md
- PROTOCOL.md
- VERSIONING.md
- DOCUMENTATION/2026-10-03 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Fotoablauf-Original-App-Angleichung - v0.1.pdf
- DOCUMENTATION/2026-10-03 - PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation - Fotoablauf-Original-App-Angleichung - v0.1.docx

9. Auslieferungsumfang

Die Auslieferung erfolgt regelkonform als vollständiges Projekt-ZIP mit unverändertem Root-Ordner PotensicProxy_TAF, zusätzlich als ZIP nur mit den geänderten bzw. neu benötigten Dateien in derselben Originalstruktur. Eine Patch-Datei und eine englische Commit-Nachricht mit BL_-Titel, Datum, Zusammenfassung und vollständiger Liste der geänderten Projektdateien werden separat mitgeliefert.

10. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-10-03	Potensic_App / ChatGPT	In Prüfung	Erste regelkonforme Dokumentation der Foto-Prozess-Angleichung für Software v0.960