
3ΑДΑΗΝΕ 8.1 COEДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ БОЛТОМ


Пользуясь приведенными условными соотношениями, построить изображения соединения деталей болтом на формате АЗ в масштабе (1:1).



*Размер L подобрать по ГОСТ 7798-70 так, чтобы обеспечить указанное значение k (L = 30; 32; 35; 38; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120).

ЗАДАНИЕ 8.2 СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШПИЛЬКОЙ

Пользуясь приведенными условными соотношениями, построить изображения соединения деталей шпилькой на формате АЗ в масштабе (1:1).



^{*} Размер I подобрать по ГОСТ 22032-76 так, чтобы обеспечить указанное значение k (L = 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120).