



# Součástky


- 1x displej
- 2x odpor 10K
- 2x spínač
- 1x kondenzátor 100nF
- 4x hřebínky pro Wemos
- 1x Wemos D1 mini
- 1x základní deska
- 1x kondenzátor 100uF
- 1x integrovaný obvod
- 1x pískátko




- Deska
- Odpor (10K) 2ks
- Ohnout vývody těsně u těla odporu
- Vložit na místa označená R1-R2
- Nezáleží na orientaci
- Připájet




- Kondenzátor 100nF
- Vložit na místo označené C1
- Nezáleží na orientaci
- Připájet




- Integrovaný obvod
- Vložit na místo označené U1
- Pozor na orientaci, na čipu je značka
- Připájet




- Wemos D1 mini 1ks
- Hřebínky pro Wemos 2ks
- Vložit kratší stranu hřebínků do otvorů v desce
- Připájet




- Hřebínky pro wemos 2ks
- Vložit do desky
- Připájet




- Kondenzátor 100uF
- Vložit do desky
- Pozor na orientaci!
- Připájet



- Pískátko
- Vložit do desky
- Pozor na orientaci!
- Připájet



- Displej
- Vložit do desky
- Pozor na orientaci, podle obrázku na desce.
- Připájet



- Tlačítka
- Vložit do desky
- Připájet



### Hotovo!

 Připojit mikro USB kabel do konektoru na Wemos

