


МОДУЛЬ ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА

Пульт оператора (ПО) является техническим средством оповещения операторов о состоянии УЧПУ, а также средством при помощи которого оператор управляет состоянием УЧПУ.

На схеме 1 приведено расположение элементов индикации и клавиатуры.



Индикаторное поле I содержит 4 семисегментных знакоиндикатора и обеспечивает индикацию скорости подачи режущего инструмента.

Индикаторное поле II содержит 3 знакоиндикатора и обеспечивает индикацию номера кадра программы обработки детали.

Индикаторное поле III содержит 7 знакоиндикаторов, один из которых отображает только знак числа, а остальные – значение по осям X, Z или параметры кадра программы обработки детали.

По полю панели ПО в различных местах размещены светодиоды, которые обозначены символом $\otimes$.

Клавиши ПО имеют мнемокодические обозначения.

Клавиши поля IV обеспечивают оператору наладочные перемещения режущего инструмента по осям X (Z) на ускоренной или рабочей скорости.

Клавиши поля V обеспечивают выбор режима работы УЧПУ:

- перемещение суппорта от маховичка штурвала УЧПУ;
- ручное грубое перемещение суппорта с помощью клавиш поля IV;
- покадровое или автоматическое выполнение программы;
- ввод программы обработки с клавиатуры ПО;
- вывод программы обработки детали на индикацию ПО в поле III знакоиндикаторов;
- установка точки отсчета.

На рисунке 2 приведена функциональная блок-схема ПО.

