												ΓΟυ	T 3.1118-	-82	форма	1 <i>2</i>
Πυδα															\Box	
Дубл. Взам.		+				1		l	1						\dashv	
Подл.															二	
															2	1
Разраб.	Киндяков А.А.	02	2.05.14	МГТУ им. Баа	ИΜΩНΩ		700	24.00								
	Никитин С.В.			<u>см</u> 7	J		Д02.С	11.UU								
							Пластини	ח ר אאווצמ	телеі	м					Т	
Н.контр. А	: Цех Уч. РМ Опер.	Kod yayı	<i>мацавац</i>	ие операции			rmacmana				е докуме	ישות				
Б	цех эл. Гтт опер. Код,	наименование, оборци	теновин Ідования	ис инграции		СΜ	Проф. Р	97		КОИД	ЕH	0/7	Кшт.	Тпз	1	Тшт.
K/M		е детали,сб.единицы					Обозна	чение,код	•		01111	ЕB	EΗ	КИ	I.	.расх.
A01	005	Комплектовоч	ЧНДЯ													
Б02	Стол компелктовоч	- НЫÜ														
003	1. Проверить наличи	іе необходимых	(издел	<i>านน</i>												
04																
A05	010	Закрепление														
Б06	Стол сборочный															
007	1. Закрепить пласт	ину Д02.00.01														
<i>T08</i>	Тиски 7200-0214 Г.	OCT 16518-96														
09																
A 10	015	Установка														
Б11	Стол сборочный															
012	1. Установить двига	атель шаговый	ī Д02.U	70.07												
13																
14																
15																
MV /	MOK Manusumus a		anma		ΙП											
MK/I	т ил тиршрцтни-С	перационная ки	иµПИ													

																	ΓΔ	OCT 3.1118	3-82	форма	ıa 18
убл.										_											
зам. Одл.																-					
<i>0071.</i>	L	ļ	<u> </u>		<u>ļ</u>					ļ	!	<u> </u>		<u> </u>	ļ.		1		<u> </u>		2
															7000	24.00					
							+								<u> </u>	<i>11.UU</i>					
<u>А</u> Б	Цех Уч.	PM	Опер.	менование	КОД,НОШМІ Э. оборуди	енование Ваша	onepa	ЦИИ		ίМ	Προφ.		<u>9</u> T		лчение и ПИД	докуме ЕН	инта 017	Кшт.	Тпз		Тшт.
K/M		Наимен	тоо,нааг Ование де	тенооиное РМали,сб.е	гдиницы Рдиницы	или мать	ериала			LII		, Бозначен		717 1712)VIД	0011	EB	EH	KN	ŀ	ншт. Н.расх.
A01		l	020 3	акрепла	ение																
502	Стол сб	- ОДОЧНЫЦ																			
003	1. Закре.	-		ь винт	плин М		20 FN	CT 174	73-8	<u>'</u> 7											
							-0 7 00	_ / ///	75 0												
	Отвёрт	KU 7010-	-0702 1	ULT 17	177-0	0															
05																					
A06		l	025 K	онтрол	ЪНДЯ																
Б07	Стол сб	- Горочный	į																		
008	1. Прове,	<i>DUMЬ ПЛ</i>	авност	ь вращ	ения С	вала ди	вигат	12/1Я													
09				,																	
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
	<u> </u>						I		1		1	- 1			<u> </u>	-1					

												_		ΓΟ	CT 3.1118	3-82	ФОРМ	12
Дубл.																		
Взам.																		
Подл.																	$\frac{1}{1}$	
																	2	1
Разраб.		Киндяков А. Никитин С.Е			02.05.14	МГТУ им. Би СМ7	_		Д02.0	02.00								
Н.контр.	?.								Пласти	<i>на с дат</i>	НИКОМ							
A	Цех	94. PM	Опер.	Kol	д,наименова Хоридования	ние операции		CM I	Посф П	1/7			е докуме ЕН		Kum	Too		Turn
<u>Б</u> К/М		Haur		аименование,о детали,сб.еди				<u>CM</u>	Проф. Р Обозна	УТ 14ение,код	KP I	КОИД	0/1/7	0/7 EB	Кшт. EH	Тпз КИ	1	Тшт. А.расх.
A01			005	Комплект	овочная													
Б02	Стол	КОМПЕЛК	товочн	ы <u>.</u>														
003	1. При	оверить .	НФЛИЧИЕ	е необходи	мых изде	7/UŪ												
04		·																
A05			010	Закреплен	HUE													
Б06	Стол	сборочн	ьŪ															
007	1. 3ar	крепить і	пластиі	ну Д02.00.	02													
<i>T08</i>																		
09																		
A 10			015	<i>Установк</i>	а													
Б11	Стол	сборочн	ЫÜ															
012	1. Yci	пановить	э <i>датчи</i>	к Д02.00.С	78													
13																		
A 14			020	<i>Установк</i>	Ω.													
Б13	1. Yci	пановить				на крепежнь	ie ombi	<i>PDCML</i>		 <i></i>								
		, , <u>_</u>		,		,		,										
MK/I	MOK	Маршрц	/MH0-00	ерационна	я карта													

															г			OCT 3.1110	8-82	форм	ıa 18
Іубл.																					
зам. одл.																					
UU/I.	ļ.								ļ			<u> </u>									2
							1						Г				_				
															ДО2	2.02.00	7				
A	Цех 94	: PM	Опер.	K	(од,наим	енование	опера	ЦИИ		<i>C</i> 1.4.1				0803	значен	ие докум					
<u>Б</u> К/М		Наимей	Код,наиг нование де	менование гтали,сб.е	г,одоруда Рдиницы	ования или мате	ериала			СМ	Проф. О	Р бознач	<u>УТ</u> чение,код	KP	КОИД	<i>ЕН</i> ОПП	<i>017</i> <i>EB</i>	Кшт. ЕН	Тпз КИ	- 	Тшт. Н.расх.
A01				Ракрепли					-				,								
	Стол съ			<u> </u>																	
					MO 5	40, 500	CT 41	24 00													
003	1. Закре						. / /49	71–8U													
<i>T04</i>	Отвёрт	ка 7810	7–1032 [OCT 17	199-88	3															
05																					
A06			030 K	онтрол	ЪНДЯ																
Б07	Εποл εδ	- Горочны	Ū																		
008	1. Прове	рить пл	павност	ь вращ	ения в	вала до	Д <i>П</i> ТЧЦК	TI													
09																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16			_			_												_			
MK/I	, ,_, I		пно-опер																		

												ΓΟυ	T 3.1118-	-82	форма	1 <i>2</i>
Πυδα															\Box	
Дубл. Взам.						1		1	$\overline{}$						\dashv	
Подл.															二	
															2	1
Разраб.	Киндяков А.А.		02.05.14	МГТУ им. Ба	ИΜΩНΩ		5000	22.00							_	
	Никитин С.В.			<u>с</u> м7	J		Д02.0	13.00								
							Пластина	ר חחלווווו	ΠΗΙΙΚΩΝ	1 1					Т	
Н.контр. А	: <u>Цех Уч. РМ Опер.</u>	Коди	ากบพอบกหิกเ	ние операции			Tiriacinona	C 1100Wd1			е докуме	ита				
Б	цех 34. ТТТ опер. Код,	наименование,обор	<u>аименования</u> рудования	ние опериции 7		СΜ	Проф. Р	97		КОИД	ЕH	0/7	Кшт.	Тпз	1	Тшт.
K/M		е детали,сб.едини				•	Обозна	чение,код	•		0/1/7	EB	ЕН	КИ	I.	.расх.
A01	005	Комплектов	30ЧНДЯ													
Б02	Стол компелктовоч	- НЫÜ														
003	1. Проверить наличи	іе необходимь	ых изде.	7UŪ												
04																
A05	010	Закреплени	<i>'</i> 2													
Б06	Стол сборочный															
007	1. Закрепить пласт	ину Д02.00.03	3													
<i>T08</i>	Тиски 7200-0214 Г.	OCT 16518-96														
09																
A 10	015	Установка														
Б11	Стол сборочный															
012	1. Установить стоп	орное кольцо	1 A42 F	OCT 13941–86												
13																
14																
15				<u>, </u>		-								_		
MK/I		<u> </u> Перационная	<u>карта</u>					<u> </u>								

																Г			OCT 3.111	18-82	форм	va 18
Дубл.																						
Взам. Подл.																						
TIUUTI.	<u> </u>	Ļ		<u> </u>	ļ					ļ	<u> </u>	<u> </u>		ļ	!	ļ				ļ		2
		1				I		Τ				<u> </u>		Г								
																ДО	2.03.00	9				
A	Цех	14. PN			KL	од,наим	енование	e onepa	ЦИИ		<i>CM</i> I			117			ие докуг			T 7		
<u>Б</u> К/М		Нац	Код, Іменовани	наимени ие дета/	ование, и Ли, сб. еб	одорцо Линицы	ования или мат	ериала			СМ	Προφ. Ο	Р Дбозна	<u>УТ</u> чение,код	KP	КОИД	EH 0717	0/7 EB	Кшт. ЕН	Тпз КИ		Тшт. Н.расх.
A01			020		<u> </u>			,		•				,				•		•	•	,
Б02	Термос	тат с	СУХИМ	льдоі	У																	
003	1. Охла	дить і	подшипі	ник 10	00080	η6 ΓΟ	CT 833	8-75	до те	эмпері	атуры	ı -75 C°	1									
04																						
A05			025	Уст	ановк	KΩ																
Б06	Стол с	борочі	- НЫЦ																			
007	1. Уста	тновип	ь подш	ІИПНЦК	в co	брані	НЫÜ <u>У</u> ЗЕ	2/1														
08																						
A09			030	Коні	проль	ьНΩЯ																
Б10	Стол с	борочі	<i>НЫ</i> Й																			
011	1. Пров	ерить	плавна	ость С	враще	гния .	подшиг	ПНЦΚΩ														
12																						
13																						
14																						
<i>15</i>																						
16			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 					<u> </u>						1	<u> </u>		<u> </u>					
MK/I	MOK	Мапил		חפחחו	ΙΙΙΩΗΗΙ	пя ко						<u> </u>		<u> </u>								

												ΓΟυ	T 3.1118-	-82	форма	12
Πυδα	1														\Box	
Дубл. Взам.		- 				П			1	-					-+	
Подл.																
															2	1
Разраб.	Киндяков А.А.	l l	02.05.14	МГТУ им. Баа	<u> ИМАНА</u>		700	27.00						•		
	Никитин С.В.			CM7 -	J		Д02.0	14.UU								
							Пластина	ר חחלווווח	ΉΙΙΚΩΜ	12			•			
Н.контр А	: Цех Уч. РМ Опер.	Кодна	าเเพยนกหิกเ	ние операции				2 7,0000,7			е докуме	нтп				
Б	Код,	наименование,обор	оцдования	7		СΜ	Проф. Р			КОИД	EΗ	0/7	Кшт.	Тпз		Тшт.
K/M	Наименовани	е детали,сб.единии	ЦЫ ИЛИ М	атериала			Обозна	чение,код			01111	EB	EH	КИ	Н	расх.
A01	005	Комплектов	ОЧНОЯ													
Б02	Стол компелктовоч	- НЫÜ														
003	1. Проверить наличи	іе необходимы	их изде.	ЛUŪ												
04																
A05	010	Закрепление	<u>a</u>													
Б06	Стол сборочный															
007	1. Закрепить пласт	ину ДО2.00.04														
<i>T08</i>	Τυςκυ 7200-0214 Γι	OCT 16518-96														
09																
A 10	015	Установка														
Б11	Стол сборочный															
012	1. Установить стоп	орное кольцо	A42 [OCT 13941-86												
13																
14																
15																
MK/I	МОК Маршрутно-о	перационная і	карта													

																ſ		/	TOCT 3.11	18-82 	форм	ıa 18
Дубл.]										•						
Взам. Подл.																						
ΤΙΟΟ/Ι.	ļ		·							ļ							ļ	1		ļ	 !	2
					1			1				ı		F								
																ДО	2.04.00	9				
A	Цех	94. F	PM One		K	Код,наиг	менования	г опера	ЦИИ		<i></i>						ие докуг					
<u>Б</u> К/М		Hi	Ка лименова	од,наиме. Ние дет	нование Сплисће	г,оборца Рдинииы	Пования Гили мат	епипла			СΜ	Проф.	P ใก้กรมก	<u>УТ</u> чение,код	KP	КОИД	<i>ЕН</i> <i>ОПП</i>	0/7 EB	Кшт. EH	Тпз КИ		Тшт. Н.расх.
A01		,,,	020		DMU42		ana mam	срвини					,000,74	remac,noo			Criri	LD	277	7177	,	присл.
Б02	Термог	тат	с сухи																			
003	-					06 ΓΩ	NCT 833	8-75	до те	эмпера	атурь	1 – 75 C°	•									
04																						
A05			025	5 <i>Yc</i> i	танов	Βκα																
Б06	Столи	.δορο	ННЫЙ																			
007		-		ШИПНЦ	וא 8 כנ	обран	НЫЙ УЗІ	2/1														
08																						
A09			030	7 Ko.	нтрол	<i>ТЬН</i> ДЯ																
Б10	Стол и	.δορο	ННЫЙ																			
011	1. Проц	Верит	ь плавн	<i>НОСТЬ</i>	вращ	ения	подшиг	ηникα														
12																						
13																						
14																						
<i>15</i>																						
16			1		1		1	-			1	,			-	т	ı			•		
MK/I	MOK	Мапи	рутно-	 - <i>∩∩₽∩(</i>	TITITI NA	НПЯ КІ		ļ		ļ	ļ	ļ		ļ		ļ		ļ			ļ	

												ΓΟυ	T 3.1118-	-82	фор	ма 2	
Πυδα	1																
Дубл. Взам.		+				1		l	1							\vdash	
Подл.																	
																1	1
Разраб.	Киндяков А.А.	02	2.05.14	МГТУ им. Баг	ΙΜΠΗΠ		500	25.00		<u> </u>						I	
	Никитин С.В.			(M7	<i>y, ,</i> ,		Д02.С	<i>15.00</i>									
			_				Вал	С КОЛЬЦОІ	M//						\Box		
Н.контр			wayahay	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Dun	с кильциі			- day	v.m.c					
<u>А</u> Б	<u>Цех Уч. РМ Опер.</u> Код.	наименование, оборус наменование, оборус	менииин дования	ие операции		СМ	Προφ. Ρ	97		ничению КОИД	е докуме ЕН	HIIIU 0/7	Кшт.	Тпз	$\neg \tau$	Тші	·///
K/M	Наименовани	е детали,сб.единицы	J ИЛИ МО	териала				чение,код		ж	0/1/7	EB	EH	КИ		Н.ра	
A01	005	Комплектовоч	ЧНОЯ														
Б02	Стол компелктовоч	- НЫÜ															
003	1. Проверить наличи	іе необходимых	′ изде/	<i>ในน</i> ี้													
04																	
A05	010	Закрепление															
Б06	Стол сборочный	•															
007	1. Закрепить вал ДС	02.00.06															
<i>T08</i>	Тиски 7200–0201 Г.																
09																	
A 10	015	Установка															
Б11	Стол сборочный																
012	1. Установить стоп	орные кольца А	4 <i>30 Γ</i> (OCT 13942-86	,												
13		•															
14																	
15																	
MK/I	МОК Маршрутно- о	перационная ки	арта														

									ΓΟυ	T 3.1118-	-82	форма 2	2
Πιιδα													
Дубл. Взам.												+	
Подл.											<u> </u>	工	
												3	1
Разраб.	Киндяков А.А.	02.02	5.14 MГТУ им. Бац	ΙΜΠΗΠ	500	24.00							<u> </u>
	Никитин С.В.			,,,,,,,	Д02.С	16.00							
			2777		Raal	д <i>пластин</i>	ומע					T	
Н.контр		Voduguno.	uobauma ananamum		טעוו נ) II/IULIIIUN							
<u>А</u> Б	<u>Цех Уч. РМ Опер.</u> Код.	, кий, наимен наименование, оборудов	нование операции Вания	СМ	Προφ. Ρ	97 /	KP KONII	ние докуме ЕН	ении 0/7	Кшт.	Тпз	T 71	<u></u>
K/M		е детали,сб.единицы и		2,,		чение,код	,,,,,,	0/7/7	EB	EH	КИ		ΤΩΕΧ.
A01	005	Комплектовочн	<i>I</i> ДЯ										
Б02	Стол компелктовоч	- HЫÜ											
003	1. Проверить наличи	ие необходимых и	เรชิยกนน์										
04													
A05	010	Закрепление											
Б06	Стол сборочный												
007	1. Закрепить пласт	ину с подшипнико	ом Д02.03.00										
<i>T08</i>	Τυςκυ 7200-0214 Γι	OCT 16518-96											
09													
A 10	015	Установка											
Б11	Стол сборочный												
012	1. Установить стой	КИ СОЕДИНИТЕЛЬН	ые Д02.00.05 в п	ластину	, 4 шт.								
13													
14													
15													
MK/I	МОК Маршрутно-о	перационная кар	та										

	ГОСТ 3.1118—82 форма 15
Дубл. Взам.	
Взам. Подл.	
110071.	
	Д02.06.00
А	Цех Уч. РМ Опер. Код,наименование операции Одозначение документа
Б К/М	Код,наименование,оборцдования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тп.э Тшт. Наименование детали,сб.единицы или материала Обозначение,код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.
A01	020 Закрепление
<i>Б02</i>	
	Стол сборочный
003	1. Закрепить стойки соединительные болтами М6х14 ГОСТ 15591-70 с шайбами 8,4 ГОСТ 10450-78
<i>T04</i>	Ключ гаечный 7811–0457 ГОСТ 2839–80, 2 шт.
05	
A06	025 Термическая
Б07	Термостат с сухим льдом
008	1. Охладить вал с кольцами Д02.05.00 до температуры –75 С°
09	
A 10	030 Установка
Б11	Стол сборочный
012	1. Установить вал с кольцами в пластину
13	
A 14	035 Установка
Б15	Стол сборочный
016	1. Установить пластину с подшипником ДО2.04.00 на стойки соединительные и вал
MK/I	МОК Маршрутно-операционная карта

																	Г		Γί	DCT 3.1118	-82	форма	15
Дубл.							1										-					_	
Взам.															1								
Подл.																							
			·		·																		3
	-																ДО2	2.06.00)				
А	Цех	94.	PM	,				меновани	e onepa	ЦИИ	•		•			08		ие докум	₽Н/ПΩ	•			
Б								дования				СΜ	Проф.	Р	١,٠	KP	КОИД	EH	0/7	Кшт.	Тпз		ТШТ.
K/M			Наиг					І ИЛИ МОП	ериала				08	โอзна	чение,ког	<u> </u>		01111	EB	EH	КИ	Н.,	расх.
A01				040	3ar	крепла	ehue																
Б02			<i>орочн</i>																				
003	1. 30	акрег	ПИПЪ	CMOŪŁ	KU COE	гдиниг	ПЕЛЬР	ные бол	ТПДМЦ	M6x1	14 <i>FOL</i>	T 155	91–70 c	ШΩŪ	ібами Е	3,4 <i>FOL</i>	T 1045	50-78					
<i>T04</i>	Клю	4 2QE	94НЫЙ	7811-	-0457	TOCT	<i>283</i>	9-80, 2	Р ШПП.														
05																							
A06				045	Kol	нтрол	ЪНДЯ																
Б07	Сто	η ςδι	<i>орочн</i>	ЫŪ																			
008	1. []	obep	ПИПЪ	плавн	ОСТЬ	вращ	ения	вала															
09																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
		1																					
MK/I	MOK	M	аршр <u>и</u>	JMH0-	опера	ЦИОНР	ная Ка	арта															

												ΓΟυ	T 3.1118	-82	форг	ма 2					
Πυδα																					
Дубл. Взам.						П		1	Т		+	+				┢					
Подл.														1							
																5	1				
Разраб.	Киндяков А.А.		02.05.14	МГТУ им. Ба	имана		7000	20.00													
	Никитин С.В.			CM7	_		Д02.0	IU.UU													
							Стенд экі	пепіменті	ПЛЬНЫ	y.ī			<u> </u>								
Н.контр А	: Цех Уч. РМ Опер.	Knd H	ипименова	ние операции				reparrer			докуме.	<i>нтп</i>									
Б	Код,	наименование,обо	прудования	7		СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Тпз															
K/M	Наименовани	е детали,сб.едини	ИЦЫ ИЛИ М	атериала			Обозна	чение,код			01117	ЕB	EH	КИ		Н.расх.					
A01																					
Б02																					
003																					
04																					
A05	010	Закреплени	IE																		
Б06	Стол сборочный																				
007	1. Закрепить вал в .	пластинах До	02.06.00	9																	
<i>T08</i>	Τυςκυ 7200-0214 Γι	OCT 16518-96	,																		
09																					
A 10	015	Установка																			
Б11	Стол сборочный																				
012	1. Установить стой	КИ СОЕДИНИТЬ	ельные	Д02.00.05 в п	ласть	іну Ді	02.04.00 dn	я датчикі	а, 4 ш	<i>I</i> /77.											
13																					
14																					
15																					
MK/I	МОК Маршрутно-с	перационная	карта																		

	ГОСТ 3.1118–82 форма 18														
Дубл.															
Взам. Подл.															
TIUUTI.															
	Д02.00.00														
A	Цех Уч. РМ Опер. Код,наименование операции Одозначение документа														
<u>Б</u> К/М	Код,наименование,оборцдования СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП Кшт. Т.п.з Тшт. Наименование детали,сб.единицы или материала Обозначение,код ОПП ЕВ ЕН КИ Н.расх.														
A01	020 Закрепление														
Б02	Стол сборочный														
003	1. Закрепить стойки соединительные болтами M6x14 ГОСТ 15591–70 с шайбами 8,4 ГОСТ 10450–78														
	Ключ гаечный 7811–0457 ГОСТ 2839–80, 2 шт.														
05	The reaction for the restriction of the first section of the first secti														
A06	025 Установка														
<i>507</i>	Стол сборочный														
008	1. Установить муфту датчика Д02.00.09 на вал основной Д02.00.06														
09															
A 10	030 Установка														
Б11	Стол сборочный														
012	1. Установить пластину с датчиком Д02.02.00 на стойки соединительные														
13															
14															
15															
16															
,,,															
MK/I	10К Маршрутно-операционная карта														

																	Г		Γ	OCT 3.1118	-82	форма	z 18
Дубл.							7															\dashv	
Взам.							1								Τ								
Подл.																							
																							3
																	ЛΩ	2.00.00	7				
																	дол	00.00					
А	Цех	94.	PM	,				меновани	e onepo	ЦИИ	•				<u>.</u>	0.	<i>Бозначен</i>			<u>'</u>			
Б	Код,наименование,оборудования											СΜ	Προφ.	P	1	KP	КОИД	EH	0/7	Кшт.	Тпз	_	Тшт.
K/M			Наи					ы или мал	периала					<i>Јдозн</i> с	ДЧ <i>ЕНИЕ,КО</i>	<u>d</u>		ОПП	EB	EH	КИ	H	І.расх.
A01				035 -	301	крепл	Пение																
<i>502</i>			рочн							16 41	FOCT	15501	70		0.7	FOCT	101.50	70					
003										6x14 i	I UL I	15591–	/И с и	เฉบช้น	TMU 8,4	1 UL 1	<i>10450-</i>	-78					
<i>T04</i>	Ключ	H 20E	ЧНЫЦ	/ 7811-	-U457	1 UL	1 283	9–80, 2	2 ШП.														
05																							
A06	-			040	3ai	крепл	1ehue																
Б07			рочн																				
008								00.09 t	интог	м <i>M2.</i> :	5 FOC.	T 1491	-80										
<i>T09</i>	Отв	<u>ё</u> ртк	a 78	10-10	3 <i>2 </i>	CT 17	7199–8	38															
10																							
A 11				045	Зан	крепл	пение																
Б12	Стол	η εδι	рочн	IJŪ																			
13	1. Me	pebe	рнуп	7Ь И П	epe3a	креп	ить С	обранн	ый уз	2/1				_									
T14	Tuck	ки 72	200-1	7214 [OCT 1	16518	-96																
15																							
16																							
MK/I	MOK	M	<i>аршр<u>і</u></i>	 JMH0-1	l onepa	IЦИОН	НДЯ К	арта	ļ														

																	ΓΟ	PCT 3.1118-	-82	форма	! <i>18</i>
Πυδα															-				+	\dashv	
Дубл. Взам.					_														+	\dashv	
Подл.																				+	
	I				<u>'</u>					·	•				l .		Ī		'		4
															Д02	2.00.00					
А	Цех	<i>9</i> ч. Р.	М Опер.		Код,нац	<i>менование</i>	onepa	ЦИИ						Οδι	ЭЗНДЧЕНЬ	іе докумы	2НТО	<u> </u>			
Б		·			вание,обору					СΜ	Проф.	Р	97	KP	КОИД	EH	017	Кшт.	Тпз	_	Тшт.
K/M		На	именовани			ы или маты	гриала				08	Гознач	ение,код	1		01117	EB	EH	КИ	Н.	!расх.
A01			050	Уста	новка																
Б02		ς δορος																			
003	1. Yc.	тановиі	716 CMOŪ	ки сое	дините/	ъные Ди	72.00.	05 B i	ηλαςπ	пину б	ля двиги	<i>]Me/i</i>	ıя Д02.	03.00,	4 ШП.						
04																					
A05			055	Закр	епление																
Б06	Стол	ς δορος	ІНЫŪ																		
007	1. 3a.	крепить	o CMOŪKU	и соеди	инитель.	ные болі	ΠΩΜЦ	M6x1	4 <i>ГО</i> С	T 155	91–70 c	шай.	Бами 8,	4 <i>ГОС</i>	T 1045	0-78					
<i>T08</i>			ıŭ 7811-l																		
09																					
A 10			060	Уста	пновка																
Б11	Стол	ι εδοροч	ІНЫЙ																		
012			пь муфп	пу двиг	гателя д	702.00.1	О на .	вал о	сновн	ой ДО.	2.00.06										
13			<u> </u>																		
A 14			065	Уста	ΙΗΟΒΚΩ																
Б15	Стол	ς εδορος	НЫЙ																		
016				חטאט ר	двигат	елем [[(12.01.1	70 на	בוחסוו	'KU COF	единител	ЛЬНЫ	 'e								
				<u> </u>																	
MK/I	MOK	Марши	оутно-о	пераци	ЈОННОЯ К	<i>арта</i>															

																			Γ	OCT 3.1118	-82	форма	z 18
Дубл.					<u> </u>		1										-					\dashv	
Взам.																							
Подл.																							
																_							5
																	ЛΩ	2.00.00	7				
	-																ДО2	2.00.00	,				
А	Цех	94.	PM	,				меновани	е опера	ЩИИ							<i>Гозначен</i>			-			
Б			11					дования				СΜ	Проф.	<i>P</i>	١٠ ا	KP 3	КОИД	EH	0/7	Кшт.	Тпз	_	Тшт.
K/M	Наименование детали, сб. единицы или материала 070 Закрепление													/003HQ	14ение,ко	7		01111	EB	EH	КИ	//	І.расх.
A01	(==	X		<u>070</u>	JUF	крепл	PHUP																
<i>502</i>			рочн			.		. 		. 116	1/ [0/	T 100	24 70		- x	2 / 50/	CT 101	<i>FO</i> 70					
003								ные бол		MEX	4 / UL	1 155	71-/U <u>C</u>	ШΩЦ	JOQMU E	3,4 1 UL	. / <i>1U4<u>-</u></i>	50-78					
<i>T04</i>	КЛЮ	H 20E	ЧНЫЦ	/ /811-	-U45/	1 UL I	283	9–80, 2	′ ШП.														
05				075																			
A06				075	Jak	крепл	<i>EHUE</i>																
<i>507</i>			рочн		7.0			20.00.46			25.50)CT 4/	24.22										
008								12.00.10	ВИНП	OM M	2.5 1 0	(14)	91–80										
<i>T09</i>	Umb	ертк	a 78	10-103	32 <i>1 0</i> 0	(/ 1/	199–8	38															
10																							
A 11				080	Kor	нтро/	ТЬНДЯ																
Б12			рочн																				
013	1. Пр	obep	ПИПЪ	плавн	ОСТЬ	вращ	ения	вала															
14																							
15																							
16																							
MK/I	MOK	M	аршр <u>і</u>		l onepa	ЦИОНІ	НДЯ К									Ţ							