5. Celočíselné instrukce - pokračování.

Logické instrukce (operace provádějí po bitech!)

- AND
- **OR**
- XOR
- NOT
- TEST

AND, OR, XOR

AND dest,src		(And)	
24 i8	AND AL, imm8		
25 i8	AND AX, imm16	(AND EAX, imm32)	
80 /4 i8	AND r/m8,imm8		
81 /4 i8	AND r/m16,imm16	(AND r/m32,imm32)	
83 /4 i8	AND r/m16,imm8	(AND r/m32,imm8)	*
20 /r	AND r/m8,r8		
21 /r	AND r/m16,r16	(AND r/m32,r32)	
22 /r	AND r8,r/m8		
23 /r	AND r16,r/m16	(AND r32,r/m32)	

dest AND src \rightarrow dest dest AND (sign-extend of src) \rightarrow dest *

Příznaky OF a CF jsou vynulovány, příznaky SF, ZF a PF jsou nastaveny podle výsledku, hodnota příznaku AF není definována.

*

(Or)OR dest, src 0C i8 OR AL, imm8 0D i8 OR AX, imm16 (OR EAX, imm32) 80 /1 i8 OR r/m8,imm8 81 /1 i8 OR r/m16,imm16 (OR r/m32,imm32)83 /1 i8 OR r/m16,imm8 (OR r/m32,imm8)* 08/rOR r/m8,r809/rOR r/m16,r16 (OR r/m32,r32)OR r8,r/m80A/r0B/rOR r16,r/m16 (OR r32, r/m32)

 $dest OR src \rightarrow dest$

dest OR (sign-extend of src) \rightarrow dest

Příznaky OF a CF jsou vynulovány, příznaky SF, ZF a PF jsou nastaveny podle výsledku, hodnota příznaku AF není definována.

XOR dest,src		(Exclusive Or)	
34 i8	XOR AL, imm8		
35 i8	XOR AX, imm16	(XOR EAX, imm32)	
80 /6 i8	XOR r/m8,imm8		
81 /6 i8	XOR r/m16,imm16	(XOR r/m32,imm32)	
83 /6 i8	XOR r/m16,imm8	(XOR r/m32,imm8)	*
30/r	XOR r/m8,r8		
31/r	XOR r/m16,r16	(XOR r/m32,r32)	
32/r	XOR r8,r/m8		
33 /r	XOR r16,r/m16	(XOR r32,r/m32)	

dest XOR src \rightarrow dest dest XOR (sign-extend of src) \rightarrow dest *

Příznaky OF a CF jsou vynulovány, příznaky SF, ZF a PF jsou nastaveny podle výsledku, hodnota příznaku AF není definována.

Příklady použití:

and ax,00ffh původní hodnota AX: 010101010101011

00000000111111111 000000001111111111

nová hodnota AX: 000000001010011

or bl,cl původní hodnota BL: 01010101

původní hodnota CL: 00111000

nová hodnota BL: 01111101

xor [alpha],cl původní hodnota [alpha]: 11100101

původní hodnota CL: 00110011

nová hodnota alpha: 11010110

AND dest,src OR dest,src

XOR dest, src

(And)

(Or)

(Exclusive Or)

Stručný přehled jednotlivých možností:

- 1. AND/OR/XOR reg-dest,reg-src
- 2. AND/OR/XOR reg,mem
- 3. AND/OR/XOR mem,reg
- 4. AND/OR/XOR reg,imm
- 5. AND/OR/XOR mem,imm

Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů).

NOT

NOT dest

(One's Complement Negation)

F6/2

NOT r/m8

F7/2

NOT r/m16

(NOT r/m32)

NOT dest \rightarrow dest

Nemění příznaky.

Příklad použití:

not al

původní hodnota AL:

01001101

nová hodnota AL:

10110010

TEST

TEST dest, src

(Logical Compare)

A8 i8 TEST AL, imm8

A9 i8 TEST AX, imm16 (TEST EAX, imm32)

F6 /0 i8 TEST r/m8,imm8

F7 /0 i8 TEST r/m16,imm16 (TEST r/m32,imm32)

84 /r TEST r/m8,r8

85 /r TEST r/m16,r16 (TEST r/m32,r32)

 $dest AND src \rightarrow temp$

Příznaky OF a CF jsou vynulovány, příznaky SF, ZF a PF jsou nastaveny podle výsledku, hodnota příznaku AF není definována.

Hodnoty operandů se nemění!

Pozn.: Instrukce TEST pracuje podobně, jako instrukce AND. Cílový operand však nemění a nastavuje pouze příznaky.

TEST dest, src

(Logical Compare)

Stručný přehled jednotlivých možností:

- 1. TEST reg-dest,reg-src
- 2. TEST reg,mem
- 3. TEST mem,reg
- 4. TEST reg,imm
- 5. TEST mem, imm

Oba operandy musí mít stejnou velikost (8, 16, nebo 32 bitů).

Instrukce pro předávání řízení

- **JMP**
- Jcc
- **JCXZ**/JECXZ
- LOOP
- LOOPcc
- CALL
- RET
- INT
- INT3
- INTO
- IRET
- BOUND
- ENTER
- LEAVE

JMP

JMP – nepodmíněný skok

Nepodmíněné skoky se mohou být:

- skoky uvnitř jednoho kódového segmentu:
 - krátké (short)
 - blízké (near)
 - přímé (direct)
 - nepřímé (indirect)
- skoky do jiných kódových segmentů:
 - vzdálené (far)
 - přímé (direct)
 - nepřímé (indirect)

Nepodmíněné skoky nemění příznaky !!! (kromě vzdálených skoků způsobujících přepnutí úloh v chráněném režimu).


(Jump)

EB d8

JMP rel8

jump short, relative

Krátký relativní skok uvnitř kódového segmentu v rozsahu < 128, +127> slabik od aktuálního obsahu registru (E)IP: (E)IP + d8 \rightarrow (E)IP.



Příklad použití krátkého skoku:

. . .

jmp short tam

zde: mov ax,bx

add ax,20

. . .

tam: push ax

. . .

Pozn.: Přičítání relativního posunutí k obsahu IP (IP obsahuje adresu operačního kódu instrukce bezprostředně následující za instrukcí jmp short) se provádí jako standardní sečítání znaménkových čísel v doplňkovém kódu - relativní posunutí d8 se znaménkově rozšíří na 16 bitů:

Původní IP	001A	001A	001A	FFEE
Posunutí d8	77	FE	82	7F
Rozšířené posunutí	0077	FFFE	FF82	007F
Nový IP	0091	0018	FF9C	006D

JMP dest	(Jump)
----------	--------


E9 d16 JMP rel16 jump near, relative E9 d32 JMP rel32 jump near, relative

Přímý blízký (relativní) skok uvnitř kódového segmentu v rozsahu < 32768, +32767> slabik od aktuálního obsahu registru (E)IP : (E)IP + d16(32) \rightarrow (E)IP,

Pozn.: přímý relativní skok near je podobný skoku short, pouze relativní posunutí je šestnáctibitové (je uloženo na dvou slabikách za operačním kódem) a skočit se tak dá kamkoliv v rámci segmentu:

Původní IP	002B	002B	(7FFF je maximální kladné číslo)
Posunutí d16	7FFF	8000	(8000 je minimální záporné číslo)
Nový IP	802A	802B	(adresa 802B bezprostředně následuje za
adresou 802A)			

Blízký skok přímý:



Příklady použití blízkého přímého skoku:

zpet: ...

. . .

jmp near zpet ; blízký skok je implicitní, a proto

. . .

jmp zpet ; slovo *near* se nemusí uvádět

(Jump)

FF/4 JMP r/m16

FF/4 JMP r/m32

jump near, absolute indirect jump near, absolute indirect

Nepřímý blízký (absolutní) skok uvnitř kódového segmentu: offset z r/m16 (r/m32) nahradí původní obsah registru (E)IP.

Příklady použití blízkého nepřímého skoku (všechny uvedené skoky směřují na návěští *tam*):

```
imp near [tam offset]
                                   ; přes paměť - offset je v paměti
        jmp [tam_offset]
                                   ; totéž
        mov bx,tam offset
                                   ; přes paměť adresovanou registrem
                                   ; jinak totéž
        jmp [bx]
        mov bx,tam
                                   ; přes registr - offset návěští "tam" se uloží do
        imp bx
                                   ; registru
        mov bx,[tam_offset]
                                   ; totéž – do registru se uloží obsah
                                   ; slova paměti s adresou "tam offset", což
        jmp bx
                                   ; je offset návěští "tam"
tam:
tam offset dw tam
```

(Jump)

EA d16:d16 JMP ptr16:16 jump far, absolute EA d16:d32 JMP ptr16:32 jump far, absolute

Přímý vzdálený (absolutní skok) - ukazatel uložený v instrukci nahradí původní obsah CS:(E)IP.

Příklad použití vzdáleného přímého skoku na návěští *tam* (následující tři symbolické instrukce jsou zcela ekvivalentní):

jmp far tamjmp (seg tam): tamjmp seg tam: tam

(Jump)

FF /5

JMP m16:16

FF /5 JMP m16:32

jump far, absolute indirect jump far, absolute indirect

Nepřímý vzdálený (absolutní) skok - ukazatel z m16:16 (m16:32) nahradí původní obsah CS:(E)IP.

Příklad použití vzdáleného nepřímého skoku:

mov bx,tam offset

jmp far [bx]

jmp far [tam_offset]

• • •

. . .

. . .

tam_offset

dw tam, seg tam

; adresa cílového místa (ukazatel) je

; v paměti adresované registrem bx

; adresa cílového místa (ukazatel) je

; v paměti adresované posunutím d16

(Jump)

Stručný přehled jednotlivých možností:

- 1. JMP short dest
- 2. JMP (near) dest
- 3. JMP (near) mem16
- 4. JMP (near) reg16
- 5. JMP far dest32
- 6. JMP far mem32

Příklady ze souboru jmp.asm (skoky short a near):

	<i>5</i>	J T			
1.		jmp short jedna	jedna:	•••	
2.		jmp dva	dva:	•••	
		jmp near tri		32 7 333	• • •
3.		jmp [o_ctyri]		tri:	• • •
		jmp near [o_pet]		ctyri:	• • •
		mov bx,o_sest			• • •
		jmp [bx]		pet:	• • •
		mov bx,o_sedm		sest:	•••
		imp near [bx]		1	• • •
4.		mov bx,osm		sedm:	• • •
1.			osm:	• • •	
		jmp bx	٦		• • •
		mov bx,[o_devet	;]	devět	• • •
		jmp bx			• • •
		• • •		l	
	o_ctyri	dw ctyri	; definice offsetu	symbolu/ná	ívěští ctyri,
	o_pet	dw pet	; pet,		
	o_sest	dw sest	; sest,		
	o_sedm	dw sedm	; sedm,		
	o_osm	dw osm	; osm,		
	o_devet	dw devět	; a devět.		
	- <u>-</u>		<i>y</i>		

Příklady ze souboru jmp.asm (skoky far):

```
jmp far pism_ajmp far [o_p_b]
```

jmp far [o_p_b] mov bx,o_p_c, jmp far [bx]

• • •

. . .

pism_a ...

. . .

pism_b ...

. . .

o_p_b dw pism_b, seg pism_b ; definice offsetu a segmentu

; symbolu pism_b

o_p_c dw pism_c, seg pism_c ; definice offsetu a segmentu

; symbolu pism_c

Jcc

Jcc dest

(Jump Short if Condition is Met)

Jcc - podmíněný krátký nebo přímý blízký skok, který se uskuteční pouze v případě splnění podmínky naznačené písmeny cc za písmenem J.

Podmíněné skoky testují, ale nemění příznaky!!!

Pozn.: Skoky podmíněné blízké lze realizovat podmíněným krátkým skokem s opačnou podmínkou a nepodmíněným blízkým skokem:

```
jz tam: ≡ jnz sem
... jmp tam
... sem: ...
tam: ... tam: ...
```

Skoky na základě příznaků:

70 d8	JO rel8	jump short if overflow (OF=1)
71 d8	JNO rel8	jump short if not overflow (OF=0)
72 d8	JC rel8	jump short if carry (CF=1)
73 d8	JNC rel8	jump short if not carry (CF=0)
74 d8	JZ rel8	jump short if zero (ZF=1)
75 d8	JNZ rel8	jump short if not zero (ZF=0)
78 d8	JS rel8	jump short if sign (SF=1)
79 d8	JNS rel8	jump short if not sign (SF=0)
7A d8	JP rel8	jump short if parity (PF=1)
7A d8	JPE rel8	jump short if parity even (PF=1)
7B d8	JNP rel8	jump short if not parity (PF=0)
7B d8	JPO rel8	jump short if parity odd (PF=0)

Skoky po porovnání bezznaménkových čísel (CMP dest,src), zkratka se vztahuje k operandu *dest*:

77 d8	JA rel8	jump short if above (CF=0 and ZF=0)
73 d8	JAE rel8	jump short if above or equal (CF=0)
72 d8	JB rel8	jump short if below (CF=1)
76 d8	JBE rel8	jump short if below or equal (CF=1 or ZF=1)
74 d8	JE rel8	jump short if equal (ZF=1)
75 d8	JNE rel8	jump short if not equal (ZF=0)
76 d8	JNA rel8	jump short if not above (CF=1 or ZF=1)
72 d8	JNAE rel8	jump short if not above or equal (CF=1)
73 d8	JNB rel8	jump short if not below (CF=0)
77 d8	JNBE rel8	jump short if not below or equal (CF=0 and ZF=0)

Skoky po porovnání znaménkových čísel (CMP dest,src), zkratka se vztahuje k operandu *dest*:

7F d8	JG rel8	jump short if greater (ZF=0 and SF=OF)
7D d8	JGE rel8	jump short if greater or equal (SF=OF)
7C d8	JL rel8	jump short if less (SF<>OF)
7E d8	JLE rel8	jump short if less or equal (ZF=1 or SF<>OF)
74 d8	JE rel8	jump short if equal (ZF=1)
75 d8	JNE rel8	jump short if not equal (ZF=0)
7E d8	JNG rel8	jump short if not greater (ZF=1 or SF<>OF)
7C d8	JNGE rel8	jump short if not greater or equal (SF<>OF)
7D d8	JNL rel8	jump short if not less (SF=OF)
7F d8	JNLE rel8	jump short if not less or equal (ZF=0 and SF=OF)

Jcc dest

(Jump Near if Condition is Met, 386)

(řazeno abecedně, w ... word = d16, d ... doubleword = d32)

0F 87 w/d	JA rel16/32	jump near if above (CF=0 and ZF=0)
0F 83 w/d	JAE rel16/32	jump near if above or equal (CF=0)
0F 82 w/d	JB rel16/32	jump near if below (CF=1)
0F 86 w/d	JBE rel16/32	jump near if below or equal (CF=1 or ZF=1)
0F 82 w/d	JC rel16/32	jump near if carry (CF=1)
0F 84 w/d	JE rel16/32	jump near if equal (ZF=1)
0F 8F w/d	JG rel16/32	jump near if greater (ZF=0 and SF=OF)
0F 8D w/d	JGE rel16/32	jump near if greater or equal (SF=OF)
0F 8C w/d	JL rel16/32	jump near if less (SF<>OF)
0F 8E w/d	JLE rel16/32	jump near if less or equal (ZF=1 or SF<>OF)
0F 86 w/d	JNA rel16/32	jump near if not above (CF=1 or ZF=1)
0F 82 w/d	JNAE rel16/32	jump near if not above or equal (CF=1)
0F 83 w/d	JNB rel16/32	jump near if not below (CF=0)
0F 87 w/d	JNBE rel16/32	jump near if not below or equal (CF=0 and ZF=0)

```
OF 83 w/dJNC_rel16/32
                              jump near if not carry (CF=0)
0F 85 \text{ w/d}
             JNE_rel16/32
                                 jump near if not equal (ZF=0)
0F 8E w/d
             JNG_rel16/32
                                 jump near if not greater (ZF=1 or SF<>OF)
0F 8C w/d
             JNGE rel16/32
                                 jump near if not greater or equal (SF<>OF)
0F 8D w/d
             JNL_rel16/32
                                 jump near if not less (SF=OF)
OF 8F w/dJNLE_rel16/32
                              jump near if not less or equal (ZF=0 and SF=OF)
0F 81 \text{ w/d}
             JNO_rel16/32
                                 jump near if not overflow (OF=0)
0F 8B w/d
             JNP_rel16/32
                                 jump near if not parity (PF=0)
0F 89 w/d
             JNS rel16/32
                                 jump near if not sign (SF=0)
0F 85 \text{ w/d}
             INZ_rel16/32
                                 jump near if not zero (ZF=0)
0F 80 w/d
             JO rel16/32
                                 jump near if overflow (OF=1)
0F 8A w/d
             JP rel16/32
                                 jump near if parity (PF=1)
0F 8A w/d
             JPE_rel16/32
                                 jump near if parity even (PF=1)
0F 8B w/d
             JPO rel16/32
                                 jump near if parity odd (PF=0)
0F 88 w/d
             JS_rel16/32
                                 jump near if sign (SF=1)
             JZ rel16/32
0F 84 w/d
                                 jump near if zero (ZF=1)
```

Příklady použití podmíněných skoků

a) Skoky závislé na nastavení příznaků:

```
add ax,bx
                                    ; sečítání bezznaménkových čísel
                                    ; chybný výsledek indikuje příznak CF
        jc error
         add cl,[alpha]
                                   ; sečítání znaménkových čísel
                                    ; chybný výsledek indikuje příznak OF
        jo error
         sub cl,[alpha]
                                    ; odečítání znaménkových čísel
                                    ; chybný výsledek indikuje opět příznak OF
        jo error
        js minus
                                    ; skok v případě záporného výsledku
                                    ; skok v případě nulového výsledku
        jz nula
                                    ; zde pokračuje v případě kladného výsledku,
                                    ; zde v případě nulového výsledku
nula:
                                   ; a zde v případě záporného výsledku
minus:
                                    ; ošetření chyb (např. výpis chybové zprávy)
error:
```

Příklady použití podmíněných skoků

b) Skoky po porovnání bezznaménkových čísel:

```
cmp bx,dx
                                     ; porovnání bezznaménkových čísel
         jb mensi
                                     ; skok, je-li první číslo menší než druhé
                                     ; skok, je-li první číslo větší než druhé
         ja vetsi
                                     ; zde se pokračuje, jsou-li obě čísla stejná
         jmp dale
                                     ; zde se pokračuje, je-li první číslo menší
mensi:
         jmp dale
vetsi:
                                     ; zde se pokračuje, je-li první číslo větší
dale:
```

Příklady použití podmíněných skoků

b) Skoky po porovnání znaménkových čísel:

```
cmp bx,dx
                                     ; porovnání bezznaménkových čísel
                                     ; skok, je-li první číslo menší než druhé
         jl mensi
                                     ; skok, je-li první číslo větší než druhé
         jg vetsi
                                     ; zde se pokračuje, jsou-li obě čísla stejná
         jmp dale
                                     ; zde se pokračuje, je-li první číslo menší
mensi:
         jmp dale
                                     ; zde se pokračuje, je-li první číslo větší
vetsi:
dale:
```

(Jump if Condition is Met)

Pravidla syntaxe:

- Instrukce vždy začíná písmem J
- Druhým znakem instrukce může být písmeno N, pak jde o negaci podmínky dané následujícím znakem, resp. znaky

(Jump if Condition is Met)

- Testují-li se aktuální příznaky v registru Flags je dalším znakem instrukce písmeno:
 - O testuje-li se příznak OF
 - C testuje-li se příznak CF
 - Z testuje-li se příznak ZF
 - S testuje-li se příznak SF
 - P testuje-li se příznak PF

Pozn.: Dvě instrukce pro testování příznaků představují výjimku

z výše uvedených pravidel: JPE ≡ JP, JPO ≡ JNP

(Jump if Condition is Met)

- Testuje-li se výsledek porovnání dvou bezznaménkových čísel (po instrukci CMP), pak musí následovat písmeno nebo dvojice písmen:
 - A skok se provede, bylo-li první číslo větší než druhé (dest > src)
 - E skok se provede, byla-li obě čísla stejná
 - B skok se provede, bylo-li první číslo menší než druhé (dest < src)
 - AE skok se provede pro (dest \geq src)
 - BE skok se provede pro (dest \leq src)

(Jump if Condition is Met)

- Testuje-li se výsledek porovnání dvou znaménkových čísel (po instrukci CMP), pak musí následovat písmeno nebo dvojice písmen:
 - G skok se provede, bylo-li první číslo větší než druhé (dest > src)
 - E skok se provede, byla-li obě čísla stejná
 - L skok se provede, bylo-li první číslo menší než druhé (dest < src)
 - GE skok se provede pro (dest \geq src)
 - LE skok se provede pro (dest \leq src)

JCXZ, JECXZ, LOOP, LOOPcc

JCXZ/JECXZ dest

(Jump Short if Condition is Met)

E3 d8 JCXZ rel8

JECXZ rel8

jump short if CX=0

jump short if ECX=0 E3 d8

Příznaky nemění.

LOOP dest

(Loop According to (E)CX Counter)

E2 d8 LOOP rel8

loop

Instrukce LOOP dekrementuje čítač (CX v 16-bitovém režimu, ECX ve 32-bitovém režimu) a pokud je nová hodnota čítače nenulová provede skok. Příznaky nemění.

Typické je použití pro počítaný cyklus (počet opakování je dán bezznaménkovým číslem v CX registru (0...65535)):

```
jcxz cyklus_end
cyklus: ... ; tělo cyklu
... ; nesmí měnit obsah registru CX !!!
loop cyklus
cyklus_end:
...
```

LOOPcc dest (Loop According to (E)CX Counter)

E1 b	LOOPE rel8	loop if equal
E1 b	LOOPZ rel8	loop if zero
E0 b	LOOPNE rel8	loop if not equal
E0 b	LOOPNZ rel8	loop if not zero

Instrukce LOOPE/LOOPZ dekrementuje čítač a provede skok, je-li splněna podmínka: (nová hodnota čítače # 0) and (ZF = 1). Instrukce LOOPNE/LOOPNZ dekrementuje čítač a provede skok, je-li splněna podmínka: (nová hodnota čítače # 0) and (ZF = 0). Příznaky nemění.

CALL, RET

Call – skok do procedury

Skoky do procedur mohou být:

- Skoky do procedur definovaných ve stejném kódovém segmentu:
 - blízké
 - přímé
 - nepřímé
- Skoky do procedur definovaných v jiných kódových segmentech:
 - vzdálené
 - přímé
 - nepřímé

Skoky do procedur nemění příznaky !!! (kromě vzdálených skoků způsobujících přepnutí úloh v chráněném režimu).

CALL dest		(Call Procedure)
E8 d16	CALL rel16	call near, relative
E8 d32	CALL rel32	call near, relative
FF /2	CALL r/m16	call near, absolute indirect
FF /2	CALL r/m32	call near, absolute indirect

Call near – uloží do zásobníku (E)IP (ten ukazuje na instrukci bezprostředně následující po instrukci CALL) a provede:

- (E)IP + d16(32) → (E)IP
 jde-li o přímý blízký (relativní) skok, nebo
- offset z r/m16 (r/m32) → (E)IP
 jde-li o nepřímý (absolutní) skok.

Příklady použití (možných zápisů) jsou podobné jako u blízkých nepodmíněných skoků.

CALL dest

(Call Procedure)

9A d16:d16	CALL ptr16:16	call far, absolute
9A d16:d32	CALL ptr16:32	call far, absolute
FF /3	CALL m16:16	call far, absolute indirect
FF /3	CALL m16:32	call far, absolute indirect

- Call far uloží do zásobníku CS:(E)IP a provede
 - d16:d16(32) → CS:(E)IP,
 jde-li o přímý (absolutní) vzdálený skok, nebo
 - ukazatel z m16:16 (m16:32) → CS:(E)IP, jde-li o nepřímý (absolutní) vzdálený skok.

Příklady použití (možných zápisů) jsou podobné jako u vzdálených nepodmíněných skoků.

CALL dest

(Call Procedure)

Stručný přehled jednotlivých možností:

- 1. CALL (near) dest
- 2. CALL (near) mem16
- 3. CALL (near) reg16
- 4. CALL far dest
- 5. CALL far mem32

Příklady ze souboru proc.asm (volání procedury near):

call mypnear 1. call near mypnear mypnear call [mypn_o] call near [mypn_o] mov bx,mypn_o ret call [bx] mov bx,mypn_o call near [bx] mov bx, mypnear 3. call bx mov bx,[mypn_o] call bx

dw mypnear

mypn_o

; definice offsetu návěští mypnear

Příklady ze souboru proc.asm (volání procedury far):

```
4. call far mypfar
```

• • •

. . .

mypf_os dw mypfar,seg mypfar

; definice ofsetu a segmentu návěští

Jiný segment:

. . .

mypfar: ...

. . .

. . .

retf

. . .

RET (Return from Near Procedure)

C3 RET near return

C2 i16 RET imm16 near return and pop imm16 bytes

Near return: POP IP

POP EIP

POP IP, SP + imm16 \rightarrow SP

POP EIP, ESP + imm16 \rightarrow ESP

Příznaky nemění.

RETF (Return from Far Procedure)

CB RETF far return

CA i16 RETF imm16 far return and pop imm16 bytes

Far return: POP IP, POP CS


POP EIP, POP CS

POP IP, POP CS, $SP + i16 \rightarrow SP$

POP EIP, POP CS, ESP + imm16 \rightarrow ESP

Příznaky nemění.

Příklad volání procedury a návratu zpět do volajícího programu:



Příklad procedury (E := max(A,B,C,D))

segment code push word [A] push word [B] push word E call vrat_vetsi push word [E] push word [C] push E call vrat_vetsi push word [E] push word [D] push word E call vrat_vetsi

segment DATA

A resw 1

B resw 1

C resw 1

D resw 1

E resw 1

. . .

Příklad procedury (E := max(A,B,C,D))

```
; procedura vrat_vetsi
vrat vetsi:
      push bp
                                    ; úschova registru bp do zásobníku
                                    ; Stack: BP|IP|EA výsledku|2.cislo|1.cislo|...
      mov bp,sp
                                    ; první číslo do AX
      mov ax, [bp+8]
      cmp ax,[bp+6]
                                    ; porovnání čísel
      jge vetsi
                                    ; skok, je-li první větší nebo stejné
                                    ; druhé číslo do AX (je větší než první)
      mov ax, [bp+6]
vetsi: mov bx,[bp+4]
                                    ; efektivní adresa výsledku do bx
                                    ; vetší z čísel na zadanou adresu
      mov [bx],ax
      pop bp
                                    ; obnova registru bp
                                    ; odstranění parametrů ze zásobníku
      ret 6
```

INT, INT3, INTO, IRET

INT 3 / INT n / INTO (Call to Interrupt Procedure)

CC INT3 interrupt 3 - trap to debugger

CD i8 INT imm8 interrupt vector number specified by

immediate byte

CE INTO interrupt 4 - if overflow flag is 1

Programové přerušení:

PUSHF, $0 \rightarrow TF$, $0 \rightarrow IF$, CALL FAR (vector number * 4)

Příznaky CF, OF, SF, ZF, AF a PF nemění.

IRET

(Interrupt Return)

CF IRET

(IRETD)

Návrat (far return) do přerušeného programu:

POP IP, POP CS, POPF, resp. POP EIP, POP CS, POPFD

Pozn.: Výše jde pouze o symbolický popis činnosti instrukce IRET. Samostatná instrukce POP CS neexistuje!!!

BOUND

BOUND dest, src

(Check Array Index Against Bounds, 186)

62 / r BOUND r16,m16&16 (BOUND r32,m32&32)

Kontroluje, zda obsah *dest* leží v mezích (včetně) určených nepřímo druhým operandem – první slovo (dvouslovo) adresované paměti obsahuje dolní mez, druhé slovo (dvouslovo) pak horní mez. Pokud obsah *dest* leží mimo tyto meze, generuje se výjimka 5.

Příznaky nemění.

ENTER, LEAVE

```
ENTER o1,o2 (Make Stack Frame for Procedure Parameters, 186)
C8 w b ENTER imm16,imm8
```

```
imm8 mod 32 \rightarrow NestingLevel
                                        (imm8 je operand o2)
PUSH(BP)
                                        (PUSH(EBP))
                                        (ESP \rightarrow FrameTemp)
SP \rightarrow FrameTemp
if NestingLevel > 0 then begin
   for i := 1 to (NestingLevel - 1) do begin
      BP-2 \rightarrow BP
                                        (EBP-4 \rightarrow EBP)
      Push([BP]) (* word push *) (Push([EBP]) ) (* dword push *)
   end
   Push(FrameTemp); (* word push *)
                                                         (* dword push *)
end
FrameTemp \rightarrow BP
                                        (FrameTemp \rightarrow EBP)
BP - Size \rightarrow SP
                                        (EBP - Size \rightarrow ESP)
(* Size je velikost rámce určená operandem o1 *)
Příznaky nemění.
```

LEAVE

(High Level Procedure Exit, 186)

C9 LEAVE

 $BP \rightarrow SP$

POP(BP)

 $(EBP \rightarrow ESP)$

(POP(EBP))

Příznaky nemění.

Instrukce pro ovládání příznaků

- STC
- CLC
- CMC
- STD
- CLD
- STI
- CLI
- LAHF
- SAHF
- **PUSHF**/PUSHFD
- POPF/POPFD

STC, CLC, CMC STD, CLD STI, CLI

STC

(Set Carry Flag)

F9

STC

 $1 \rightarrow CF$

Ostatní příznaky nemění.

CLC

(Clear Carry Flag)

F8

CLC

 $0 \rightarrow CF$

Ostatní příznaky nemění.

CMC

(Complement Carry Flag)

F5

CMC

 $\neg CF \rightarrow CF$

Ostatní příznaky nemění.

STD

(Set Direction Flag)

FD

STD

 $1 \rightarrow DF$

Ostatní příznaky nemění.

CLD

(Clear Direction Flag)

FC

CLD

 $0 \rightarrow DF$

Ostatní příznaky nemění.

STI

(Set Interrupt Flag)

FB

STI

 $1 \rightarrow IF$

Ostatní příznaky nemění.

CLI

(Clear Interrupt Flag)

FA

CLI

 $0 \rightarrow IF$

Ostatní příznaky nemění.

LAHF, SAHF

LAHF

(Load Status Flags into AH Register)

9F

LAHF

 $FLAGS(SF:ZF:0:AF:0:PF:1:CF) \rightarrow AH$

Příznaky nemění.

SAHF

(Store AH into FLAGS Register)

9E

SAHF

 $AH \rightarrow FLAGS(SF:ZF:0:AF:0:PF:1:CF)$

PUSHF/PUSHFD, POPF/POPFD

PUSHF/PUSHFD

(Push (E)FLAGS Register onto the Stack)

9C PUSHF

(PUSHFD)

Příznaky nemění.

POPF/POPFD

(Pop Stack into (E)FLAGS Register)

9D

POPF

(POPFD)

Instrukce pro práci se segmentovými registry

- LDS
- LES
- LFS
- LGS
- LSS

LDS, LES, LFS, LGS, LSS

LDS/LES/LFS/LGS/LSS dest,src (Load Far Pointer)

C5 /r LDS r16,m16:16 (LDS r32,m16:32) C4 /r LES r16,m16:16 (LES r32,m16:32) 0F B4 /r LFS r16,m16:16 (LFS r32,m16:32) 0F B5 /r LGS r16,m16:16 (LGS r32,m16:32) 0F B2 /r LSS r16,m16:16 (LSS r32,m16:32)

Naplní segmentový registr určený druhým a třetím písmenem instrukce a cílový registr ukazatelem (segment:offset) z paměti adresované zdrojovým operandem.

Příznaky nemění.

Příklad použití:

. . .

les di,[p_cislo] mov al,[es:di] call Write_ShortInt call WriteLn

. . .

segment moje_data


cislo db -31

segment DATA

p_cislo dw cislo dw seg cislo

Instrukce posuvů a rotací

- SAR
- SHR
- SAL/SHL
- SHRD
- SHLD
- ROR
- ROL
- RCR
- RCL



Bity se číslují zprava počínaje nulou, tzn., že LSB má č. 0, MSB slabiky má č. 7, MSB slova č. 15 a MSB dvouslova č. 31.

SAR, SHR, SAL, SHL

SAR dest, count

(Shift Arithmetic Right)

D0 /7	SAR r/m8,1	
D2 /7	SAR r/m8,CL	
C0 /7 i8	SAR r/m8,imm8	
D1 /7	SAR r/m16,1	(SAR r/m32,1)
D3 /7	SAR r/m16,CL	(SAR r/m32,CL)
C1 /7 i8	SAR r/m16,imm8	(SAR r/m32,imm8)
		CF

Počet posuvů *count* je dán zdrojovým operandem: buď je 1, nebo je dán obsahem registru CL, nebo přímým operandem. Skutečný počet posuvů je vyčíslen pomocí vztahu (*count* and 1FH), t.j. je omezen hodnotou 31. Posouvá se obsah cílového operandu.

Pro *count* = 0 se příznaky nemění. Jinak se příznaky SF, ZF, a PF nastavují podle výsledku a hodnota příznaku AF není definována. Příznak OF je pro *count* = 1 vynulován, jinak není jeho hodnota definována.

Příklady použití:

SAR ... aritmetický posuv doprava: každý posuv znamená celočíselné dělení znaménkového čísla dvěma, v případě lichých čísel s kladným zbytkem +1 (číslo -1 se proto nemění!!!).

sar bl,1	původní hodnota BL:	00011010	26 / 2
,	nová hodnota BL:	00001101	= 13
	původní hodnota BL:	00011011	27 / 2
	nová hodnota BL:	00001101	= 13
sar cl,1	původní hodnota CL:	11111100	-4 / 2
	nová hodnota CL:	11111110	= -2
	původní hodnota CL:	11111101	-3 / 2
	nová hodnota CL:	11111110	= -2
	původní hodnota CL:	11111111	-1 / 2
	nová hodnota CL:	11111111	= -1 !!!
sar [alpha],4	původní hodnota [alpha] nová hodnota [alpha]:	:00011110	30 / 16 = 1
mov cl,4 sar [alpha],cl	totéž jako sar [alpha],4		

SHR de	st,count	(Shift Logical Right)
D0/5	SHR r/m8,1	
D2/5	SHR r/m8,CL	
C0 /5 i8	SHR r/m8,imm8	
D1/5	SHR r/m16,1	(SHR r/m32,1)
D3 /5	SHR r/m16,CL	(SHR r/m32,CL)
C1 /5 i8	SHR r/m16,imm8	(SHR r/m32,imm8)
		CF

Počet posuvů *count* je dán zdrojovým operandem: buď je 1, nebo je dán obsahem registru CL, nebo přímým operandem. Skutečný počet posuvů je vyčíslen pomocí vztahu (*count* and 1FH), t.j. je omezen hodnotou 31. Posouvá se obsah cílového operandu.

Pro *count* = 0 se příznaky nemění. Jinak se příznaky SF, ZF, a PF nastavují podle výsledku a hodnota příznaku AF není definována. Příznak OF je pro *count* = 1 nastaven na původní hodnotu MSB cílového operandu, jinak není jeho hodnota definována.

Příklady použití:

SHR ... logický posuv doprava: každý posuv znamená celočíselné dělení bezznaménkového čísla dvěma.

shr bl,1	původní hodnota BL: nová hodnota BL:	00011010 00001101	26/2 $= 13$
	původní hodnota BL:	00011011	27 / 2
	nová hodnota BL:	00001101	= 13
shr cl,1	původní hodnota CL:	11111100	252 / 2
	nová hodnota CL:	01111110	= 126
	původní hodnota CL:	11111101	253 / 2
	nová hodnota CL:	01111110	= 126
	původní hodnota CL:	11111111	255 / 2
	nová hodnota CL:	01111111	= 127
shr [alpha],4	původní hodnota [alpha] nová hodnota [alpha]:	:00011110	30 / 16 = 1
mov cl,4 shr [alpha],cl	totéž jako sar [alpha],4		


SAL/SHL dest, count

(Shift Arithmetic/Logical Left)

D0/4	SAL r/m8,1	
D2 /4	SAL r/m8,CL	
C0 /4 i8	SAL r/m8,imm8	
D1 /4	SAL r/m16,1	(SAL r/m32,1)
D3 /4	SAL r/m16,CL	(SAL r/m32,CL)
C1 /4 i8	SAL r/m16,imm8	(SAL r/m32,imm8)
D0 /4	SHL r/m8,1	
D0 /4 D2 /4	SHL r/m8,1 SHL r/m8,CL	
	,	
D2 /4	SHL r/m8,CL	(SHL r/m32,1)
D2 /4 C0 /4 i8	SHL r/m8,CL SHL r/m8,imm8	(SHL r/m32,1) (SHL r/m32,CL)

SAL/SHL dest, count

(continuation)



Počet posuvů *count* je dán zdrojovým operandem: buď je 1, nebo je dán obsahem registru CL, nebo přímým operandem. Skutečný počet posuvů je vyčíslen pomocí vztahu (*count* and 1FH), t.j. je omezen hodnotou 31. Posouvá se obsah cílového operandu.

Pro *count* = 0 se příznaky nemění. Jinak se příznaky SF, ZF, a PF nastavují podle výsledku a hodnota příznaku AF není definována. Příznak OF je pro *count* = 1 vynulován, jestliže MSB výsledku má stejnou hodnotu jako CF (jestliže je hodnota dvou nejvyšších bitů cílového operandu před posuvem stejná), jinak je tento příznak nastaven (OF=1).

Příklady použití:

SAL ... aritmetický posuv doleva: každý posuv znamená celočíselné násobení znaménkového čísla dvěma. Přetečení výsledku indikuje příznak OF.

Znaménk	tová čísla:		CF	OF
sal bl,1	původní hodnota BL: nová hodnota BL:	00011010 26 * 2 00110100 = 52	0	0
	původní hodnota BL: nová hodnota BL:	111111110 = -2 * 2 111111100 = -4	1	0
	původní hodnota BL: nová hodnota BL:	$ \begin{array}{rrr} 10000011 & -125 * 2 \\ 00000110 = 6 \end{array} $	1	1

Příklady použití:

SHL ... logický posuv doleva: každý posuv znamená celočíselné násobení bezznaménkového čísla dvěma. Přetečení výsledku indikuje příznak CF.

Bezznam	nénková čísla:		CF	OF
shl cl,1	původní hodnota CL: nová hodnota CL:	00001111 15 * 2 00011110 = 30	0	0
	původní hodnota CL: nová hodnota CL:	011111100 124 * 2 11111000 = 248	0	1
	původní hodnota CL: nová hodnota CL:	111111110 254 * 2 111111100 = 252	1	0

 $\mathbf{0}$

Příklady použití:

Pozor na posuvy doleva, jejichž počet je větší než 1!!!

Znaménková čísla CF OF

sal byte [alpha],4 původní hodnota [alpha]: 00011110 30 * 16

nová hodnota [alpha]: 11100000 = -32

Beznaménková čísla

mov cl,5

shl bl,cl původní hodnota BL: 11000010 194 * 32

nová hodnota BL: 01000000 =

SAL dest, count	(Shift Arithmetic Left)
SHL dest, count	(Shift Logic Left)
SAR dest, count	(Shift Arithmetic Right)
SHR dest, count	(Shift Logic Right)

Stručný přehled jednotlivých možností:


1.	SAL/SHL/SAR/SHR	reg,1	reg8/16/32
2.	SAL/SHL/SAR/SHR	reg,cl	reg8/16/32
3.	SAL/SHL/SAR/SHR	reg,imm8	reg8/16/32
4.	SAL/SHL/SAR/SHR	mem,1	mem8/16/32
5.	SAL/SHL/SAR/SHR	mem,cl	mem8/16/32
6.	SAL/SHL/SAR/SHR	mem,imm8	mem8/16/32

SHRD, SHLD

(Double Precision Shift Right, 386) SHRD dest, src, count

0F AC ... SHRD r/m16,r16,imm8 (SHRD r/m32,r32,imm8)

0F AD ... SHRD r/m16,r16,CL (SHRD r/m32,r32,CL)



Source operand Destination operand

Počet posuvů *count* je dán buď přímým operandem nebo obsahem registru CL. Skutečný počet posuvů je vyčíslen pomocí vztahu (count mod 32). Tento počet musí být menší než velikost cílového operandu, jinak nejsou hodnoty cílového operandu a příznaků CF, OF, SF, ZF, AF a PF definovány.


Posouvá se obsah cílového operandu, zdrojový operand se nemění!

Pro *count* = 0 se příznaky nemění. Jinak se příznaky SF, ZF, a PF nastavují podle výsledku a hodnota příznaku AF není definována. Hodnota příznaku OF pro *count* = 1 závisí na hodnotě MSB cílového operandu: změní-li se MSB je OF nastaven (OF=1), nezmění-li se MSB je OF vynulován (OF=0). Pro *count* > 1 není hodnota příznaku OF definována.

SHLD dest, src, count (Double Precision Shift Left, 386)

0F A4... SHRD r/m16,r16,imm8 (SHRD r/m32,r32,imm8)

0F A5... SHRD r/m16,r16,CL (SHRD r/m32,r32,CL)



Počet posuvů *count* je dán buď přímým operandem nebo obsahem registru CL. Skutečný počet posuvů je vyčíslen pomocí vztahu (*count* mod 32). Tento počet musí být menší než velikost cílového operandu, jinak nejsou hodnoty cílového operandu a příznaků CF, OF, SF, ZF, AF a PF definovány.

Posouvá se obsah cílového operandu, zdrojový operand se nemění!

Pro *count* = 0 se příznaky nemění. Jinak se příznaky SF, ZF, a PF nastavují podle výsledku a hodnota příznaku AF není definována. Hodnota příznaku OF pro *count* = 1 závisí na hodnotě MSB cílového operandu: změní-li se MSB,je OF nastaven (OF=1), nezmění-li se MSB je OF vynulován (OF=0). Pro *count* > 1 není hodnota příznaku OF definována.


ROL, ROR, RCL, RCR

ROL dest	,count	(Rotate Left)
D0/0	ROL r/m8,1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
D2/0	ROL r/m8,CL	
C0 /0 i8	ROL r/m8,imm8	
D1 /0	ROL r/m16,1	(ROL r/m32,1)
D3 /0	ROL r/m16,CL	(ROL r/m32,CL)
C1 /0 i8	ROL r/m16,imm8	(ROL r/m32,imm8)
		\sim
	CF	

Počet rotací *count* je dán zdrojovým operandem: buď je 1, nebo je dán obsahem registru CL, nebo přímým operandem. Skutečný počet rotací je vyčíslen pomocí vztahu (*count* mod size), t.j. je omezen hodnotou 7/15/31. Rotuje se obsah cílového operandu.

Příznaky SF, ZF, AF a PF se nemění, pro *count* = 0 se nemění ani příznaky CF a OF. Pro *count* = 1 je hodnota příznaku OF dána funkcí XOR příznaku CF a MSB výsledného cílového operandu. Pro *count* > 1 není hodnota příznaku OF definována.

ROR des	t,count	(Rotate Right)
D0/1	ROR $r/m8,1$	
D2/1	ROR r/m8,CL	
C0 /1 i8	ROR r/m8,imm8	
D1 /1	ROR r/m16,1	(ROR r/m32,1)
D3 /1	ROR r/m16,CL	(ROR r/m32,CL)
C1 /1 i8	ROR r/m16,imm8	(ROR r/m32,imm8)



Počet rotací *count* je dán zdrojovým operandem: buď je 1, nebo je dán obsahem registru CL, nebo přímým operandem. Skutečný počet rotací je vyčíslen pomocí vztahu (*count* mod size), t.j. je omezen hodnotou 7/15/31. Rotuje se obsah cílového operandu.


Příznaky SF, ZF, AF a PF se nemění, pro *count* = 0 se nemění ani příznaky CF a OF. Pro *count* = 1 je hodnota příznaku OF dána funkcí XOR dvou nejvyšších bitů výsledného cílového operandu. Pro *count* > 1 není hodnota příznaku OF definována.

RCL des	t,count	(Rotate through Carry Left)
D0/2	RCL r/m8,1	
D2/2	RCL r/m8,CL	
C0/2i	RCL r/m8,imm8	
D1/2	RCL r/m16,1	(RCL r/m32,1)
D3/2	RCL r/m16,CL	(RCL r/m32,CL)
C1 /2 i	RCL r/m16,imm8	(RCL r/m32,imm8)
	CF CF	

Počet rotací *count* je dán zdrojovým operandem: buď je 1, nebo je dán obsahem registru CL, nebo přímým operandem. Skutečný počet rotací je vyčíslen pomocí vztahu (*count* mod (size+1)), t.j. je omezen hodnotou 8/16/32. Rotuje obsah cílového operandu.

Příznaky SF, ZF, AF a PF se nemění, pro *count* = 0 se nemění ani příznaky CF a OF. Pro *count* = 1 je hodnota příznaku OF dána funkcí XOR příznaku CF a MSB výsledného cílového operandu. Pro *count* > 1 není hodnota příznaku OF definována.

(Rotate through Carry Right) RCR dest, count D0/3RCR r/m8,1RCR r/m8,CL D2/3C0/3iRCR r/m8,imm8 RCR r/m16,1 D1/3(RCR r/m32,1)RCR r/m16,CL (RCR r/m32,CL) $D_3/3$ C1/3i(RCR r/m32,imm8)RCR r/m16,imm8



Počet rotací *count* je dán zdrojovým operandem: buď je 1, nebo je dán obsahem registru CL, nebo přímým operandem. Skutečný počet rotací je vyčíslen pomocí vztahu (*count* mod (size+1)), t.j. je omezen hodnotou 8/16/32. Rotuje se obsah cílového operandu.

Příznaky SF, ZF, AF a PF se nemění, pro *count* = 0 se nemění ani příznaky CF a OF. Pro *count* = 1 je hodnota příznaku OF dána funkcí XOR dvou nejvyšších bitů výsledného cílového operandu. Pro *count* > 1 není hodnota příznaku OF definována.

Příklady použití:

			CF
rol byte [alpha],4	původní hodnota [alpha]:	00011110	-
	nová hodnota [alpha]:	11100001	1
ror ax,8	původní hodnota AX:	1100110011110001	
	nová hodnota AX:	1111000111001100	1
	(vzájemná výměna obsahů	registrů AH a AL)	
mov cl,6			
rcr bx,cl	původní hodnota BX a CF:	1110001100101011	0
	nová hodnota BX:	0101101110001100	1
	(v CF je nyní hodnota bitu	č. 5 původního obsahu :	registru BX)

--- 0/1//20

ROL dest, count	(Rotate)	Left)
-----------------	-----------	-------

(Rotate Right) ROR dest, count

(Rotate through Carry Left) RCL dest, count


(Rotate through Carry Right) RCR dest, count

Stručný přehled jednotlivých možností:

 $D \cap I / D \cap D / D \cap I / D \cap D$

1	. ROL/ROR/RCL/RCR	reg,1	reg8/16/32
2	. ROL/ROR/RCL/RCR	reg,cl	reg8/16/32
3	. ROL/ROR/RCL/RCR	reg,imm8	reg8/16/32
4	. ROL/ROR/RCL/RCR	mem,1	mem8/16/32
5	. ROL/ROR/RCL/RCR	mem,cl	mem8/16/32
6	. ROL/ROR/RCL/RCR	mem,imm8	mem8/16/32

Stručný přehled všech posuvů a rotací:



Posuvy - stručný přehled jednotlivých možností:

1.	SAL/SHL/SAR/SHR	reg,1	reg8/16/32
2.	SAL/SHL/SAR/SHR	reg,cl	reg8/16/32
3.	SAL/SHL/SAR/SHR	reg,imm8	reg8/16/32
4.	SAL/SHL/SAR/SHR	mem,1	mem8/16/32
5.	SAL/SHL/SAR/SHR	mem,cl	mem8/16/32
6.	SAL/SHL/SAR/SHR	mem,imm8	mem8/16/32

Rotace - stručný přehled jednotlivých možností:

1.	ROL/ROR/RCL/RCR	reg,1	reg8/16/32
2.	ROL/ROR/RCL/RCR	reg,cl	reg8/16/32
3.	ROL/ROR/RCL/RCR	reg,imm8	reg8/16/32
4.	ROL/ROR/RCL/RCR	mem,1	mem8/16/32
5.	ROL/ROR/RCL/RCR	mem,cl	mem8/16/32
6.	ROL/ROR/RCL/RCR	mem,imm8	mem8/16/32