# **PRÁCTICA 3**

# Entrada/Salida

Objetivos: Comprender la comunicación entre el microprocesador y los periféricos externos (luces, microconmutadores e impresora). Configurar la interfaz de entrada/salida (PIO), el dispositivo de handshaking (HAND-SHAKE) y el dispositivo de comunicación serie (USART) para el intercambio de información entre el microprocesador y el mundo exterior. Escribir programas en el lenguaje assembly del simulador MSX88. Ejecutarlos y verificar los resultados, analizando el flujo de información entre los distintos componentes del sistema.

1) Encendido/apagado de las luces (periférico de salida) mediante la barra de micro-conmutadores (periférico de entrada), ambos comunicados con el microprocesador a través de los puertos paralelos de la PIO. Programa en el lenguaje assembly del simulador MSX88 que configura la PIO para leer el estado de los micro-conmutadores y escribirlo en la barra de luces. El programa se debe ejecutar bajo la configuración P1 C0 del simulador. Los micro-conmutadores se manejan con las teclas 0-7.

```
EQU 30H
PA
       EQU 31H
PB
       EQU 32H
CA
CB
       EQU 33H
       ORG 2000H
       MOV AL, OFFH
                      ; PA entradas (Micro-conmutadores)
       OUT CA, AL
       MOV AL,
                      ; PB salidas (Luces)
       OUT CB, AL
POLL:
       ΙN
           AL, PA
       OUT PB, AL
       JMP POLL
       END
```

2) Encendido/apagado sincronizado de las luces. Un contador incrementa en uno la cuenta, una vez por segundo y la muestra a través de las luces conectadas a uno de los puertos paralelos del simulador. Ejecutar en configuración P1 C0.

```
PIC
         EQU 20H
TIMER
         EQU 10H
PIO
         EQU 30H
N CLK
         EQU 10
         ORG 40
IP CLK
         DW RUT CLK
         ORG 1000H
INICIO
         DB
            0
         ORG 2000H
                                                 ORG 3000H
         CLI
                                      RUT CLK:
                                                  INC INICIO
         MOV AL, OFDH
                                                 CMP INICIO, OFFH
         OUT PIC+1, AL
                                                  JNZ LUCES
         MOV AL, N CLK
                                                 MOV INICIO, 0
         OUT PIC+5, AL
                                      LUCES:
                                                 MOV AL, INICIO
         MOV AL, 1
                                                 OUT PIO+1, AL
         OUT TIMER+1, AL
                                                 MOV AL, 0
         MOV AL, 0
                                                 OUT TIMER, AL
         OUT PIO+3, AL
                                                 MOV AL, 20H
         OUT PIO+1, AL
                                                 OUT PIC, AL
         OUT TIMER, AL
                                                 IRET
                                                 END
         STI
LAZO:
         JMP LAZO
```

B) Escribir un programa que encienda una luz a la vez, de las ocho conectadas al puerto paralelo del microprocesador a través de la PIO, en el siguiente orden: 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-... Cada luz debe estar encendida durante un segundo. Ejecutar en la configuración P1 C0 del simulador.

Uso de la impresora a través de la PIO

4) Un programa envía datos a la impresora a través de la PIO. La PIO debe cumplir las funciones de temporización que requiere la impresora para la comunicación. Ejecutar en configuración P1 C1 del simulador y presionar F5 para mostrar la salida en papel. El papel se puede blanquear ingresando el comando BI.

```
EQU 30H
PIO
       ORG 1000H
MSJ
       DB
           "CONCEPTOS DE
           "ARQUITECTURA DE
       DB
       DB
           "COMPUTADORAS"
FIN
       DB
       ORG 2000H
       MOV AL, OFDH
                                       ; INICIALIZACION PIO PARA IMPRESORA
       OUT PIO+2, AL
       MOV AL, 0
       OUT PIO+3, AL
       IN AL, PIO
       AND AL, OFDH
       OUT PIO, AL
                                       ; FIN INICIALIZACION
       MOV BX, OFFSET MSJ
       MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
POLL:
       IN AL, PIO
       AND AL, 1
       JNZ POLL
       MOV AL, [BX]
       OUT PIO+1, AL
                                       ; PULSO 'STROBE'
       IN
          AL, PIO
       OR AL, 02H
       OUT PIO, AL
       IN AL, PIO
       AND AL, OFDH
       OUT PIO, AL
                                       ; FIN PULSO
       INC BX
       DEC CL
       JNZ POLL
       INT 0
       END
```

5) Programa que solicita el ingreso de cinco caracteres por teclado y los envía de a uno por vez a la impresora a través de la PIO a medida que se van ingresando. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla. Ejecutar en configuración P1 C1.

```
PIO
          EQU 30H
          ORG 1000H
          DB
NUM CAR
CAR
          DB
; SUBRUTINA DE INICIALIZACION
                                       ; SUBRUTINA DE GENERACIÓN
                                       ; DE PULSO 'STROBE'
; PIO PARA IMPRESORA
          ORG 3000H
                                               ORG 4000H
          MOV AL, OFDH
                                               IN AL, PIO
INI_IMP:
                                      PULSO:
          OUT PIO+2, AL
                                               OR AL, 02H
                                               OUT PIO, AL
          MOV AL, 0
          OUT PIO+3, AL
                                               IN AL, PIO
          IN AL, PIO
                                               AND AL, OFDH
          AND AL, OFDH
                                               OUT PIO, AL
          OUT PIO, AL
                                               RET
          RET
; PROGRAMA PRINCIPAL
          ORG 2000H
          PUSH AX
```

```
CALL INI IMP
          POP
               ΑX
          MOV
               BX, OFFSET CAR
          MOV
               CL, NUM CAR
LAZO:
          INT
POLL:
          ΙN
               AL, PIO
          AND
               AL, 1
          JNZ
               POLL
          MOV
               AL, [BX]
          OUT
               PIO+1, AL
          PUSH AX
          CALL PULSO
          POP AX
          DEC
               CL
          JNZ
               LAZO
          INT
               0
          END
```

6) Escribir un programa que solicite ingresar caracteres por teclado y que recién al presionar la tecla F10 los envíe a la impresora a través de la PIO. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla. Ejecutar en configuración P1 C1 del simulador.

Uso de la impresora a través del dispositivo de hand-shaking por consulta de estado.

7) Programa que envía datos a la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling). Ejecutar en configuración P1 C2.

```
HAND
       EQU 40H
       ORG 1000H
MSJ
           "INGENIERIA E
       DB
           "INFORMATICA"
FIN
       DB
       ORG 2000H
       IN AL, HAND+1
       AND AL, 7FH
       OUT HAND+1, AL
       MOV BX, OFFSET MSJ
       MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
POLL:
       IN AL, HAND+1
       AND AL, 1
       JNZ POLL
       MOV AL, [BX]
       OUT HAND, AL
       INC BX
       DEC CL
       JNZ POLL
       INT 0
       END
```

Uso de la impresora a través del dispositivo de hand-shaking por interrupción.

8) Programa que envía datos a la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por interrupciones emitidas desde el HAND-SHAKE cada vez que la impresora se desocupa. Ejecutar en configuración P1 C2.

```
PIC
          EQU 20H
HAND
          EQU 40H
N HND
          EQU 10
          ORG 40
                                       ORG 1000H
IP HND
                               MSJ
                                           "UNIVERSIDAD
          DW
              RUT HND
                                       DB
                                            "NACIONAL DE LA PLATA"
                                       DB
                               FIN
                                       DB
          ORG 3000H
                                       ORG 2000H
RUT HND:
          PUSH AX
                                       MOV BX, OFFSET MSJ
```

```
MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
          MOV AL, [BX]
          OUT HAND, AL
                                      CLI
          INC BX
                                      MOV AL, OFBH
          DEC CL
                                      OUT PIC+1, AL
          JNZ FINAL
                                      MOV AL, N HND
          MOV AL, OFFH
                                      OUT PIC+6, AL
          OUT PIC+1, AL
                                      MOV AL, 80H
FINAL:
          MOV AL, 20H
                                      OUT HAND+1, AL
          OUT PIC, AL
                                      STI
          POP AX
                               LAZO:
                                      CMP CL, 0
          IRET
                                      JNZ LAZO
                                      IN AL, HAND+1
                                      AND AL, 7FH
                                      OUT HAND+1, AL
                                      INT 0
                                      END
```

9) Escribir un programa que solicite el ingreso de cinco caracteres por teclado y los almacene en memoria. Una vez ingresados, que los envíe a la impresora a través del HAND-SHAKE, en primer lugar tal cual fueron ingresados y a continuación en sentido inverso. Implementar dos versiones, una por consulta de estado y otra por interrupción, en lo que se refiere a la comunicación entre el HAND-SHAKE y el microprocesador.

Uso de la impresora a través del dispositivo USART con el protocolo DTR por consulta de estado. Ver uso de Comando PI.

10) Programa que envía datos a la impresora a través de la USART usando el protocolo DTR. La comunicación es por consulta de estado. Ejecutar en configuración P1 C4 y utilizar el comando PI que corresponda.

```
USART
         EQU 60H
         ORG 1000H
SACADOS
        DW
            "Comunicacion serie a"
TABLA
         DB
         DB
            "traves del protocolo"
            "DTR por consulta de estado"
FIN
                               ; programa principal
         ORG 2000H
INICIO:
        MOV BX, OFFSET TABLA
         MOV SACADOS, 0
                                ; programo la USART
         MOV AL, 51H
                                ; binario=01010001
         OUT USART+2, AL
TEST:
         IN AL, USART+2
         AND AL, 81H
         CMP AL, 81H
         JNZ TEST
         MOV AL, [BX]
         OUT USART+1, AL
         INC BX
         INC SACADOS
         CMP SACADOS, OFFSET FIN-OFFSET TABLA
         JNZ TEST
         INT 0
         END
```

Uso de la impresora a través del dispositivo USART con el protocolo XON/XOFF por consulta de estado.

11) Programa que envía datos a la impresora a través de la USART usando el protocolo XON/XOFF realizando la comunicación entre CPU y USART por consulta de estado. Ejecutar en configuración P1 C4 y utilizar el comando PI que corresponda.

```
USART EQU 60H
XON EQU 11H
XOFF EQU 13H

; definición de datos
ORG 1000H
caracteres DW 0
```

```
TABLA
          DB "Comunicacion serie a traves"
          DB "del protocolo XON/XOFF"
          DB "con consulta de estado."
          DB ?
FTN
; PROGRAMA PRINCIPAL
          ORG 2000H
         MOV BX, OFFSET TABLA ; puntero a Tabla
INICIO:
; programo la USART
         MOV AL, 51H
                                ;binario= 01010001
          OUT USART+2, AL
TEST:
          IN AL, USART+2
                                ; espero a que se
          AND AL, 01H
                                ; envíe el carácter
          CMP AL, 01H
                                ; a la impresora.
          JNZ TEST
          MOV AL, [BX]
          OUT USART+1, AL
          INC BX
          INC caracteres
          CMP caracteres, (OFFSET FIN) - (OFFSET TABLA)
          JZ FINAL
          IN AL, USART+2
                                ; Consulto si RxRDY
          AND AL, 02H
                                ; se activó. De ser
                                ; así, la impresora
          CMP AL, 02H
          JZ RXON
                                ; transmite un XON ó
          JMP TEST
                                ; un XOFF al CPU.
; espera recibir XON
         IN AL, USART+2
RECIBIR:
          AND AL, 02H
          CMP AL, 02H
          JNZ RECIBIR
          IN AL, USART
RXON:
          MOV AH, AL
          CMP AL, XON
                               ; si es XON sigo
                               ; la impresión.
; si es XOFF espero
          JZ TEST
          CMP AH, XOFF
          JZ RECIBIR
                               ; que libere el buffer
         INT 0
FINAL:
          END
```

## Anexo DMA

Objetivos: Comprender el funcionamiento del Controlador de Acceso Directo a Memoria (CDMA) incluido en el simulador MSX88. Configurarlo para la transferencia de datos memoria-memoria y memoria-periférico en modo bloque y bajo demanda. Escribir programas en el lenguaje assembly del simulador MSX88. Ejecutarlos y verificar los resultados, analizando el flujo de información entre los distintos componentes del sistema

## 1- DMA. Transferencia de datos memoria-memoria.

Programa que copia una cadena de caracteres almacenada a partir de la dirección 1000H en otra parte de la memoria, utilizando el CDMA en modo de transferencia por bloque. La cadena original se debe mostrar en la pantalla de comandos antes de la transferencia. Una vez finalizada, se debe visualizar en la pantalla la cadena copiada para verificar el resultado de la operación. Ejecutar el programa en la configuración P1 C3.

PIC	EQU 20H	ORG 2000H
DMA	EQU 50H	CLI
N DMA		MOV AL, N DMA
_		OUT PIC+7, AL ; reg INT3 de PIC
	ORG 80	MOV AX, OFFSET
		MSJ
IP DMA	DW RUT DMA	OUT DMA, AL ; dir comienzo
_	_	MOV AL, AH ; del bloque
	ORG 1000H	OUT DMA+1, AL ; a transferir
MSJ	DB "FACULTAD DE"	MOV AX, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
	DB "INFORMATICA"	OUT DMA+2, AL ; cantidad
FIN	DB ?	MOV AL, AH ; a
NCHAR	DB ?	OUT DMA+3, AL ; transferir
		MOV AX, OFFSET COPIA
	ORG 1500H	OUT DMA+4, AL ; dir destino
COPIA	DB ?	MOV AL, AH ; del
		OUT DMA+5, AL ; bloque
; rutina	aten interrupción del CDMA	MOV AL, OAH ; CDMA en transfer
	ORG 3000H	OUT DMA+6, AL ; mem-mem por bloque
RUT_DMA:	MOV AL, OFFH ; inhabilita	MOV AL, OF7H
	OUT PIC+1, AL ;interrupc de PIC	OUT PIC+1, AL ; habilita INT3
	MOV BX, OFFSET COPIA	STI
	MOV AL, NCHAR	MOV BX, OFFSET MSJ
	INT 7	MOV AL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
	MOV AL, 20H	MOV NCHAR, AL
	OUT PIC, AL ; EOI	INT 7 ; mensaje original
	IRET	MOV AL, 7H
		OUT DMA+7, AL ; arranque Transfer
		INT 0
		END

#### Cuestionario:

- a) Analizar minuciosamente cada línea del programa anterior.
- b) Explicar qué función cumple cada registro del CDMA e indicar su dirección.
- c) Describir el significado de los bits del registro CTRL.
- d) ¿Qué diferencia hay entre transferencia de datos por bloque y bajo demanda?
- e) ¿Cómo se le indica al CDMA desde el programa que debe arrancar la transferencia de datos?
- f) ¿Qué le indica el CDMA a la CPU a través de la línea hrq? ¿Qué significa la respuesta que le envía la CPU a través de la línea hlda?
- g) Explicar detalladamente cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda a otra de la memoria. Verificar que en esta operación intervienen el bus de direcciones, el bus de datos y las líneas mrd y mwr.
- h) ¿Qué sucede con los registros RF, CONT y RD del CDMA después de transferido un byte?
- i) ¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción y a través de qué línea de control lo hace?
- j) ¿Cómo se configura el PIC para atender la interrupción del CDMA?
- k) ¿Qué hace la rutina de interrupción del CDMA del programa anterior?

### 2- DMA. Transferencia de datos memoria-periférico.

Programa que transfiere datos desde la memoria hacia la impresora sin intervención de la CPU, utilizando el CDMA en modo de transferencia bajo demanda.

```
EOU 20H
PIC
HAND
          EOU 40H
DMA
          EQU 50H
N DMA
          EQU 20
                                             ORG 2000H
          ORG 80
                                             CLI
IP DMA
          DW
             RUT DMA
                                             MOV AL, N_DMA
                                             OUT PIC+7, AL
                                                               ; reg INT3 de PIC
          ORG 1000H
                                             MOV AX, OFFSET MSJ
              " INFORMATICA"
MSJ
          DB
                                             OUT DMA, AL
                                                               ; dir comienzo ..
          DB
                                             MOV AL, AH
                                                               ; del bloque ..
FIN
          DB
              \cap
                                             OUT DMA+1, AL
                                                               ; a transferir
FLAG
                                             MOV AX, OFFSET FIN-OFFSET MSJ
; rutina atención interrupción del CDMA
                                             OUT DMA+2, AL
                                                               ; cantidad ..
          ORG 3000H
                                             MOV AL, AH
                                                               ; a ..
RUT DMA:
                                             OUT DMA+3, AL
          MOV AL, 0
                           ;inhabilita..
                                                               ; transferir
          OUT HAND+1, AL ;interrup de HAND
                                             MOV AL, 4
                                                               ; inicialización ..
          MOV FLAG, 1
                                             OUT DMA+6, AL
                                                               ; de control DMA
          MOV AL, OFFH
                           ;inhabilita..
                                             MOV AL, OF7H
          OUT PIC+1, AL
                          ;interrup de PIC
                                             OUT PIC+1, AL
                                                               ; habilita INT3
          MOV AL, 20H
                                             OUT DMA+7, AL
                                                               ; arranque Transfer
          OUT PIC, AL
                           ; EOI
                                             MOV AL, 80H
          IRET
                                             OUT HAND+1, AL
                                                              ; interrup de HAND
                                             STI
                                      LAZO:
                                             CMP FLAG, 1
                                             JNZ LAZO
                                             INT 0
                                             END
```

#### Cuestionario:

- a) Analizar minuciosamente cada línea del programa anterior.
- b) ¿Qué debe suceder para que el HAND-SHAKE emita una interrupción al CDMA?
- c) ¿Cómo demanda el periférico, en este caso el HAND-SHAKE, la transferencia de datos desde memoria? ¿A través de qué líneas se comunican con el CDMA ante cada pedido?
- d) Explicar detalladamente cada paso de la operación de transferencia de un byte desde una celda de memoria hacia el HAND-SHAKE y la impresora.
- e) ¿Qué evento hace que el CDMA emita una interrupción al PIC?
- f) ¿Cuándo finaliza la ejecución del LAZO?