



Resposta dos dois detectores aos 14 ensaios GPVS-Faults

AUC-PR por ensaio



Sensibilidade no limiar p99



F1-F7 não participam do treino, da seleção de arquitetura nem da calibração do limiar.