





INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava



Bezpečnost v elektrotechnice testy


Jan Dudek

Ostrava 2010

Bezpečnost v elektrotechnice -Všechny otázky - učební

Seznam všech testových otázek z předmětu Bezpečnost v elektrotechice Určeno pro předměty 420-2004, 420-4008 Každá chybná nebo nezodpovězená odpověď na otázku = -7b. (Max. počet bodů = 100) V jedné otázce může být víc správných variant odpovědí. Nejvíce přípustných je 7 chyb.

VARIACE




B)

(C)

kladný i záporný pól černě

kladný i záporný pól oranžově, rozlišení polarity v případě potřeby černou značkou DC+ resp. DC-

kladný pól tmavě červeně, záporný pól tmavě modře, vodič PEN zelenožlutě



Bezpečnost v elektrotechnice - Všechny otázky - učební pomůcka 1 Mez bezpečného malého napětí v prostorách normálních a nebezpečných je pro přístupné živé části (holé vodiče, absence 19139 krytů) A) 50 V st, 120 V ss B) 25 V st, 60 V ss 50 V st, 50 V ss C) 12 V st, 25 V ss Jističe typu C mají poměr zkratové spouště k jmenovitému proudu (I_k/I_n) na cca 19121 A) 3-5 12-16 B) **C**) 6-9 Hlídač izolačního stavu je v síti IT, která je použita z důvodu zajištění kontinuity napájení 19209 A) doporučen B) nesmí být použit (C) musí být použit 17. 19147 Tmavě modrou barvou se značí A) fázové vodiče B) přednostně stejnosměrné izolované vodiče v pevné instalaci C) střídavé ovládací vodiče pracovních strojů D) řídící okruhy pracovních strojů pro stejnosměrné napájení 18. 19181 Za práci pod napětím se považuje práce na zařízení: (A) kdy pracovník některou částí těla, nářadím nebo předměty zasahuje do ochranného prostoru nebo je v kontaktu s živou částí **B**) kdy se pracovník dotýká holýma rukama živých částí C) kdy se pracovník dotýká živých částí Červenou barvou se značí 19148 A) řídící okruhy pracovních strojů se střídavým napájecím napětím **B**) přednostně stejnosměrné izolované vodiče C) fázové vodiče D) stejnosměrné ovládací vodiče pracovních strojů 20. Je-li postižený po úraze elektrickým proudem při vědomí pak stačí 25701 A) Udržovat umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž do příjezdu lékaře B) Poslat jej domů k rekonvalescenci V každém případě trvat na uložení ve stabilizované poloze a volat rychlou záchrannou pomoc D) Udržovat jej pod dohledem (ticho - teplo - tekutiny) 25651 21. Kdy se zapisuje záznam o pracovním úrazu - do předepsaného formuláře? **A**) Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel vždy nejpozději však do 5 pracovních dnů po oznámení pracovího úrazu B) Jen je-li doba pracovní neschopnosti delší než 1 měsíc

- C) Zaměstnavatel záznam o úrazu nesepisuje, činí tak zaměstnanec
- (D) Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel jen je - li pracovní neschopnost delší než 3 dny, nejpozději však do 5 pracovních dnů po oznámení pracovího úrazu
- Jaký je všeobecně správný postup při vzniku úrazu elektrickým proudem? 22.

- Volat 112 a vyčkat instrukcí operátora
- B) Vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu, zajistit životní funkce (nepřímá srdeční masáž, eventuelně umělé dýchání), přivolání lékařské pomoci, uvědomění vedoucího, zápis do knihy úrazů.
- C) Uvědomění vedoucího, přivolání lékařské pomoci, vyproštění z dosahu elektrického proudu.
- Přivolání lékařské pomoci, vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu, zajistit životní funkce (umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž), zápis do knihy úrazů, uvědomění vedoucího.

- 23. Sdělovač (signálka) barvy žluté má význam
 - A) nebezpečí, nouzové zastavení např. porucha důležitého zařízení
 - B) normální stav indikace normálních podmínek
 - Mimořádný stav např. přetížení, výpadek
 - D) zvláštní význam indikace podmínek vyžadujících zásah
- 24. Může vodič PEN procházet magnetickým obvodem proudového chrániče?



- B) Ano
- C) Ano, ale jen v síti TN-C přičemž v nejbližším místě je nutné vodič PEN rozdělit na vodiče PE a N
- 25. Je-li postižený po úrazu elektrickým proudem v bezvědomí tak následující postup lze považovat za správný

25699


- zkontrolujeme puls, je-li hmatatelný zkontrolujeme i dýchání. Není-li pulz hmatatelný kontrolujeme dýchání, poté voláme lékaře
- B) zkontrolujeme dýchání, event. zprůchodníme dýchací cesty, pokud postižený nedýchá kontrolujeme puls, poté voláme lékaře (i za cenu odchodu od raněného)
- C) přednostně zavoláme lékaře a případně se držíme zadaných instrukcí
- zkontrolujeme dýchání, event. zprůchodníme dýchací cesty. Pokud postižený nedýchá přistupujeme rovnou k nepřímé srdeční masáži, případně doplněné umělým dýcháním současně se snažíme volat pomoc (bez vzdálení se od raněného)
- 26. Jak často je nutné dohlížet na dodržování bezpečnostních předpisů při práci pod dohledem?

19179


- před započetím práce a v průběhu prací podle potřeby občas

 B) před započetím práce potom již netřeba
- C) pravidelně v hodinových intervalech
- 27. Správné zapojení zásuvek ve starší resp. v novější instalaci je:

19165




B)



(C)



D)



28. U starých instalací může být izolovaný vodič PE značen rovněž barvou

19149

A) tmavě modrá

B) šedá

C) zelená

D) žlutá

Při rozšíření stávajícího okruhu nevyžadující změnu jištění

19118

30.

Není nutné žádných opatření

B) Vypracování revizní zprávy se obvykle nepožaduje je nutné provést záznam o kontrole s podpisem pověřeného pracovníka

Je nutné vypracovat revizní zprávu C)

Je - li na viditelném místě kovového povrchu nebo vnitřku krytu značka

19161

jedná se o zařízení třídy ochrany I A)

jedná se o zařízení třídy ochrany 0 B)

Není nutné k němu připojit ochranný vodič

jedná se o zařízení třídy ochrany II. a nesmí být k němu připojen ochranný vodič

31. Jmenovitou vypínací schopností vypínacího prvku (pojistka, jistič) rozumíme 19125

Proud, pro něž je definován počet vypínacích cyklů (zpravidla 3)

(B) Maximální poruchový proud, který je schopen prvek bezpečně vypnout

C) Proud, který zajistí vypnutí prvku právě v době 0,4 s (předepsaný vypínací čas v síti TN s $U_0 = 230 \text{ V}$)

D) Jmenovitý proud prvku, proud nižší prvek nevypíná

Použití ochranného opatření doplňkové ochrany proudovým chráničem s rozdílovým proudem 30 mA jako jediného opatření před úrazem elektrickým proudem

19134

není možné, je nutné uplatnit ochranné opatření "automatické odpojení od zdroje" nebo "dvojitá nebo zesílená izolace" nebo (A) "elektrické oddělení"

B) je možné

C) je možné, pouze v prostorách normálních

Porucha v síti TN má za následek

19219


přepětí v postižené fázi A)

B) nadproud ve fázovém vodiči podobající se přetížení

nevede k výskytu nadproudu C)

D) nadproud ve fázovém vodiči ekvivalentní zkratu

34. Síť vyobrazená na obrázku je síť: 19217



A) IT

B) TT

C) TN-S



TN-C-S

35. Sdělovač (signálka) modré barvy má význam 19222

Mimořádný stav - např. přetížení, výpadek A)

B) normální stav - indikace normálních podmínek

(C) zvláštní význam - indikace podmínek vyžadujících zásah

nebezpečí, nouzové zastavení - např. porucha důležitého zařízení

36. Je možno vyměnit jistič za jistič s vyšším vybavovacím proudem, dovoluje-li to z hlediska proudové zatížitelnosti průřez vedení

19119

A) ne nikdy


B)

(C)


ano, za předpokladu posouzení funkčnosti ochrany před nebezpečným dotykem (samočinného odpojení od zdroje) revizním technikem a to jen v případě, že to umožňuje charakter připojeného spotřebiče

37.	Černý izolovaný vodič se	19150
	A) může bez úprav použít pro libovolnou funkci	
	B) nikdy nesmí použít pro jinou funkci než nulový vodič	
	nikdy nesmí použít pro jinou funkci než jako fázový vodič	
	v krajních případech může trvanlivým značením přeznačit pro jinou funkci	
38.	Žluté tlačítko má obecně význam	19226
	A) Start - stop pro opakované použití téhož tlačítka	
	B) Mimořádný stav, např. ruční najetí přerušeného automatického cyklu, potlačení poruchy	
	C) Nouzové vypnutí	
	D) pohyb po dobu stlačení ovládače	
39.	Automatické odpojení od zdroje v síti IT v případě první poruchy se realizuje	
	A) jističi a pojistkami	
	B) napěťovým chráničem	
	C) proudovým chráničem	
	D) se obvykle při výskytu první poruchy nepožaduje	
40.	Sdělovač (signálka) červené barvy má význam	
	A) Mimořádný stav - např. přetížení, výpadek	
	nebezpečí, nouzové zastavení - např. porucha důležitého zařízení	
	zvláštní význam - indikace podmínek vyžadujících zásah	
	D) normální stav - indikace normálních podmínek	


Správné připojení pohyblivého přívodu spotřebiče k zásuvce a zásuvky v síti **TN-S** je:




B)



C)







- 42. Fázové izolované vodiče u střídavých soustav se značí barvou
 - libovolnou A)
 - B) černá, hnědá, šedá
 - **C**) zelenožlutá, modrá, červená
 - D) modrá, červená, zelená

43. Při použití ochrany samočinným odpojením od zdroje pro spotřebiče třídy ochrany I. je v síti TN s jmenovitým fázovým napětím 230 V pro koncové obvody do 32 A předepsán čas

19135

- A) 5 s
- **B**) 0,8 s
- (C) 0,4 s

D) 0,2 s

44. Vedoucí práce:


19173

- A) se určuje pouze pro práce na elektrickém zařízení pod napětím
 - B) musí být určen jen v případě, že vede pracovníky poučené
 - C) se určuje pouze pro práce na zařízení vysokého napětí
 - musí být určen pro každou práci na elektrickém zařízení
- 45. Zapínací ovládač má mít barvu


19230

- (A) přednostně bílá, možná je i černá a zelená
- B) červená, hnědá černá
- C) ien zelená
- D) žlutá, zelená, černá
- 46. Ochranná vypínací smyčka je v síti TN-S tvořena

- A) vinutím transformátoru fázovým vodičem k místu poruchy a druhým fázovým vodičem zpět ke transformátoru spolu s vinutím transformátoru druhé fáze
- B) vinutím transformátoru odporem zemniče Re a odporem uzemnění transformátoru Ra
- vinutím transformátoru fázovým vodičem k místu poruchy a ochranným vodičem sítě PE
- D) vinutím transformátoru a fázovým vodičem k místu poruchy








B) L1 L2 L3 PEN





C) L1 PEN





48.		ovaný nulový vodič se ve střídavých sítích značí barvou	19153	
	A)	červená ×		
	B)	černá		
	(D)	zelenožlutá světle modrá		
	<u> </u>	Sveile moura		
9.	Prou	dový chránič s rozdílovým proudem 30 mA chrání	19133	
	A)	vedení a uživatele před přepětím		
	B)	pouze před účinky zkratů a uživatele před přímým dotykem živých částí a před nepřímým dotykem tj. dotykem neživých	částí	
	(C)	uživatele před přímým dotykem živých částí a před nepřímým dotykem tj. dotykem neživých částí		
	D)	před účinky zkratů a přetížení vedení		
0.	Auto	matické odpojení od zdroje v síti TT v případě poruchy se dnes obvykle realizuje	19234	
	A)	hlídačem izolačního stavu		
	B)	samočinné odpojení od zdroje se v případě výskytu prvé poruchy obvykle nepožaduje		
	C)	jističi a pojistkami (důvod je velký poruchový proud)		
	(D)	proudovým chráničem (důvod je malý poruchový proud)		
1	Dala	ıd by postižený po úrazu elektrickým proudem v bezvědomí lapavě nepravidelně dýchal (event. nedýchá příp. zavedeme	25698	
51.		lé dýchání), případně objeví-li se u něj cyanosa (fialoví - zprvu konečky prstů usi, pak se cyanosa rozšiřuje)	43090	
	(A)	Je třeba okamžitě zahájit nepřímou srdeční masáž		
	B)	Jedná se o normální stav v bezvědomí		
	C)	Znamená to nedůsledně provedené dýchání z úst do úst je třeba jej provádět rychleji		
	Ma-		19140	
52.		bezpečného malého napětí v prostorách normálních a nebezpečných je pro neživé části (kryty) a izolované vodiče	19140	
	A) B)	50 V st, 120 V ss 25 C st, 60 V ss		
	C)	50 V st, 50 V ss		
	D)	12 V st, 25 V ss		
53.		nasit elektrická zařízení pod napětím vodním hasicím přistrojem ?	25696	
	A)	Ano, ale jen zařízení do 1000 V		
	B)	Ano, v krajním případě při dodržení bezpečné vzdálenosti		
	(C)	Ne		
54.	Nape	žtí obvodů SELV, PELV v prostorách normálních nesmí přesáhnout hodnotu	19143	
	(A)	50 V střídavé, 120 V stejnosměrné		
	B)	12 V střídavé, 25 V stejnosměrné		
	C)	25 V střídavé, 50 V stejnosměrné		
55.	Prvn	í porucha v síti IT se projeví jako	19204	
	A)	je vyloučena existence první poruchy v síti IT		
	(B)	bez hlídače izolačního stavu je obtížně zjistitelná		
	C)	nadproud ve fázovém vodiči podobající se přetížení		
	D)	nadproud ve fázovém vodiči charakteru zkratu		
56.	Ozna	Označení gG na pojistce znamená 1912		
••	A)	Určení pro jištění motorů a spotřebičů s velkým záběrovým proudem, jistí v celém rozsahu nadproudů	1/120	
	(B)	Určeno pro všeobecné použití - jištění vedení, kabelů, zařízení před přetížením a zkratem		
	C)	Určeno pro jištění polovodičů - rychlé pojistky		
	D)	Určení pro jištění motorů a spotřebičů s velkým záběrovým proudem, jistí v omezeném rozsahu nadproudů		
7	D¥:		10100	
7.		ráci pod dozorem odpovídá za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů	19180	
	A)	odpovědnost je na osobě konající dozor a zaměstnancích současně		
	B)	zaměstnanci		
	\bigcirc	osoba konající dozor		
	D)	vedoucí práce		

- Kterými hasicími přistroji je možné hasit elektrické zařízení pod napětím ?
 - Práškový, pěnový, sněhový A)
 - B) Vodní, pěnový, sněhový
 - (C) Sněhový, práškový, halonový
 - \mathbf{D} Vodní, práškový, halonový
- 59. Holé fázové vodiče se v instalacích značí

- fázové vodiče černá barva, vodič PEN zelenožlutá
- fázové vodiče barvami hnědá, černá, šedá, vodič PEN zelenožlutá s modrými pruhy
- (C) fázové vodiče oranžová v určitých místech doplněné černými rozlišovacími pruhy, vodič PE zelenožlutá
- 60. Jako síť TN se obecně označuje síť, která má

19221

- **A**) přímo uzemněný jeden bod sítě - nulový nebo krajní vodič, neživé části zařízení jsou k tomuto bodu spojeny prostřednictvím ochranných vodičů
- B) nemá uzemněný ani jeden bod sítě - neživé části zařízení jsou uzemněny samostatně nebo po skupinách
- přímo uzemněný jeden bod sítě nulový nebo krajní vodič, neživé části zařízení nejsou k tomuto bodu spojeny prostřednictvím ochranných vodičů
- 61. Kdy se zapisuje do knihy úrazů evidence pracovního úrazu?

25649

- Evidenci úrazu sepisuje zaměstnavatel do knihy úrazů vždy
- Zaměstnavatel evidenci úrazu nesepisuje, činí tak zaměstnanec
- C) Jen je-li doba pracovní neschopnosti delší než 1 měsíc
- Evidenci o úrazu sepisuje zaměstnavatel jen je li pracovní neschopnost delší než 3 dny, nejpozději však do 5 pracovních dnů po oznámení pracovího úrazu
- 62. Porucha v síti TT má za následek

19205

- A) nadproud ve fázovém vodiči ekvivalentní zkratu
- B) nevede k výskytu nadproudu
- C) přepětí v postižené fázi
- **D**) zpravidla nadproud ve fázovém vodiči podobající se přetížení

19123

Jističe vyráběné v současné době se podle vypínacích charakteristik dělí na

Síť vyobrazená na obrázku je síť:


- A) ITV, IJV, ITM, IJM, JIK
- L, U, G
- gG, aM, gL C)
- **D**) B, C, D
- Jističe typu B mají poměr zkratové spouště k jmenovitému proudu (I_k/I_n)

19122

- 6-9 A)
- **B**)

63.

- 3-5
- 10-20



- A) TN-C
- ΙT
- C) TN-S
- D)
 - TT

66. Povinnost sepsat záznam o úrazu má

(A) zaměstnavatel

B) ošetřující lékař za asistence policie České republiky

C) orgán OIP (oblastní inspektorát práce)

D) ošetřující lékař

67. Síť vyobrazená na obrázku níže je síť





TN-S


B) TN-C-S

C) IT

D) TT

68. Síť vyobrazená na obrázku níže je síť:

19213



A)

ΙΤ

TN-S resp. TN-C-S

C) TN-C

D) TT

- 69. Oranžová barva izolovaného vodiče v instalaci znamená
 - vodič střídavých řídících obvodů pracovního stroje
 - B) vodič není vypínán hlavním vypínačem, je živý i po vypnutí hlavního jističe / vypínače

C) vodič obvodu PELV

D) oranžová barva se nesmí v instalacích používat

70. Každé elektrické zařízení musí mít

19174

19146

A) smluvně zajištěného revizního technika

B) určeného pracovníka zajišťujícího náhradní díly

určenou osobu odpovědnou za elektrické zařízení

71. Spotřebiče třídy I. s pohyblivým přívodem je nutno zapojit

19168

A) dvou nebo třívodičově

B) dvouvodičově


C) pro sítě TN-C dvouvodičově, jinak třívodičově

(D)

třívodičově

72. Co se rozumí pojmem prevence rizik podle zákoníku práce (zák. 262/2006)





- B) pojem prevence rizik je v podstatě úkon zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu
- C) pojmem prevence rizik se rozumí úplné vyloučení všech rizikových faktorů na pracovišti

73. Označte správné zapojení zásuvek, které bylo provedeno po roce 1999 a později (v síti TN-S)

19160





B)



C)



74. Osoba znalá §5 vyhl. 50/1978 Sb. může samostatně:

19182

- A) pracovat na zařízení nízkého napětí pod napětím podle pracovních postupů, ale v prostorách mokrých, venkovních a vlhkých pouze pod dozorem
- B) pracovat na zařízení nízkého napětí pod napětím bez omezení
- C) pracovat na zařízení nízkého napětí, ale jen bez napětí
- 75. Při použití ochrany neživých částí před úrazem elektrickým proudem *elektrickým oddělením* nesmí napětí elektricky odděleného obvodu přesáhnout:

19145



C) 50 V

D) 230 V

76. Izolovaný vodič PEN v sítích TN-C se značí barvou


19152

- A) světle modrá
- B) hnědá
- zelenožlutá s modrýma návlečkama na konci, světle modrá se zelenožlutou návlečkou na koncích
- D) černá s modrýma návlečkama na koncích


77. Vypínací ovládač má mít barvu

- A) jen červená
- B) červená, černá, zelená
- C) žlutá, červená, černá
- D) přednostně černá, možná i šedá bílá a červená


- 78. Kompetence osoby poučené (dle Vyhl 50/1978 Sb. §4) vystihuje
 - může pracovat s dohledem na částech EZ nn pod napětím
 - B) může samostatně pracovat na zařízení všech napětí pod napětím
 - C) může pracovat na částech nn pod napětím a to pod dozorem, na částech vn však pracovat nesmí
 - nesmí pracovat na částech nn pod napětím (vyjma měření měřicími přístroji a jednoduchých předem schválených postupů)
- 79. Správné zapojení pohyblivého přívodu spotřebiče k zásuvce a zásuvky ve starší instalaci v síti **TN-C** je:












D)



19163 Přívodní vedení k přístroji s provozním napětím 230 V AC, který má na svém štítku schematickou značku může být dvoužílové, ale kostra musí být spojena s vodičem PE může být dvoužílové musí být trojžílové 19215 81. Síť vyobrazená na obrázku níže je síť: L1 ° impe-**J**dance uzemnění sitě neživá část 1) Velká impedance nebo izolováno A) TN-C B) TN-S C) TT (D) IT 19206 82. Značka na obrázku znamená: A) Vodič PEN B) Střední (M) nebo nulový (N) vodič C) Ochranný vodič PE Řídící obvody pracovního stroje napájené ze zdroje střídavého proudu Vedení se jistí proti přetížení a zkratu 19120 ji-li jištěno koncové zařízení, jištění vedení se obvykle nepožaduje B) kdekoliv po trase vedení (C) na začátku vedení, na začátku odbočky při snížení průřezu vedení na konci vedení 19138 V síti TN s napětím U_0 =230 V je maximální doba odpojení poruchy v koncových obvodech do 32 A stanovena na:

B)

C)

D)

0,1 s

0,2 s

0,4 s

Označte podle kterého obrázku (kterých obrázků) **nesmí** být provedeno připojení zásuvek 230 V AC a spotřebičů, které bylo provedeno v roce 1995

19159




PEN L1

















Tlačítko nouzového vypnutí, zastavení má mít barvu

19228



červená, vhodné je umístění na žlutém reflexním pozadí

žlutá na červeném pozadí

Označení SELV se používá

19142

- Pro obvody s bezpečným malým napětím (pro daný prostor) jejichž živé části nejsou spojeny v žádném případě se zemí
- Pro obvody s funkčním malým napětím
- C) Pro obvody s bezpečným malým napětím (pro daný prostor) jejichž živé části jsou spojeny se zemí v určitém bodě
- Kterými hasicími přístroji je možné hasit bezpečně vypnuté elektrické zařízení?

25695

- (A) jakýmkoliv
- B) pěnovým, vodním, sněhovým
- C) vodním, sněhovým ne pěnovým
- sněhovým, práškovým, halonovým ne vodním
- Označení aM na pojistce znamená

19127

- Určeno pro jištění polovodičů rychlé pojistky
- Určeno pro všeobecné použití jištění vedení, kabelů, zařízení před přetížením a zkratem
- Určení pro jištění motorů a spotřebičů s velkým záběrovým proudem, jistí v celém rozsahu nadproudů C)
- D) Určení pro jištění motorů a spotřebičů s velkým záběrovým proudem, jistí v omezeném rozsahu nadproudů - jen pro zkraty
- 90. Při poskytování nepřímé srdeční masáži platí

25700

- zásadně se nesmí kombinovat s umělým dýcháním, frekvence stlačení hrudníku je asi 60 krát za minutu
- frekvence stlačení hrudníku je asi 100 krát za minutu, může se kombinovat s umělým dýcháním v poměru 30 stlačení na 2 vdechv
- C) frekvence stlačení hrudníku je asi 60 krát za minutu, kombinuje se s umělým dýcháním v poměru 15 stlačení, 3 vdechy
- 91. Označení PELV se používá

19141

- A) Pro obvody s bezpečným malým napětím (pro daný prostor) jejichž živé části nejsou spojeny v žádném případě se zemí
- **B**) Pro obvody s bezpečným malým napětím (pro daný prostor) jejichž živé části jsou spojeny se zemí v určitém bodě C)
 - Pro obvody s funkčním malým napětím
- Jako síť TN-C se označuje síť, která:

19220

- Má přímo uzemněný uzel zdroje, spotřebiče jsou zemněny samostatně nebo po skupinách
- **B**) Má uzemněný uzel zdroje a funkce ochranného a nulového vodiče je sloučena v jeden vodič PEN
- Má izolovaný uzel zdroje, spotřebiče jsou zemněny samostatně nebo po skupinách
- Má uzemněný uzel zdroje a funkce ochranného a nulového vodiče je v celé síti rozdělena na vodič PE a N
- 93. Značka na obrázku znamená:



- střední nebo nulový vodič (N,M) A)
- B) Vodič PEN



- Ochranný vodič PE
- ovládací obvody stejnosměrného proudu

Obsah