

Wartungsanleitung - Fehler E06

Schritt 1: Service-Tür öffnen



Schritt 2: Slider ca 1 cm mit dem Finger anschieben



Schritt 3: Service-Tür schließen

Schritt 4: Maschine aus und nach 10 Sekunden wieder ein schalten



Schritt 1: Service-Tür öffnen



Schritt 2: Hafercontainer entfernen






Schritt 3: Feder lösen






Schritt 4: Feder nach oben biegen












Schritt 6: Slider entfernen





Schritt 7: Alle Komponenten und den gesamten Bereich reinigen



Schritt 8: Zusammenbauen



1. Slider einsetzen



3. Mit Feder einklemmen



2. Ring einsetzen



4. Service Tür schließen