
19011-004-A5
120VAC
AUT1
Omron CP1H-XA40DR-A
Output Wiring
00 Chan.100
01 Chan.100
02 Chan.100
03 Chan.100
04 Chan.100
05 Chan.100
06 Chan.100
07 Chan.100
Com Chan.100
00 Chan.101
01 Chan.101
02 Chan.101
03 Chan. 1
04 Chan. 1
05 Chan. 1
06 Chan. 1
07 Chan. 1
08 Chan. 1
09 Chan. 1
10 Chan. 1
11 Chan. 1
Com Chan. 1
5
F13
R5
R1
R15
Buz
R13
NO
NC
19011-005-F5
Neutral
Water Solenoid
Soft Start Run Command
Vertical Drive Raise
Vertical Drive Lower
Cross Travel Forward
Cross Travel to Home
Vertical Drive Preset Speed 1
Spare
Output Chan 100 Com
Reset Soft Start
Alarm Buzzer
Long Travel Index Command
?
Cross Travel Fault
Log Limit Reverse
Long Limit Forward
Limit Down
Limit Up
Soft Start @ Run
Vertical Drive Fault
Soft Start @ Full Voltage
Channel 1 Input Common
ICM Services
PLC Output Wirig 120 VAC Digital
ENGINEER S. Snow
CHECKED BY S. Snow
JOB NO 19011
DRAWN BY S. Snow
SCALE No Scale
DATE 20210108
DWG NO 010
SHEET NO 11 OF 12
CAD DWG FILE 19011-010