
19011-004-A5
120VAC
AUT1
Omron CP1H-XA40DR-A
Output Wiring
00 Chan.100
01 Chan.100
02 Chan.100
03 Chan.100
04 Chan.100
05 Chan.100
06 Chan.100
07 Chan.100
Com Chan.100
00 Chan.101
01 Chan.101
02 Chan.101
03 Chan. 1
04 Chan. 1
05 Chan. 1
06 Chan. 1
07 Chan. 1
08 Chan. 1
09 Chan. 1
Com Chan. 1
5
F13
R5
R1
R2
R6
R7
R3
R5
R15
Buz
R13
R-Brake
R9
R10
R11
LAZER
R5
R1
NO
NC
19011-005-F5
Neutral
Water Solenoid
Soft Start Run Command
Vertical Drive Raise
Vertical Drive Lower
Cross Travel Forward
Cross Travel to Home
Vertical Drive Preset Speed 1
Spare
Output Chan 100 Com
Reset Soft Start
Alarm Buzzer
Long Travel Index Command
Vertical Axis Brake Release
EZ Motion Jog Left
EZ Motion Jog Right
EZ Motion Home Command
Lazer On
Limit Up
Soft Start @ Run
Channel 1 Input Common
ICM Services
PLC Output
Wirig
120 VAC
Digital
ENGINEER S. Snow
CHECKED BY S. Snow
JOB NO 19011
DRAWN BY S. Snow
SCALE No Scale
DATE 20210108
DWG NO 010
SHEET NO 11 OF 12
CAD DWG FILE 19011-010