Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь

ДЗЯТЛАЎСКАЕ РАЁННАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА ЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЙ ГАСПАДАРКІ

231471, г. Дзятлава, вул. Навагрудская, 4 тэл. (01563) 68-3-10, факс 68-3-12 E-mail: 21878@tut.by p/p BY14AKBB30125629314524200000 г. Мінск ААТ ААБ «Беларусбанк», код АКВВВУ2Х УНП 500056293, ОКПО 03370329

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

ДЯТЛОВСКОЕ РАЙОННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

231471, г. Дятлово, ул. Новогрудская, 4 тел. (01563) 68-3-10, факс 68-3-12 E-mail: 21878@tut.by р/с ВУ14АКВВ30125629314524200000 г. Минск, ОАО АСБ «Беларусбанк» код АКВВВҮ2Х УНП 500056293, ОКПО 03370329

	No		Генеральному директору ГО ЖКХ «Гродненской области» Молочковой Т.А.
на	ад		

Согласно Инвестиционной программы Гродненской области объект «Реконструкция банно-оздоровительного комплекса по ул. Новогрудской в г. Дятлово с выделением очередей» в первую очередь строительства включена реконструкция бани, вторая очередь - реконструкция бассейна.

В настоящее время по данному объекту изготовлена проектно-сметная документация и выдано положительное заключение Госстройэкспертизы. Сумма оплаты составила 158 658,88 руб.

В 2014 году УП «Гродножилпроект» по нашему заказу был изготовлен проект по реконструкции банно-оздоровительного комплекса по ул. Новогрудской в г. Дятлово. Оплачено по договору 25 312,64 руб. (в ценах 2014 года). Проект не проходил экспертизу в связи с отсутствием финансирования. В результате документация по ремонту БОК не имела юридической силы и финансовые средства были использованы нецелесообразно.

Анализ посещаемости бани показал, что население активно пользуется ее услугами. В 2021 году посещаемость составила 13 169 человек, посещаемость бассейна — 8 000 человек. Вместе с тем, от населения поступают жалобы на оказание услуг по причине неудовлетворительного состояния элементов здания, парилок в бане, душевых, большого и малого бассейнов и др.

В декабре месяце 2020 года инспекцией департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области был проведен осмотр банно-оздоровительного комплекса и бассейна в частности. В результате установлено: в подвальной части здания, которые проходят и под баней-разрушение защитного слоя, значительная коррозия рабочей арматуры, нарушение арматурных каркасов перекрытия подвала и др.

Кровля – разрушение штукатурки, креплений и защитных фартуков, физический износ рулонного материала кровли, наличие моховой растительности и др.

Фасад – разрушение монолитной стены, наличие трещин в наружных стенах, разрушение кладки кирпича стен и др.

В парилках бани сгнили деревянные элементы вместе с каркасам, топочная и отопительные печи практически в аварийном состоянии и ежемесячно подвергается ремонту.

В моечных отделениях инженерные сети подвержены многочисленным коррозии, идет отслоение краски и штукатурного слоя на потолках, отслоение плиточного покрытия на полах и стенах. Аналогичная ситуация в раздевальных помещениях.

Вентиляция находится в нерабочем состоянии, вследствие чего на стенах образуется плесень.

Не соответствует требованиям газовое оборудование отопительных печей.

Требуется замена электрооборудование как в бане, так и в бассейне. Канализационная система находится в неудовлетворительном состоянии (сгнили трубы).

Санитарной службой района неоднозначно выдаются предписания на

устранение недостатков.

За 2021 год на текущий ремонт БОКа организацией было израсходовано 8 тыс. рублей.

Директор Дятловского РУП ЖКХ (B) e

С.М. Луня

Кашко С.А. (801563)68316