ООО «ЛВМ РУС». Реконструкция Завода по переработке и консервированию картофеля на территории ОЭЗ ППТ Липецк - проект #34

Эстакада трубопроводов

30 Mar 2021 13:55 - Евгений Гапичев

Status: в работе Start date: 30 Mar 2021

 Priority:
 hopмальный
 Due date:
 06 Apr 2021

Assignee: Елена Васильева % **Done:** 0%

Category: Estimated time: 0.00 hour

Target version: Spent time: 0.00 hour

Описание задачи: Эстакады трубопроводов от проектируемого склада

растительного масла до производственного здания

Description

Прошу подготовить строительное на эстакаду от проектируемого склада растительного масла до производственного здания.

Трубопроводы масла, сжатого воздуха, теплосети. Диаметры теплосети пока примите Ду80 (потом уточните у Чалуева). По маслу вопросы к Селивановой Н.А., наш раздел ТХ.

Диаметр тр-да сжатого воздуха определите по заданию от Селивановой Н.А.

Эстакады д.б. закрыта панелями-сендвич со всех сторон

Начальную и конечную точки ввода/вывода трубопроводов согласуйте с Селивановой Н.А.

Нужоо по белой даче подготовить строительное задание на эстакаду Эстакады д.б. закрыта панелями-сендвич со всех сторон

--С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк) +7(4742)20-01-50

History

#1 - 31 Mar 2021 15:23 - Евгений Гапичев

- Due date set to 06 Apr 2021
- Status changed from конкурс to в работе
- Assignee set to Елена Васильева
- Описание задачи updated

#2 - 06 Арт 2021 05:55 - Евгений Гапичев

Лена, уточни у Селивановой Н.А. место подъезда масловоза для размещения опор эстакады (п.7).

Учти в задании п.6

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк) +7(4742)20-01-50 +7(904)218-71-83

------ Перенаправленное сообщение ------

Тема: Новая задача Замечания - Графическая часть - 05.7.

01 Mar 2022 1/8

Технологические решения - 3. Стадия "П" Дата: Mon, 5 Apr 2021 19:00:56 +0300

От: Service, Rukovoditel <<u>Service, Rukovoditel@lwbd.ru</u>> Кому: Гапичев Евгений <<u>qapichev@promen48.ru</u>>

Новая задача Замечания - Графическая часть - 05.7. Технологические решения - 3. Стадия "П"

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-3/46-15/47-72/51-31

Список дел

- 1. Уменьшить высоту площадки с +8,000 до +7,600
- 2. Удалить венткамору. Вентоборудование смонтировать на площадке над воротами на отм +7,600
- 3. Электрощитовую расположить в осях В-Г. Высота помещения 3,5м. Перекрытие должно быть герметичным.
- 4. Все площадки и лестницы из черной стали под покраску.
- 5. Эстакаду запроектировать не ниже 5м. Размещение опор согласовать.
- 6. Предусмотреть антипроливную перегородку со съемным элементом для проезда техники для обслуживания.
- 7. Размеры и высоту уличного козырька проверить. Проверить чтобы не мешал подъезду масловоза.

Вложения

Маслосклад.JPG

<

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-3/46-15/47-72/51&action=download_attachment&file=MTYxNzYzODQ0N1%2FQnNCw0YHQu9C%2B0YHQutC70LDQtC5KUEc%3D&field=471> (111,8 KB)

Информация

ID 31 Дата добавления 05/04/2021 19:00 Инициатор Желателев Евгений Приоритет Средний Статус Новое Ответственный исполнитель

Ответственный исполнитель

Гапичев Евгений

Время и сроки

Целевая дата выполнения 12/04/2021 Дата начала Дней до завершения ПРОСРОЧЕНО

Финансы

Бюджетная стоимость RUB 0.00RUB Бюджетная стоимость EUR 0.00EUR Оплачено RUB 0.00RUB Оплачено EUR 0.00EUR Сальдо RUB 0.00RUB Сальдо EUR 0.00EUR

01 Mar 2022 2/8

#3 - 06 Арт 2021 11:10 - Евгений Гапичев

- File image.png added

Лена, размести, пожалуйста, на плане склада растительного масла тепловой узел и направь его Чалуеву.

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" +7(904)218-71-83 +7(4742)20-01-50

----- Перенаправленное сообщение ------

Тема: Re². Fwd: Новая задача Замечания - Графическая часть - 05.7.

Технологические решения - 3. Стадия "П" Дата: Tue, 06 Apr 2021 10:27:52 +0300

От: Владимир Владимирович <<u>chaluevv@mail.ru</u>> Отвечать: Владимир Владимирович <<u>chaluevv@mail.ru</u>> Кому: Евгений Гапичев <<u>gapichev@promen48.ru</u>>

Для венткамеры нормально.

Есть только вопрос с местом размещения теплового узла (запорная арматура, фильтра, гребёнка). Так же в венткамере его размещать? /С уважением,/ /Чалуев Владимир/ /8-951-304-42-83/

Вторник, 6 апреля 2021, 10:24 +03:00 от Евгений Гапичев <qapichev@promen48.ru>:

п.2 /"//Вентоборудование смонтировать на площадке над воротами на отм +7,600"/

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" +7(904)218-71-83 +7(4742)20-01-50

06.04.2021 8:56, Владимир Владимирович пишет:

В итоге где венткамера будет? Раньше была под номером 2, а сейчас её не стало. На её месте щитовая № 3. /С уважением,/ /Чалуев Владимир/ /8-951-304-42-83/

Вторник, 6 апреля 2021, 5:56 +03:00 от Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>:

Привет!

Венткамеру можете так расположить? Принимается замечание Желателева?

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" (г. Липецк) +7(4742)20-01-50 +7(904)218-71-83

------ Перенаправленное сообщение ------

Тема: Новая задача Замечания - Графическая часть - 05.7.

Технологические решения - 3. Стадия "П" Дата: Mon, 5 Apr 2021 19:00:56 +0300

Oт: Service, Rukovoditel <<u>Service.Rukovoditel@lwbd.ru</u>> Кому: Гапичев Евгений <<u>qapichev@promen48.ru</u>>

Новая задача Замечания - Графическая часть - 05.7.

Технологические решения - 3. Стадия "П"

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-3/46-15/47-72/51-31

Список дел

01 Mar 2022 3/8

- 1. Уменьшить высоту площадки с +8,000 до +7,600
- 2. Удалить венткамеру. Вентоборудование смонтировать на площадке над воротами на отм +7,600
- 3. Электрощитовую расположить в осях В-Г. Высота помещения
- 3.5м. Перекрытие должно быть герметичным.
- 4. Все площадки и лестницы из черной стали под покраску.
- 5. Эстакаду запроектировать не ниже 5м. Размещение опор согласовать.
- 6. Предусмотреть антипроливную перегородку со съемным элементом для проезда техники для обслуживания.
- 7. Размеры и высоту уличного козырька проверить. Проверить чтобы не мешал подъезду масловоза.

Вложения

Маслосклад.JPG

 $\frac{\text{http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info\&path=37-3/46-15/47-72/51\&action=download_attachment\&file=MTYxNzYzODQ0N1%2FQnNCw0YHQu9C%2B0YHQutC70LDQtC5KUEc%3D&field=471>}$ (111,8 KB)

Информация

ID 31

Дата добавления 05/04/2021 19:00 Инициатор Желателев Евгений Приоритет Средний Статус Новое

Ответственный исполнитель

Гапичев Евгений

Время и сроки

Целевая дата выполнения 12/04/2021 Дата начала Дней до завершения ПРОСРОЧЕНО

Финансы

0.00RUB Бюджетная стоимость RUB Бюджетная стоимость EUR 0.00EUR Оплачено RUB 0.00RUB Оплачено EUR 0.00EUR Сальдо RUB 0.00RUB Сальдо EUR 0.00EUR

01 Mar 2022 4/8

#4 - 08 Арт 2021 10:55 - Евгений Гапичев

------ Перенаправленное сообщение -----Тема: Re²: Белая дача Склад масла
Дата: Thu, 08 Apr 2021 10:44:07 +0300
От: Владимир Попов <<u>v.al.popov@mail.ru</u>>
Отвечать: Владимир Попов <<u>v.al.popov@mail.ru</u>>
Кому: Евгений Гапичев <<u>qapichev@promen48.ru</u>>

Дополнительно:

Опора эстакады (которая у склада) должна быть не ближе 0.5 м от дороги до выступающей части, что так же необходимо отобразить в задании

Четверг, 8 апреля 2021, 10:26 +03:00 от Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>:

Навес будет как на разрезе. Задание корректируем.

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" +7(904)218-71-83 +7(4742)20-01-50

08.04.2021 9:52, Владимир Попов пишет:

В задании строительному отделу необходимо указать, что фундамент в плане не должен быть более чем 15х15 м.
Площадку для сбора пролившегося масла прошу откорректировать
— ширина не должна превышать 3.0 м
Так же прошу уточнить будет ли навес в зоне постов подключения.

Среда, 7 апреля 2021, 17:00 +03:00 от Елена Васильева <info@promen48.ru>:

С уважением, инженер Васильева Елена Владимировна ООО "ПромИнжиниринг" +8-9202452295 info@promen48.ru

С уважением, Владимир Попов Тел.:+7(920) 533-99-90

С уважением, Владимир Попов Тел.:+7(920) 533-99-90

01 Mar 2022 5/8

#5 - 08 Арт 2021 10:55 - Евгений Гапичев

- File ПР-0121-ПЗУ#7 Измененное положения Склада масла.dwg added
- File ПР-0121-ПЗУ#7 Измененное положения Склада масла.pdf added

После согласования расположения склада прошу скорректировать задание на эстакаду.

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" +7(904)218-71-83 +7(4742)20-01-50

------ Перенаправленное сообщение ------

Тема: ЛУБД Склад масла

Дата: Thu, 08 Apr 2021 09:20:53 +0300 От: Владимир Попов <<u>v.al.popov@mail.ru</u>> Отвечать: Владимир Попов <<u>v.al.popov@mail.ru</u>>

Кому: aantimonov <aantimonov@mail.ru>, Алексей Каравайцев

bazila85@mail.ru>, Сергей Стерлигов sergev.teplosfera@gmail.com>

Копия: msp.bd <msp.bd@yandex.ru>, Евгений Гапичев <gapichev@promen48.ru>, blackhan1982 <blackhan1982@mail.ru>, 397982@mail.ru, Константин Власов <info@promen48.ru>

Здравствуйте!

Прошу согласовать расположение Товарно-сырьевого склада масла. Склад масле передвинут вверх на 3.0 м.

В связи с этим дополнительно необходимо выполнить:

- 1. Вынос опоры освещения
- 2. Вынос К3
- 3. Добавить участок теплотрассы

Прошу дать ответ сегодня, так как данное решение необходимо дополнительно отправить на согласование с Белой Дачей. Дополнительно прошу сообщить срок выдачи трасс НВК для сводного плана сетей. С уважением, Владимир Попов Тел.:+7(920) 533-99-90

01 Mar 2022 6/8

#6 - 13 Арт 2021 17:00 - Евгений Гапичев

После ТКК нужно будет дать описание и чертёж трубопроводов Т1, Т2 от БТП котельной до товарно-сырьевого склада растительного масла, включая тепловой узел Чалуеву. Он разрабатывает ИОС4.

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" +7(904)218-71-83 +7(4742)20-01-50

#7 - 29 Арт 2021 17:00 - Евгений Гапичев

- File bfieopcgkfidmfie.png added

Лена, скорректируй чертежи эстакады по замечаниям Заказчика.

Размер панели можешь принять по каталогу:

С уважением, Гапичев Евгений Сергеевич ООО "ПромИнжиниринг" +7(904)218-71-83 +7(4742)20-01-50

------ Перенаправленное сообщение ------

Тема: Новый комментарий 206 - Графическая часть - 05.7. Технологические

решения - 3. Стадия "П"

Дата: Thu, 29 Apr 2021 09:39:22 +0300

Oт: Service, Rukovoditel <<u>Service,Rukovoditel@lwbd.ru></u> Кому: Гапичев Евгений <<u>qapichev@promen48.ru</u>>

Новый комментарий 206 - Графическая часть - 05.7. Технологические решения - 3. Стадия "П"

http://rukovoditel.lwbd.ru/index.php?module=items/info&path=37-3/46-15/47-72/48-206

В такой конфигурации невозможен ремонт трубопроводов. Трубы будут заблокированы соседними. Расположить по 2 трубы на ярус. Размер короба хорошо если получится привести к размеру целой сэндвич панели.

• Статус файла:

Архив

29/04/2021 09:38 Желателев Евгений

Информация

ID 206
Дата добавления 28/04/2021 14:59
Дата обновления 29/04/2021 09:38
Создано Гапичев Евгений
Поделиться с группой
Lamb Weston
TSF (проектирование)
Поделиться с участником
Желателев Евгений
Статус файла
Архив
Задачи

01 Mar 2022 7/8

Files

image.png	528 KB	06 Apr 2021	Евгений Гапичев
ПР-0121-ПЗУ#7 Измененное положения Склада масла.dwg	4.32 MB	08 Apr 2021	Евгений Гапичев
ПР-0121-ПЗУ#7 Измененное положения Склада масла.pdf	319 KB	08 Apr 2021	Евгений Гапичев
bfieopcgkfidmfie.png	335 KB	29 Apr 2021	Евгений Гапичев

01 Mar 2022 8/8