
Position [rad]
2,5
1,5
0,5
−0,5
0
2
4
6
8
10
Time [s]
Desired
Actual
Position Error [rad]
1
0,5
0
−0,5
−1
Time [s]
Torque [Nm]
20
10
0
−10
−20
Time [s]
Feedback
Feedforward
Total Torque [Nm]
4
2
0
−2
−4
Time [s]
Jerk [rad/s³]
0
Time [s]