


OBIR - Projekt

29.01.2020

Paweł Jasiński Paweł Kamiński Paweł Rączkowski

Schemat i zdjęcia


Schemat:




UNO i mini PRO	nRF-24
7	CE (3)
8	CSN (4)
11	MOSI (6)
12	MISO (7)
13	SCK (5)


mini PRO	FT232
5V	VCC
GND	GND
RXI	TXO
TXO	RXI
RESET	DTR


Zdjęcia:














Testy

Testy dla wtyczki Cooper:

1. Wykonanie metody GET /.well-known/core

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
12:12:18	CON-GET	105 (0)	empty	Uri-Path: .well-known/core	
12:12:18	ACK-2.05 Content	105	empty	Content-Format: 40	; rt="frequency"; ct=0, ; rt="potencjometr"; ct=0, ; rt="udprecs"; ct=0, ; rt="errors"; ct=0, ; rt="ministats"; ct=0, ; rt="debug"; ct=0, ; rt="ministats"; ct=0, ; rt=ministats>; rt=ministat
12:12:21	NON-GET	106	empty	Uri-Path: .well-known/core	
12:12:21	NON-2.05 Content	106	empty	Content-Format: 40	:rt="frequency";ct=0,:rt="potencjometr";ct=0,:rt="errors";ct=0,:rt="ministats";ct=0,:rt="ministats";ct=0,

2. Wykonanie metod GET i PUT /frequency

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
12:59:01	CON-GET	30761 (0)	empty	Uri-Path: frequency, Accept: 0	1000
12:59:01	ACK-2.05 Content	30761	empty	Content-Format: 0	0
12:59:10	CON-PUT	30762 (0)	empty	Uri-Path: frequency, Accept: 0	122
12:59:10	ACK-2.04 Changed	30762	empty		
12:59:15	NON-PUT	30763	empty	Uri-Path: frequency, Accept: 0	255
12:59:15	NON-2.04 Changed	30763	empty		
12:59:32	NON-GET	30764	empty	Uri-Path: frequency, Accept: 50	
12:59:32	NON-2.05 Content	30764	empty	Content-Format: 50	{"value": 255}

3. Wykonanie metody GET /potencjometr

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
13:01:36	NON-GET	30341	empty	Uri-Path: potencjometr, Accept: 0	
13:01:36	CON-2.05 Content	30597 (0)	empty	Content-Format: 0	648
13:01:36	ACK-EMPTY	30597	empty		
13:01:39	CON-GET	30342 (0)	empty	Uri-Path: potencjometr, Accept: 0	
13:01:39	ACK-EMPTY	30342	empty		
13:01:39	CON-2.05 Content	30598 (0)	empty	Content-Format: 0	648
13:01:39	ACK-EMPTY	30598	empty		

4. Wykonanie metod GET /errors /udprecs /ministats

CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
NON-GET	1840	empty	Uri-Path: errors, Accept: 50	
NON-2.05 Content	1840	empty	Content-Format: 50	{"value": 8}
CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
CON-GET	24559 (0)	empty	Uri-Path: udprecs, Accept: 50	
ACK-2.05 Content	24559	empty	Content-Format: 50	{"value": 16}
CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
CON-GET	62283 (0)	empty	Uri-Path: ministats, Accept: 0	
ACK-2.05 Content	62283	empty	Content-Format: 0	14
	NON-GET NON-2.05 Content CoAP Message CON-GET ACK-2.05 Content CoAP Message CON-GET	NON-GET 1840 NON-2.05 Content 1840 CoAP Message MID CON-GET 24559 (0) ACK-2.05 Content 24559 CoAP Message MID CON-GET 62283 (0)	NON-GET 1840 empty NON-2.05 Content 1840 empty CoAP Message MID Token CON-GET 24559 (0) empty ACK-2.05 Content 24559 empty CoAP Message MID Token CON-GET 62283 (0) empty	NON-GET 1840 empty Uri-Path: errors, Accept: 50 NON-2.05 Content 1840 empty Content-Format: 50 CoAP Message MID Token Options CON-GET 24559 (0) empty Uri-Path: udprecs, Accept: 50 ACK-2.05 Content 24559 empty Content-Format: 50 CoAP Message MID Token Options CON-GET 62283 (0) empty Uri-Path: ministats, Accept: 0

5. Wymuszenie retransmisji (tryb debug, pierwsze ACK jest ignorowane przez UNO)

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
13:24:07	CON-GET	53341 (0)	empty	Uri-Path: potencjometr, Accept: 50	
13:24:07	ACK-EMPTY	53341	empty		
13:24:07	CON-2.05 Content	53597 (0)	empty	Content-Format: 50	{"value": 648}
13:24:07	ACK-EMPTY	53597	empty		
13:24:12	CON-2.05 Content	53597 (0)	empty	Content-Format: 50	{"value": 648}
13:24:12	ACK-EMPTY	53597	empty		

6. Wywołanie błędu 4.04 Not found

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
20:08:20	CON-GET	54546 (0)	empty	Uri-Path: frequencyy, Accept: 50	
20:08:20	ACK-4.04 Not Found	54546	empty	Content-Format: 0	Not Found

7. Wywołanie błędu 4.06 Not Acceptable

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
20:09:03	CON-GET	423 (0)	empty	Uri-Path: frequency, Accept: 21	
20:09:03	ACK-4.06 Not Acceptable	423	empty	Content-Format: 0	Not Acceptable

8. Wywołanie błędu 4.02 Bad option

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
20:11:17	CON-GET	43872 (0)	empty	ETag: 0x6161, Uri-Path: errors, Max-Age: 12	
20:11:17	ACK-4.02 Bad Option	43872	empty	Content-Format: 0	Bad Option

9. Wystąpienie błędu 5.00 Internal server error

Time	CoAP Message	MID	Token	Options	Payload
18:24:39	CON-GET	31491 (0)	empty	Uri-Path: frequency, Accept: 50	
18:24:39	ACK-5.00 Internal Server Error	31491	empty	Content-Format: 0	Internal Server Error

Testy dla Coap Inspectora:

1. Wykonanie metody GET /.well-known/core

Time	CoAP Message	MID	Options	Payload
12:20:02.536	CON-GET	15718	{"Uri-Path":[".well-known","core"]}	
12:20:02.699	2.05 ACK	15718	{"Content-Format": "application/lin	;rt="frequency";ct=

2. Wykonanie metod GET i PUT /frequency


12:32:37.113	CON-GET	15719	{"Uri-Path":"frequency"}	
12:32:37.214	2.05 ACK	15719	{"Content-Format":"text/plain"}	642
12:33:57.026	CON-PUT	15720	{"Uri-Path":"frequency"}	12
12:33:57.063	2.04 ACK	15720	()	
12:34:02.699	CON-GET	15721	{"Uri-Path":"frequency"}	
12:34:02.713	2.05 ACK	15721	{"Content-Format":"text/plain"}	12

3. Wykonanie metody GET /potencjometr (CON i NON)

12:58:56.712	CON-GET	39589	{"Uri-Path":"potencjometr"}	
12:58:56.725	ACK-EMPTY	39589		
12:58:56.731	2.05 CON	39845	{"Content-Format":"text/plain"}	648
12:58:56.740	ACK-EMPTY	39845		
13:00:49.911	NON-GET	39590	{"Uri-Path":"potencjometr"}	
13:00:50.008	2.05 CON	39846	{"Content-Format":"text/plain"}	648
13:00:50.011	ACK-EMPTY	39846		

4. Wykonanie metod GET /errors /udprecs /ministats

16:39:29.904	NON-GET	39591	{"Uri-Path":"ministats"}	
16:39:30.017	2.05 NON	39591	{"Content-Format": "text/plain"}	18
16:39:56.566	NON-GET	39592	{"Uri-Path":"udprecs"}	
16:39:56.581	2.05 NON	39592	{"Content-Format": "text/plain"}	37
16:40:04.487	NON-GET	39593	{"Uri-Path":"errors"}	
16:40:04.505	2.05 NON	39593	{"Content-Format": "text/plain"}	8



5. Wymuszenie retransmisji (tryb debug, pierwsze ACK jest ignorowane przez UNO)

6. Wywołanie błędu 4.04 Not found

16:45:12.141

16:45:29.150

16:45:29.165

16:45:29.172

16:45:29.181

16:45:34.180

16:45:34.188

1	16:53:24.148	CON-GET	39601	{"Uri-Path":["potencjometr","freq
1	16:53:24.168	4.04 ACK	39601	{"Content-Format": "text/plain"} Not Found

39600

39856

39856

39856

39856

{"Content-Format":"text/plain"}

("Content-Format":"text/plain")

{"Content-Format":"text/plain"}

("Uri-Path": "potencjometr")

7. Wywołanie błędu 4.06 Not Acceptable

2.05 ACK

CON-GET


ACK-EMPTY

2.05 CON

ACK-EMPTY

2.05 CON

ACK-EMPTY



8. Wywołanie błędu 4.02 Bad option



9. Wystąpienie błędu 5.00 Internal server error

18:24:22.735	CON-GET	40528	{"Uri-Path":"frequency"}	
18:24:22.885	5.00 ACK	40528	{"Content-Format":"text/plain"}	Internal Server Error

Skrypt demonstracji

- 1. Uruchomienie węzłów
 - a. pojawienie się wiadomości "Elo, mini" w oknie komunikacji przez port szeregowy z Arduino Mini PRO;
 - b. pojawienie się wiadomości "Witamy w naszym gitara siema", oraz przydzielonego przez serwer DHCP adresu IP w oknie komunikacji przez port szeregowy z Arduino UNO;
- 2. Wysłanie wiadomości PING
- 3. Wysłanie zapytania **GET /.well-known/core**
- 4. Wysłanie zapytania **GET /frequency**
 - a. jako CON z opcją accept text/plain
 - b. jako NON z opcją accept application/json
- 5. Wysłanie zapytania **PUT /frequency**
 - a. jako CON z opcją content-format text/plain i wartością 800
 - b. jako NON z opcją content-format text/plain i wartością 10000
- 6. Wysłanie zapytania **GET /frequency**
- 7. Wysłanie zapytania **PUT /frequency** z wartością 0
- 8. Wysłanie zapytania **GET /potencjometr**
 - a. jako NON z opcją accept text/plain
 - b. jako NON z opcją accept application/json
- 9. Wysłanie zapytania **GET /debug**
- 10. Wysłanie zapytania **GET /potencjometr**
- 11. Wysłanie zapytania **GET /frequency** z opcją accept application/gif
- 12. Wysyłanie zapytania **GET /iksde**
- 13. Wysłanie zapytania **PUT /frequency** z opcją content-format application/gif
- 14. Wysłanie zapytania **PUT /frequency** z opcją Max-age 12
- 15. Wysłanie zapytania **GET /udprecs**
- 16. Wysłanie zapytania **GET /errors**
- 17. Wysłanie zapytania **GET /ministats**
- 18. Wyłączenie węzłą mini PRO
- 19. Wysłanie zapytania **GET /frequency**

Lista funkcjonalności

- Pomiar wartości napięcia na potencjometrze [7]
- Sprawdzenie dostępnych zasobów [3]
- Sprawdzenie częstotliwości generatora dźwięku [4]
- Ustawienie częstotliwości generatora dźwięku [5]
- Sprawdzenie ilości odebranych wiadomości przez Arduino UNO [14]
- Sprawdzenie ilości błędów obsłużonych przez Arduino UNO [15]
- Sprawdzenie ilości wiadomości odebranych przez Arduino Mini PRO [16]
- komunikacja z węzłem za pomocą protokołu CoAP, implementując:
 - wiadomości CON [4]
 - wiadomości NON [4]
 - wiadomość PING [2]
 - obsługę opcji Accept [4]
 - obsługę opcji Content-Format [5]
 - o obsługę opcji Uri-Path [3]
 - o retransmisję [9]
 - Obsługa błędów

00:27:03 CON-2.05 Content 52564 (0) empty

- Not Found [11]
- Not Acceptable [11]
- Unsupported content-format [12]
- Bad option [13]
- Internal server error [18]

Różnice między wtyczką Cooper i aplikacją CoAP inspector

1. Różnica w odczytywaniu znaków przez Cooper'a i CoAP inspectora CoAP Inspector:

20:37:00.162	2.0	5 CON	44764	{"Cont	ent-Format": "text/plain" }	226
20:37:00.172	AC	K-EMPTY	44764			
Cooper:						
00:26:58 ACK-EMPTY	52564 6	emnty				

Coap Inspector jest "ślepy" na nadmiarowe znaki '\0' przesyłane w payloadzie.

Content-Format: 0