




Introduction


Cours de Systèmes à Microcontrôleurs

Projet Robot 1

Projet Robot 2







O1 Presentation

Contexte et rapide présentation du contrat

O3 Resultats et ameliorations

Résultats des simulations, améliorations éventuelles, difficultés O2 Fonctions du robot

Fonctionnalités de notre code et différents modules

D4 Conclusion


Ce que nous avons obtenu, retenu et apprécié





Presentation

Contexte et rapide présentation du contrat






Contrat 7

Le robot doit se diriger vers une cible à l'avant du robot

Capteurs IR

Le robot démarre et avance en ligne droite s'il détecte un obstacle fixe à moins de 1,50 m et s'arrête si la distance est inférieure à 40 cm


Acquisitions des signaux des capteurs : interruptions du débordement du TimerO toutes les 20ms






Fonctions du robot


Algorigrammes et code









```
void main(void)
    init_uart();
    init_frequence();
    init_entrees_sorties();
    init_moteurs();
   init_timer();
   init_I2C();
   init_ADC();
   valider_IT();
   while (1)
        if (flag_batterie == 1)
            flag_batterie = 0;
            surveillance_batt();
        if (flag_capteurs_IR == 1)
            flag_capteurs_IR = 0;
            surveillance_capt();
        if (flag_telecommande == 1)
            flag_telecommande = 0;
            surveillance_tele();
```




```
void init_uart(void)
void init_frequence(void) // fréquence d'horloge
                                                              BAUDCONbits.BRG16 = 1;
    OSCCONDITS.IRCF0 = 1;
                                                              TXSTAbits BRGH = 1; // p204
   OSCCONDITS.IRCF1 = 1:
                                                              TXSTAbits.SYNC = 0; // p207
    OSCCONbits.IRCF2 = 1;
                                                             SPBRG = 207:
void init entrees sorties(void)
                                                             SPBRGH = 0:
                                                              TRISCbits.RC6 = 1;
    TRISCbits.TRISC3 = 1; // SCL en entree (p176)
                                                              TRISCbits.TRISC6 = 1; // TX1 en entree
    TRISCbits.TRISC4 = 1; // SDA en entree (p176)
                                                              TRISCbits.TRISC7 = 1; // RX1 en entree
   TRISAbits.RAO = 1; // IR droit
                                                             RCSTAbits.SPEN = 1; // Port srie activ (p205)
    TRISAbits.RA1 = 1: // IR gauche
                                                             TXSTAbits.TXEN = 1; // Activation transmission (p
                                                             RCSTAbits.CREN = 1: // Activation rception contin
   TRISCbits.RC1 = 0; // PWM Droit
   TRISCbits.RC2 = 0: // PWM Gauche
                                                       > void init_I2C(void) ···
    TRISBbits.RB5 = 0; // LED Test
                                                       > void init_ADC(void)...
    TRISBbits.RB1 = 0; // IR_ON (alim)
   PORTBbits.RB1 = 0:
                                                       void init_timer(void) // Timer0
void init_moteurs(void)
                                                              TOCONbits.TO8BIT = 0: // timer en 16 bits
                                                              TOCONbits.TOCS = 0; // horloge interne
    T2CONbits.T2CKPS1 = 0; // Prescaler = 4 (p135)
                                                             TOCONbits.TOPS = 1: // PRE = 1:4
    T2CONbits.T2CKPS0 = 1:
    PR2 = 124;
                                                              TOCONbits.PSA = 0: // L'horloge du TimerO vient
    CCPR1L = 0; // le robot est initialement immo
                                                              INTCONbits.TMR0IE = 1: // on active l'IT overflow d
    CCPR2L = 0:
   CCP1CONbits.DC1B0 = 0: // p149
                                                              TMR0H = 0xD8; // B1 bits de poids fort
   CCP1CONbits.DC1B1 = 0:
                                                              TMROL = 0xEF; // DF bits de poids faible
   CCP2CONbits.DC2B0 = 0:
    CCP2CONbits.DC2B1 = 0;
                                                              TOCONbits.TMROON = 1: // on active le TimerO
    CCP1CONbits.CCP1M3 = 1: // mode PWM (p146)
    CCP1CONbits.CCP1M2 = 1:
                                                       void valider IT(void)
    CCP2CONbits.CCP2M3 = 1;
    CCP2CONbits.CCP2M2 = 1;
                                                              INTCONDITS.INTOIE = 1:
    T2CONbits.TMR2ON = 1: // Timer2
                                                              INTCON2bits.INTEDG0 = 0; // front descendant
    T2CONbits.T2OUTPS = 9:
                                                              INTCONbits.GIE = 1;  // on active les IT globale
    PIE1bits.TMR2IE = 1:
```



```
#pragma code HighVector = 0x08
void IntHighVector(void)
    _asm goto HighISR _endasm
#pragma code
#pragma interrupt HighISR
void HighISR(void)
    if (INTCONbits.INTOIF)
        INTCONbits.INTOIF = 0; // IT acquittée
        flag_telecommande = 1;
    if (INTCONbits.TMR0IF)
        INTCONbits.TMR0IF = 0; // IT acquittée
        flag_capteurs_IR = 1;
        compteur++;
        TMR0H = 0xB1;
        TMR\theta L = \theta xDF;
        if (compteur == 1) // 10 // le compteur se déclen
            flag_batterie = 1;
            compteur = 0;
```




```
void surveillance_batt(void)
          int i:
         int val_moy;
         // décalage des valeurs vers la droite
         for (i = NB_MESURES_BATT-1; i>0; i--)
             liste_UBAT[i] = liste_UBAT[i-1];
          ADCONObits.CHSO = 0:
          ADCONObits.CHS1 = 1;
          ADCONObits.CHS2 = 0;
         ADCONObits.CHS3 = 0:
         ADCONObits.GO = 1;
         while (ADCONObits.DONE):
127
         UBAT = (unsigned int)ADRESH;
         liste_UBAT[0] = UBAT;
         val_moy = moyenne(liste_UBAT, NB_MESURES_BATT); // 4 mesures/seconde ?
         if (val_moy < VALEUR_TENSION_CRITIQUE)</pre>
             PORTBbits.RB5 = 1; // on allume la LED Test
             printf("Valeur batterie : %d (batterie faible)\r\n", val_moy);
             affichage_batterie(val_moy);
             PORTBbits.RB5 = 0; // on allume la LED Test
             printf("\r\nValeur batterie : %d \r\n", val_moy);
             affichage_batterie(val_moy);
```












```
void surveillance_capt(void)
    int val_moy; // utile pour stocker la moyenne des distances
    for (i = NB_MESURES_IR-1; i>0; i--)
       liste_dist[i] = liste_dist[i-1];
    ADCONObits.CHS = 0; // channel 0
    ADCONObits.60 = 1;
    while (ADCONObits.DONE);
    dist_D = (int)ADRESH;
    ADCONObits.CHS = 1; // channel 1
    ADCONObits.60 = 1;
    while (ADCONObits.DONE);
    dist_G = (int)ADRESH;
    dist = (dist_6 + dist_D) / 2; // moyenne des deux capteurs
    liste_dist[0] = dist;
    val_moy = moyenne(liste_dist, NB_MESURES_IR); // moyenne des 8 mesures
    printf("dist_D : %d \r\ndist_G : %d\r\n\r\n", dist_D, dist_G);
    if (robot == 1 && val_moy > VALEUR_DISTANCE_IR_MAX && val_moy < VALEUR_DISTANCE_IR_MIN)</pre>
        vitesse_moteur(PWM_D, PWM_G);
        vitesse_moteur(STOP_MOTEURS, STOP_MOTEURS);
```



Resultats & ameliorations

Résultats des simulations, améliorations éventuelles et difficultés





I2C

À l'oscilloscope, on observe la liaison I2C qui permet l'affichage LED. Sur la sonde J24, on a SCL (voie 1) et sur la sonde J25 on a SDA (voie 2). En l'absence de réception d'un signal de la télécommande, le microcontrôleur envoie régulièrement une valeur sur U8. En effet, on fait appel à la fonction affichage_batterie après avoir effectuer une mesure de la tension batterie qui envoie une valeur correspondant à l'image de la tension mesurée. Cette valeur permet de régler l'affichage des 8 LEDs. On observe la trame suivante en binaire : 01000 0000 0 1100 0000. Les 8 premiers bits correspondent à l'adresse de U8 : 0x40. Le neuvième bit indique une écriture. Les 8 bits restants indique que le pourcentage de la tension batterie est entre 63% et 75%, ainsi les deux premières LEDs sont éteintes, les six autre sont allumées.




FIGURE 8 – signal I2C observé en J24 (SCL) et J25 (SDA)









Lecture capteurs IR

Au niveau hardware, on observe bien en sortie du capteur une tension analogique. Pour un objet placé à distance fixe du robot, cette tension est fixe. La datasheet du capteur donne une tension d'environ 1.5V pour un objet placé à 40 cm. On retrouve bien cette tension à l'oscilloscope. Au niveau software, on affiche grâce à la liaison UART la valeur numérique correspondante sur les deux capteurs. Comme les capteurs sont légèrement tournés, cette valeur numérique est proche mais pas totalement identique.




Figure 10 - tension en sortie du capteur droit pour un objet à 40 cm











Generation PWM

Dans le cas où les moteurs sont à l'arrêt, le signal PWM a un rapport cyclique RC=0%. On observe alors du bruit d'amplitude de quelques mV sur les sondes J17 et J18. Lorsque le robot est en marche, on observe à la fois un signal PWM du côté du moteur droit et du moteur gauche. Le signal PWM a dans les deux cas un rapport cyclique RC=50%. Le signal PWM a une fréquence de 4000Hz. On a ci-dessous une mesure du signal PWM à l'oscilloscope :




FIGURE 11 – le signal PWM observé sur la sonde J17 (moteur droit)













Difficulte : Capteurs IR

5.2.2 Lecture capteurs IR

Au niveau hardware, on observe bien en sortie du capteur une tension analogique. Pour un objet placé à distance fixe du robot, cette tension est fixe. La datasheet du capteur donne une tension d'environ 1.5V pour un objet placé à 40 cm. On retrouve bien cette tension à l'oscilloscope. Au niveau software, on affiche grâce à la liaison UART la valeur numérique correspondante sur les deux capteurs. Comme les capteurs sont légèrement tournés, cette valeur numérique est proche mais pas totalement identique.




Figure 9 – extrait datasheet capteurs IR

Pistes d'amelioration

Utilisation d'un testeur de batterie : Un testeur de batterie mesure la charge restante dans une batterie. Il peut donner une indication plus précise de l'état de la batterie que l'estimation basée uniquement sur la tension. C'est particulièrement utile dans des systèmes où le niveau de la batterie peut avoir un impact significatif sur le fonctionnement.

Utilisation d'un bipeur en cas de tension critique : Un bipeur produit un signal sonore lorsqu'il est activé. Ici, il serait utilisé pour alerter l'utilisateur lorsque la tension de la batterie tombe en dessous d'un certain seuil critique (10V). Cette amélioration permet une réaction rapide à un état de batterie faible, qui pourrait passer inaperçu.

Utilisation d'une batterie lithium polymère 3 cellules : Les batteries au lithium polymère (ou LiPo) sont des types de batteries rechargeables qui offrent plusieurs avantages par rapport aux autres types de batteries, y compris une densité d'énergie plus élevée, un taux de décharge plus élevé, et la possibilité de prendre presque n'importe quelle forme. L'utilisation d'une batterie LiPo 3 cellules fournirait une tension nominale de 11.1V, ce qui serait suffisant pour alimenter le système en 12V.

Utilisation d'un testeur de batterie qui déclenche un signal sonore en cas de sous-alimentation : Comme mentionné précédemment, un testeur de batterie peut fournir une indication précise de l'état de la batterie. Cependant, ce testeur particulier serait également capable de déclencher un signal sonore si la tension de la batterie tombe en dessous de 10V. Cela offrirait un double avantage : non seulement il donnerait une indication précise de l'état de la batterie, mais il alerterait également l'utilisateur de toute sous-alimentation, permettant une intervention rapide.



Conclusion

Réussite et bilan d'expérience (ce que nous avons obtenu, retenu et apprécié)

