

开发板介绍和开发环境搭建

小制铝計ITITE OF COMPUTING TECHNOLOGY

卢天越

2019.9.2

开始之前——注意事项

- ■温柔一点
 - 开发板、线路、sd卡相对脆弱,避免暴力操作
 - 调代码不要急躁,错误可能出在细微
- ■主动一点
 - ■研讨课有难度
 - ■看不懂的要问,遇到bug要调



■虚拟机安装



■虚拟机安装



虚拟机安装

- VirtualBox软件的安装
- 导入虚拟机镜像(ova文件)
- 创建共享文件夹
- ■启动虚拟机


	文件名称	说明
1	VirtualBox-5.2.18-124319-Win.exe	VirtualBox windows安装包
2	PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.exe	Windows7串口驱动
3	ubuntu12.04_1.ova	VirtualBox虚拟机镜像
4	Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack- 5.2.18.vbox-extpack	VirtualBox拓展包



虚拟机安装

- Xshell和Xftp的安装
- Xshell新建连接
 - 主机127.0.0.1
 - 端口22
 - 用户身份验证:
 - stu, 123456
- xshell中启动xftp








■虚拟机安装



- 安装串口驱动
- 连接开发板:
 - ■串口线、电源线
 - ■注意串口线颜色
- ■串口配置
 - ■设备管理器
 - 叹号消失为成功





开发板连接

启动虚拟机然后连接开发板



- sudo minicom -s
 - 进入到Serial port setup选项, 修改Serial Device为 /dev/ttyUSB0
- sudo minicom启动开发板
 - ■可能需要按一下板子上reset键才有显示