BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỬ PHẠM KỸ THUẬT TP. HÒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TAO CHẤT LƯỢNG CAO



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ IN

TÌM HIỂU IN HANGTAG CHO NGÀNH DỆT MAY TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LUỢNG SẢN PHẨM IN HANGTAG

GVHD: PGS.TS. NGÔ ANH TUẨN SVTH: NGUYỄN THI THU HƯƠNG MSSV: 12148015

NGUYỄN THỊ THỦY HOA VŨ KHÁNH UYỆN

ÚYÊN MSSV: 12148043

MSSV: 12148078



Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỬ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU IN HANGTAG CHO NGÀNH DỆT MAY TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN HANGTAG

SVTH: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG MSSV: 12148015

NGUYỄN THỊ THỦY HOA MSSV:12148078

VŨ KHÁNH UYÊN MSSV:12148043

Khóa: 2012-2016

Ngành: CÔNG NGHỆ IN

GVHD: PGS.TS. NGÔ ANH TUẨN

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỬ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU IN HANGTAG CHO NGÀNH DỆT MAY TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM IN HANGTAG

SVTH: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG MSSV: 12148015

NGUYỄN THỊ THỦY HOA MSSV:12148078

VŨ KHÁNH UYÊN MSSV:12148043

Khóa: 2012-2016

Ngành: CÔNG NGHỆ IN

GVHD: PGS.TS. NGÔ ANH TUẨN

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2016



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2016

NHIỆM VỤ ĐỔ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG MSSV: 12148015

NGUYỄN THỊ THỦY HOA MSSV: 12148078

VŨ KHÁNH UYÊN MSSV: 12148043

Ngành: Công nghệ In Lớp: 12148CLC

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. NGÔ ANH TUẨN ĐT: 0903702460

Ngày nhận đề tài: 7/4/2016 Ngày nộp đề tài: 6/8/2016

1. Tên đề tài: Tìm hiểu in Hangtag cho ngành dệt may tại Việt Nam và các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm in Hangtag

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

- Các tài liệu về các phương pháp in, vật liệu in, khuôn in
- Các tài liệu về thiết bị, máy móc của hãng sản xuất
- Các chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật trong quản lý chất lượng
- Các phần mềm hỗ trợ trong sản xuất hangtag
- Các phần mềm xử lý và kiểm tra file

3. Nội dung thực hiện đề tài:

- Tìm hiểu chung về các loại nhãn mác trong ngành dệt may
- Tìm hiểu về các loại hangtag, đặc điểm và tầm quan trọng của chúng.
- Khảo sát khả năng in hangtag tại một số nhà in ở Việt Nam hiện nay
- Tìm hiểu về các phương pháp in hangtag, đặc điểm, quy trình, thành phẩm, vât liêu
- Tìm hiểu một số yếu tốảnh hưởng đến chất lượng in hangtag, các lỗi hay gặp khi in, nguyên nhân và cách khắc phục

- Đề xuất quy trìnhnhằm nâng cao chất lượng in hangtag từ chế bản, in và thành phẩm
- Đề xuất quy trình chuẩn hóa nhằm nâng cao chất lượng in hangtag từ chế bản, in và thành phẩm

4. Sản phẩm

- Sưu tầm được một số mẫu nhãn mác và hangtag cho ngành dệt may
- Bộ các lỗi hay xảy ra trong in, nguyên nhân và cách khắc phục
- Quy trình chuẩn hóa cho từng phương pháp với những thông số chi tiết từ chế bản, in và thành phẩm
- Các thiết lập, tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra trong từng công đoạn

TRƯỞNG NGÀNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỔ VÀ HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Nhãn dệt (Woven Label)	4
Hình 2.2: Nhãn in (Printed Label)	4
Hình 2.3: Nhãn treo (Hangtag)	5
Hình 2.4: Nhãn thương hiệu	5
Hình 2.5: Nhãn hướng dẫn chăm sóc	6
Hình 2.6: Nhãn kích cỡ	
Hình 2.7: Nhãn thành phần vải	6
Hình 2.8: Nhãn đặc biệt	7
Hình 2.9: Nhãn cờ	
Hình 2.10: Nhãn nhà sản xuất	7
Hình 2.11: Nhãn kết hợp	
Hình 2.12: Nhãn chuyển nhiệt	8
Hình 2.13: Hangtag thương hiệu	9
Hình 2.14: Hangtag chứa dữ liệu thay đổi	9
Hình 2.15: Hangtag hình chữ nhật	
Hình 2.16: Hangtag hình vuông	9
Hình 2.17: Hangtag hình tròn	10
Hình 2.18: Hangtag hình tam giác	10
Hình 2.19: Hangtag dạng booklet	10
Hình 2.20: Hangtag hình dạng đặc biệt	
Hình 2.21: Lỗ thông thường	11
Hình 2.22: Lỗ có gắn eyelet	11
Hình 2.23: Minh họa kích thước hangtag	13
Hình 2.24: Minh họa vị trí lỗ trên hangtag	14
Hình 2.25: Góc tiếp xúc	16
Hình 2.26: Nguyên lý ép nhũ nóng	
Hình 2.27: Nguyên lý ép nhũ phẳng ép phẳng	21
Hình 2.28: Nguyên lý ép nhũ ống ép phẳng	
Hình 2.29: Nguyên lý ép nhũ ống ép ống	22
Hình 2.30: Nguyên lý dập nổi (trái) và dập chìm (phải)	22
Hình 2.31: Nguyên lý tráng phủ toàn phần (trái) và từng phần (phải)	22
Hình 2.32: Đơn vị tráng phủ của máy in	23
Hình 2.33: Nguyên lý bế phẳng từng tờ	24
Hình 2.34: Nguyên lý bế trục xoay	
Hình 2.35: Xỏ dây kiểu thắt nút	26
Hình 2.36: Xỏ dây kiểu luồn	
Hình 2.37: Xỏ dây kiểu xoắn	26
Hình 2.38: Nhãn RFID	27
Hình 2.39: Thành phần cơ bản của máy cắt Ultrasonic	28
Hình 2.40: Thiết bị chia cuộn Ultrasonic	
Hình 2.41: Thiết bị cắt vải Ultrasonic	29

