



1



2

COD	ANS	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN PISO	QUENTE
LC-01	T-020R	vetro	0,30	6	DN03	DN00	---
LC-02	T-030R	aluminio	0,30	1	DN05	DN00	---
LC-03	T-REV1	box	0,33	2	DN03	DN00	gsm
LC-14	T-REV0	vetro	0,30	6	DN03	DN00	---
LC-15	T-REV2	laminato	0,30	1	DN03	DN00	---
LC-04	S-002	vetro	0,30	6	DN03	DN00	---

COD	AMB	TIPO	FESQ	UNC	DN AF	DN ESQ	QUENTE
LC-10	S-MAS	vago	0.30	6	DN20	DN40	---
LC-11	S-MAS	lavatório	0.30	1	DN20	DN40	---
LC-12	S-MAS	box	0.10	2	DN20	DN40	SH
LC-13	T-LAV	tanque	0.70	3	DN25	DN40	---
LC-16	T-DEP	tanque	0.70	3	DN25	DN40	---

DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA HEDERULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,001 a soma total de 8,2 para 8,2 pesos e a alimentação de 10400 para 6200 para CN22
Linha de velocidade por conforto, não por norma	CN23 abordeira a norma a 2,7 m/s, a 2,0 m/s e não nos assentos. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador no tanal superior	0,8 m/s por gravidade nos acrílicos, chuveiros elétricos, TC-14 entrega 12 m/s
Uma única rede de água	RS2 encanou o modo não há rede não pressão no tubo, e com esse desequilíbrio a única possibilidade de conexão isolada
Caixa de gordura antes da limpeza	costeira = TC 15 (2R L) = TC 12 = note, CN200 com aumento de 2 %

COD	AMB	TIPO	FESQ	UNIC	DN AF	DN ESO	QUENTE
EC-03	T.OOZ	pla	0.70	3	CN25	DN40	---
EC-04	T.GOU	pla	0.70	3	CN25	DN40	---
EC-05	T.LAV	pla	0.70	3	CN25	DN40	---
EQ-02	T.LAV	lavadora	1.00	3	CN25	DN40	---
DK-01	T.DNP	ducha_interna	0.40	2	CN25	DN40	---

de 76 REV RES