



PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO		
#	PASSO	CONTÉUDO DE ACEITE
1	Conferir se o disco com a matriça e o memorial de lote	diâmetro baixo de 50 mm mantendo a locação
2	Implantar o PMS, marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 3000 mm de contorno	perímetros 75 x 75 e 75 x 250
4	Marcar os eixos X (2 x 6) e Y (4 x 6) no gabarito	linha coordenada múltiplo de 300 mm
5	Cortar cada canto das DUAS divisões	não é em canto, são de cantos sobre
6	Conferir e diagramar A-C	2545,1 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir espaço por 3 x 5 em cada canto	área de qualquer comprimento
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

NOTAS

- Localizacao e o unico desenho em que o erro nao tem conseq. barata: o caso sai do lugar.
- Cada canto e cotado das DUAS dividas, nunca em cadeia acumulada. — erro de cadeia soma, erro de referencia independente nao.
- Conferencia obrigatoria pela diagonal: $24403,1$ mm entre A e C antes de constatar o radiol.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC 04; cota 0,00 = piso acabado do terreno