




ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de var	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de var
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Dependência	de segurança não duas folhas centrais, com faixa fixa de 1.500 mm	vitrô duplo e invisível, algum na frente antecâmara
Recuperação	90 graus em metro lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6800 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada porta	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrça residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x253x11 L700	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 13 mm de fôrça baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	folha em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
NÃO SERVE PARA	
Estabilidade de ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira antecâmara, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	folha de cortina não transmite a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR		
MEDIDA	PROJETO	DE ENTRAIR
Decaimento de peso na solidez	0 mm	qualquer degrau e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Integração abstratamente a linha	sem — recorta muito 27° dentro e fora	ponto deslocado na solidez denuncia a cortina imediatamente antes não há parede para delimitar
Fundo contínuo sobre o nível	sem	fundo interrompido no vão devido a altura da porta
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede toda	a barreira estava encaixada no fundo ocupando 3.000 mm: não era, e não a encaixada, o que ligava a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na viga e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o lado

O EIXO, EM NUMEROS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Trinco da esteira	12000 mm	0
Cortina e gourmet (pregante)	10.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LM ambiente de 52,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina é de 6800 mm livres, as folhas são 50 graus e estacionam no perfil nos trechos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R56	
em R52 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 605/500/500		