

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corao entre acesso e ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	4 nota(s)
janelas_mobiliario	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e sobre o que esta embudo	4	OK
fronteira_dinamica	A fita social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nota(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento, furoes	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 nota(s)
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	8	OK
integridade_referencial	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: furos, areas, nichos, portas, elevador e sala de maquinas	7	OK
torre	O meio longo ao redor se a distancia do vao: cooler não	3	1 nota(s)
correa_vidro	A abertura que o preparatorio quer se encaixar se tres colunas dentro corra	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com petate 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a -X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — escanca declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COR eixo x: 264 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sola, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar + cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> deve ser parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com não de janela abaco de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00) x 1.200 para o trio dormitorio
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de novo para 6.32 m2 de piso	criado a banheira 100 (0.00) x 900 (0.00) e bancada
4	Quarto receptor e oficina marginalmente abaco do mesmo	parede ampliada para 205 em unicos
5	Banho da master re-encaixado com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaco
7	Circulacao de 20.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem jornada hidraulica identificada	verificacao: ja havia a considerer o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzido por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consoledade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIO	
PROJETO (projetado)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 001	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MANAUS 655/000/000		