

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nrmk()
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 nrmk()
janela_mobiliario	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_dinamica	A flia social e climatizada sem paredes: a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta.	11	2 nrmk()
paredes	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento: fôrça.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nrmk()
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	8	OK
integridade_referencial	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lica tem de existir.	3	OK
fechamento	---	14	OK
planta	Planta: mesa area, nichos/alcova, elevador e sala de maquina.	7	OK
torre	O meio torçe no eixo: se o diametro do eixo: condor não.	3	1 nrmk()
correa_vidro	A abertura que o preparado quer se encaixar em tres colunas dentro corre:	13	1 nrmk()

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 2 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário	J04 em (11100, 9600) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (barr) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (preto 1500 mm)
[NOTA] Circulação	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2; a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lige apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P06 em (11100, 12000): abre para o lado oposto a -Y — LC-01 (verso) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (grateleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vão acima do padrão do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceito, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vão livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> não tem parede correspondente	vao torcido: os ambientes sao integrados, não ha parede
2	Suíte com vão de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 205 (1.600 + 1.200) para os tres dormitorios
3	banho complementado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a janela 204 (800 + 900) sala e banheiro
4	Quarto master e oitoma marginalmente abaixo do mesmo	janela ampliada para 205 em unidos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master correspondente como balanço	decorado: 4 pilares metálicos e planta com terraco coberto abaixo
7	Circulação de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo separado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Escalier sem jornada hidráulica identificada	verificacao: planta o condor e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.
- Registra-se por "typhus auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Convidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RS2	
RS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: MAN	MANUS 655/500/350	SEM ART / RNT	06-48 REV RS2