

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	IMP	REV	AREA-M2	Índice	ONDE SE APLICA
PS-1	Pavimento externo urbano	100	40	112,00	1,12	Áreas de faixas externas, sem motoristas
PS-1a	Pavimento hidráulico interna	100	40	40,50	1,00	áreas onde passa produtos de esgoto (PSSE ou na boca)
PS-1b	Pavimento asfáltico	100	40	59,20	1,25	interiores e fronte de tudo, social e serviços, estacionamento
PS-2	Pavimento asfáltico de alto desempenho	100	56	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a pavimentos a esplanada e a esplanadas
PS-3	Calçada interna simples	100	41	20,36	1,00	dentro de áreas homogêneas (parques com serviços, lojas
	TOTAL			446,16		

PE-1 — cimentícia 10 + XPS 20 (ISO stīg) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

Plb-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + reforço para locação

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chiapa 12,5 + meentarte 48 c/ la 48 + cupla chiapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a ofuscar em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

Pl-1 — gesso 12,5 + eccitante 70 cl in 50 + gesso 12,

Rm 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $312 \text{ m}^2 \rightarrow 626 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

stimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sob

aco, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

