



130 furos de 5 mm por lateral; 5 canecos de 35 mm na porta