

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_pont	A soma de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia.	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A flia social e climatizada sem paredes: a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 erro(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento, fôrça.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e juma desativada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_bre	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lica tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: área area, nichosidade, eleva e sala de maquina.	7	OK
torre	O meio torçe so existe se o distancia do vicio condier não.	3	1 erro(s)
correa_vidro	A abertura que o preprojeto quer se existe se tem colunas dentro certo.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-02 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (paralelas) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (paralelas) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — exercicio declarado: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 264 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de vistas verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vao removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suites com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 200 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.32 m2 de piso	criado a janela 200 (600 x 600) alta e basculante
4	Quarto infantil e oficina magnificamente abaixo do minimo	janela ampliada para 300 x em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, deixando a porta	bainha e closet dedicados para a privacidade resto do modo
6	10° flia da suite master contabilizada como balanço	desativado: o plano metalico e a placa com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metriza integrada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Courent sem promedia hidraulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria tecnica.
- Registra-se por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | STAGE TATUAMA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Convididade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R06	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE: METROS (m)	MAIUS: 655/500/350	SEM ART / RNT	06-25 REV 04E