INDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantacao e situacao	estudo (R00)
02	Planta baixa — terreo	estudo (R00)
03	Planta baixa — superior	estudo (R00)
04	Planta de layout — terreo	estudo (R00)
05	Planta de cobertura	estudo (R00)
06	Cortes AA e BB	estudo (R00)
07	Fachadas	estudo (R00)
08	Croqui axonometrico	estudo (R00)
09	Quadros gerais e pendencias	estudo (R00)
10	Detalhes construtivos	estudo (R00)
11	Desempenho termico e acustico	estudo (R00)
12	Mapa de familias de vedacao	estudo (R00)
13	Especificacao por exigencia	estudo (R00)
14	Auditoria do modelo	estudo (R00)
15	Elevacoes internas	estudo (R00)
16	Planta de forro e iluminacao	estudo (R00)
17	Acessibilidade e fluxos	estudo (R00)
18	Paginacao de paineis LSF	estudo (R00)
19	Estudo de insolacao	estudo (R00)
20	Interface LSF x perfil laminado	Etapa 2 (R03)
21	Plano de furacao e penetracoes	Etapa 2 (R03)
22	Ampliacoes molhadas — terreo	Etapa 2 (R03)
23	Ampliacoes molhadas — superior	Etapa 2 (R03)
24	Paginacao de piso	Etapa 2 (R03)
25	Escada executiva	Etapa 2 (R03)
26	Instalacoes hidrossanitarias	Etapa 3 (R04)
27	Eletrica, iluminacao e dados	Etapa 3 (R04)
28	Climatizacao — linhas e dutos	Etapa 3 (R04)
29	Sprinklers — layout e hidraulica	Etapa 3 (R04)

INDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
34	Piscina, deck e fachada (R06)	R06
35	Elev social e cortina de vidro (R07)	R07
36	Catalogo tecnico de pecas (R51)	R07
37	Sondagem SPT e fundacao (R52)	R07
38	Retencao pluvial e superficies do lote (R52)	R07
39	Desempenho acustico entre ambientes (R52)	R07
40	Cargas, equilibrio de fases e mercado (R52)	R07
41	Energia: fotovoltaica, SPDA e vidro solar (R61)	R07
42	Planta de layout — superior (R65)	R07
43	Perspectivas externas (R66)	R07
44	Perspectivas internas — terreo (R68)	R07
45	Perspectivas — areas abertas (R68)	R07
46	Perspectivas internas — superior (R68)	R07
47	Termino: perfil, plataforma e colas (R68)	R07
48	Matriz de entregaveis — prancha mestre (R69)	R07
49	Ventilacao natural e privacidade (R69)	R07
50	Cortes por ambiente e corte de fachada (R70)	R07
51	Elevacoes internas II, derivadas do modelo (R70)	R07
52	Esquadrias: tipos, quantidades e detalhes (R70)	R07
53	Mapa de cores, rodapes, soleiras e peitoris (R70)	R07
54	Planta humanizada (R70)	R07
55	Planta de marcenaria e quadro de moveis (R71)	R07
56	Marcenaria I: gabinetes de cozinha, gourmet, oficina e banhos (R71)	R07
57	Marcenaria II: roupeiros, closet, cabeceiras e paineis (R71)	R07
58	Marcenaria: plano de corte de chapas e furacao sistema 32 (R71)	R07
59	Marcenaria: ferragens, puxadores e ficia de pecas (R71)	R07
60	Eletrica: diagrama unifilar e quadros, circuito a circuito (R72)	R07
61	Eletrica: material por circuito e sistema fotovoltaico (R72)	R07
62	Esgoto e ventilacao: isometrico, caixas e coletor (R72)	R07
63	Agua fria: isometrico, diagrama vertical e pressoes (R72)	R07
64	Pluvial em isometrico, gas, renovacao de ar e suportes (R72)	R07

HISTORICO DE REVISOES

REV	CONTEUDO
R00	Modelo parametrico inicial: 19 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 — areas tecnicas locadas; projecao coberta corrigida
R02	Fila social climatizada por zona, com fronteira aerodinamica
R03	Etapa 2 — detalhamento construtivo; auditoria em tres dimensoes
R04	Etapa 3 — coordenacao de instalacoes; vazao pluvial recalculada
R05	Etapa 4 — acabamentos, locacao, paisagismo e emissao
R06	YAML MASTER do proprietario: master de 49,80 m2, mini lounge, piscina de 17,82 m2, casa de maquinas na lateral tecnica, paisagismo sem poda e resgos de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alcanca o fundo, cortina de vidro de 7.200 mm, varanda gourmet de 3.000 mm em balanco e piscina no eixo
R08	Despensa volta na porta de servico, com a porta da logga abrindo dentro dela; cuba para o fundo, de frente para a cortina
R09	Programa de 63 auditorias: segundo bloco de verificacoes e seis defeitos corrigidos, entre eles a prumada de master e a privacidade das suites
R10	Cascao unico, o rodizio do gourmet sai, a peninsula deixa a area de transicao e a 'ilha leste da cozinha alinha a frente em x = 5.400

PENDENCIAS

#	PENDENCIA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUACAO
16	Convencao de lateral esquerda/direita para os recuos	Lei 3.838/2014 (SUS5) — texto do recuo lateral	A casa tem 2,40 m de recuo ao SUL e 4,40 m ao NORTE. O caso declara RECUO_ESQ = 2,40 (sul) e RECUO_DIR_MIN = 3,00 (norte) pela convencao do observador na rua. A descricao do projeto usa a convencao oposta. Se a certidao adotar a segunda, o lado que precisa de 3,00 passa a ser o SUL, onde ha 2,40: infracao de 600 mm. Resolve-se lendo o texto legal, nao medindo nada	ABERTA
17	Levantamento planialtimetrico do lote	NBR 13133	A topografia entrou como FAIXA declarada pelo proprietario (1 % a 2 % para a rua), nao como poligonal medida. O projeto usa o pior caso em volume de terra e o melhor caso em caimento. A curva-mestra mostra que a faixa interna cabe dentro da broca de solo que o SPT ja obrigou. Um levantamento real fecha as cotas de locacao e o RN	ABERTA
1	Certidao oficial do SUS5 (CAMT, taxa de ocupacao, gabarito)	Lei 3.838/2014	Condiciona toda a implantacao	ABERTA
2	Sondagem do solo e calculo definitivo do radier	NBR 6122 e NBR 6484	RESOLVIDA em RS2: SP-01, SP-02 e SP-03 entregues pelo proprietario. O solo reprovou por UNIFORMIDADE e nao por capacidade — N do 3 a 4 no primeiro metro, aterro pouco compactado. A solucao adotada foi trocar 600 mm com controle de compactacao, nao engrossar o radier. Custo novo de terraplenagem: R$ 30,4 mil. O projeto com ART e a pendencia 3	RESOLVIDA
3	Calculo estrutural do hibrido LSF + laminado, com ART	NBR 8800 / 14762	Estrutura e balanco, inclui o apoio da caixa d'agua. O pre-dimensionamento por flecha nao substitui verificacao de flambagem lateral	ABERTA
4	Verificacao ambiental do reuso pluvial	Codigo Ambiental de Manaus	EXTINTA em RS2: o reuso foi encerrado por decisao do proprietario. Sem rede nao potavel nao ha o que licenciar, e some junto o risco permanente de conexao cruzada	RESOLVIDA
5	Exigencia municipal de retencao pluvial no lote	Lei municipal 1.192/2007 (Pro-Aguas), Manaus	RESOLVIDA em RS2: o gatilho e 500 m2 de area impermeabilizada e o lote tem 329,40 m2 — nao obriga, com 170,80 m2 de folga. Retencao adotada mesmo assim: 8,38 m3 sob o acesso de veiculos. Um orificio calibrado na valvula de pre-ocupacao	RESOLVIDA
6	Regulamento especifico do condominio	—	Fachada, muros, recuos e especie vegetal	ABERTA
7	Padrao de entrada de energia trifasico	NDEE-02 (BT, edificacoes individuais)	RESOLVIDA em RS2: trifasico 220/127 V, estrela com neutro. A confirmacao abriu trabalho novo em vez de fechar — o desequilibrio entre fases, que instalacao monofasica nao tem. Se ficar acima de 4 %, a casa com 0,43 % de diferenca	RESOLVIDA
8	Nesting codificado dos paineis LSF	fabricante	A paginacao atual e de estudo, nao de corte	ABERTA
9	Divergencia geometrica R32 x Lista Consolidada	briefing	Documentada em docs/DIVERGENCIAS.md	RESOLVIDA
10	Climatizacao da fila social	decisao do proprietario	Resolvida por zona com fronteira aerodinamica (R02)	RESOLVIDA
11	Diametro de agua fria do ramal do chuveiro	NBR 5626	RESOLVIDA em R50: o DN50 da PR-09 e a succao/retorno da piscina, nao ramal de agua fria. O ramal sai do calculo por pesos — DN25 por pavimento, DN32 no alimentador — e o chuveiro fica em DN20	RESOLVIDA
13	Projeto luminotecnico por ambiente	NBR ISO/CIE 8995-1	RESOLVIDA em R59: nucleo/luminotecnica.py aplica o metodo dos lumens ambiente a ambiente (iluminancia-alvo por uso, indice do local, CU, FM), impoe a malha de uniformidade (Uo≥0,7, Ud≥0,6) e fecha com folga: menor luminaria que a malha comporta, e conta a luz de TAREFA das pecas — bancada, espelho, closet, escada. A luminaria deixou de ser regra de area	RESOLVIDA
15	Dados de site da energia: raios, sol e tarifa	NBR 5419-2 (pg) · Atlas Brasileiro de Energia Solar (HSP) · ANEEL/Amazonas Energia (tarifa)	GHI=4,8 kWh/m²/dia (HSP anual, Atlas Brasileiro de Energia Solar); tarifa=R$ 0,95/kWh. Nenhuma dessas tres fontes e especifica para dimensionados com tres numeros de sitio que entraram (P): densidade de descargas Ng = 12/km2.ano, irradiacao 4,8 kWh/m2.dia e tarifa R$ 0,95/kWh. Nenhuma delas e especifica para a casa, os tres mudam e puxam e a classe de protecao. Confirmar no mapa RINDAT/ELAT, no Atlas INPE e na fatura	RESOLVIDA
14	Auditoria do modelo: 32 verificacoes, 188 condicoes	(interno)	O mapa de cotacao existe e esta pronto para sair; enquanto nao voltar, o custo e ordem de grandeza para auditar quantidade, nunca base de contrato	ABERTA
16	Convencao de lateral esquerda/direita para os recuos	Lei 3.838/2014 (SUS5) — texto do recuo lateral	A casa tem 2,40 m de recuo ao SUL e 4,40 m ao NORTE. O caso declara RECUO_ESQ = 2,40 (sul) e RECUO_DIR_MIN = 3,00 (norte) pela convencao do observador na rua. A descricao do projeto usa a convencao oposta. Se a certidao adotar a segunda, o lado que precisa de 3,00 passa a ser o SUL, onde ha 2,40: infracao de 600 mm. Resolve-se lendo o texto legal, nao medindo nada	ABERTA
17	Levantamento planialtimetrico do lote	NBR 13133	A topografia entrou como FAIXA declarada pelo proprietario (1 % a 2 % para a rua), nao como poligonal medida. O projeto usa o pior caso em volume de terra e o melhor caso em caimento. A curva-mestra mostra que a faixa interna cabe dentro da broca de solo que o SPT ja obrigou. Um levantamento real fecha as cotas de locacao e o RN	ABERTA

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
malha	0	0	0	0
colisoes	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
vaos	0	0	0	0
acesso_por_molhado	0	0	0	0
iluminacao	0	0	0	0
acessibilidade	1	0	1	0
metas	7	0	0	7
escada	1	0	1	0
vedacao	0	0	0	0
espacos_mortos	0	0	0	0
bancadas	0	0	0	0
louças	2	0	2	0
subdivisoes	0	0	0	0
colisao_porta	4	0	0	4
janela_mobiliario	1	0	1	0
tecnicos	3	0	3	0
projecao_superior	0	0	0	0
fronteira_climatica	2	0	2	0
estrutura	2	0	0	2
penetracoes	0	0	0	0
paginacao	5	0	0	5
altura_livre	1	0	0	1
chamine	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	1	0	1	0
drenagem	0	0	0	0
integridade_referencial	0	0	0	0
fechamento	0	0	0	0
piscina	0	0	0	0
lounge	1	0	0	1
cortina_vidro	1	0	0	1

R61 AS TRES DECISOES QUE FICAM CARAS DEPOIS DA ESTRUTURA — E O PE-DIREITO. (1) PE-DIREITO de 2.600 para 2.900 (piso-a-piso 3.300): a norma aceita 2.500, a pratica em clima quente-umido e 2.800 a 3.000, e a ficha social de 20,7 m com cortina de 7,2 m sentiria 2.600 como seis baixo. A escada cresceu ...

R62 LEGIBILIDADE MEDIDA. A folha de contato das 45 pranchas mostrou o que nenhuma auditoria viu: cotavertical em 1:100 ocupando 20 % da A1, cotes em 1:80 num terco da folha, plantas de instalacoes emcofrinhas. Cobertura vai a 1,75, cortes a 1:50, hidraulica, eletrica e climatizacao a 1:75 (o fundo ...

R63 COMODO A COMODO. O proprietario pediu sugestoes por ambiente e mandou aplicar — inclusive o que e gosto. Banheiros: nicho de 300 x 900 entre montantes em cada box (prateleira de vidro e o item mais querbrado da casa), ducha de teto no box da master, cuba dupla no lavatorio de 1,8 m. Quartos: os ...

R64 QUANTO VIDRO TEM A CASA. A pergunta tinha tres respostas no modelo — 68,0 m2 de vao envidracado, 59,6 m2 de vidro liquido de caixilho, e as faces da fachada — e a terceira nao fechava por orientacao: as larguras das faces estavam trocadas (defeito 96). Corrigido, o vidro e 22,9 % da area ...

R65 META-AUDITORIA. "Toda resposta acha uma falha; da para achar todas?" Nao todas — mas da para procurar o MOLDE delas em vez de uma por vez: mutacao (muda um valor do caso em subprocesso, mede quem se mexe), literal qual a valor do caso fora do caso, entidade que nao chega a prancha ou a cena, ...

R66 PERSPECTIVAS. Um desenho real de como vai ficar, de todos os angulos, dos comodos," Quatro pranchas (43 a 46) com 42 fatos da maquete eletronica — a cena do visualizador, sol de Manaus por hora, sombra, vidro translucido — de cameras DERIVADAS do caso: olha a 1.550 mm, 700 mm para dentro da ...

R67 FACHADA LESTE. O primeiro render mostrou o que a maquete de caixas escondia: portas dominando, duas janelas soltas no volume superior, base e volume da mesma cor, tampa fina no alto. Tres achados de modelo: o portao era madeira na cena (105), o brise da varanda master estava no terreo (106 ,e0 ...

R68 O LOTE VIROU DADO. O proprietario confirmou nove itens de sitio. Sete batoram com o que o modelo ja assumia — inclusive a orientacao, que e a premissa mais cara do projeto: leve-a na seste, brisa, fator solar por face e fotovoltaica perdem dela, e nenhuma prancha mudou por causa disso. ...

R69 OS 621 ENTREGAVEIS, MEDIDOS. O proprietario pediu a lista interra, padronizada e completa. Completo se mode: nucleo/entregaveis.dy a cada item um status e uma referencia que a auditoria 142 confere — 621 linhas, 431 distintos depois dos sinonimos. Classificar achou o defeito 108: desde o ...

R70 LOTE 1 DO BACKLOG. Cinco pranchas novas que a matriz apontava como FALTA e o modelo sabia fazer: cortes por ambiente e corte construtivo de fachada do radier a fascia (PR-50), elevacoes internas derivadas de ARMARIOS/BANCADAS,LOUCAS,LAYOUT pelo codigo, com a parede escolhida pelo numero de item ...

R71 LOTE 2 DO BACKLOG: MARCENARIA. nucleo/marcenaria deriva cada novel do caso — ARMARIOS, gabinete de cada bancada de granito, gabinete de cada lavatorio, rack, painel de TV e mesa do LAYOUT, cabeceira de cada cama, as duas paredes do closet — em modulos de ate 600 mm, pecas com fita e furacao ...

R72 LOTE 3 DO BACKLOG: INSTALACOES PECA A PECA. nucleo/esgoto (DN pela UHC, 2 % em toda a rede predial, caixa sifonada por banho, ventilacao pela distancia, caixas de inspecao a menos de 15 m e coletor com cota de fundo ate a testada), nucleo/agua (do reservatorio a cada peca com pressao dinamica ...

O QUE ESTE CADERNO E, E O QUE NAO E

AFIRMACAO	DESENVOLVIMENTO
E um modelo, nao um conjunto de desenhos	as 33 pranchas sao vistas de uma unica fonte: mudar o modelo muda todas as pranchas, e a auditoria roda sobre a fonte, nao sobre o traco
E auditavel por construcao	188 condicoes verificaveis; o que nao esta no modelo a auditoria nao alcanca, e foi exatamente assim que os 9 defeitos documentados apareceram
Especifica por demanda, nao por catalogo	7,80 m2 de parede acustica premium na casa inteira; 2 de 29 vaos com vidro acustico; forro absorvente so no gourmet
NAO e projeto legal	nao substitui ART/RRT, calculo estrutural, sondagem nem aprovacao municipal
NAO libera fabricacao	a paginacao de paineis e de estudo: falta nesting codificado do fabricante
Hipoteses estao marcadas (H)	parametros urbanisticos do SUS5, temsao admissivel do solo e intensidade pluviometrica de projeto seguem como hipotese

NOTAS

- Revisao R72 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 188 condicoes: 0 erro(s), 11 atencao(coes), 21 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/RRT.
- Reproducivel integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS5 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece)	s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R72 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	33 de 64 REV R72

UNIDADE MESTRE: mm