# PTC3313 - Sistemas de Controle Lista de Revisão para P2

Profs. Diego e Fuad - Segundo Semestre de 2020

## Questão 1

Um engenheiro tem a tarefa de projetar um sistema de controle em malha fechada proporcional para a planta instável

$$G(s) = \frac{s+3}{s(s-9)}$$

- 1. Esboce o diagrama de Nyquist completo de G(s)H(s) considerando que H(s)=K.
- 2. Usando critério de Estabilidade de Nyquist, determine a faixa de valores de K para que o sistema em malha fechada seja estável.

### Questão 2

Seja a função de transferência em malha aberta dada por

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-1)}{s^2(s+2)}$$

onde K > 0.

- 1. Esboce os diagramas de Bode desta função de transferência.
- 2. Esboce o diagrama de Nyquist para K > 0.
- 3. Determine, usando critério de estabilidade de Nyquist, a estabilidade em malha fechada para K>0.

#### Questão 3

Dada a planta

$$G(s) = \frac{1}{s(s+5)(s+3)}$$

pede-se:

- Projete um compensador em malha fechada tal que o erro estacionário à rampa seja 0, 1 e a margem de fase seja de 30°. Verifique se a nova margem de fase real atende às especificações.
  Dica: desenhe os diagramas de Bode.
- 2. Calcule a Margem de ganho para este sistema compensado.
- 3. Calcule a função de transferência em malha fechada. Existem pólos dominantes?

## Questão 4

Seja a planta  $G(s) = \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)}$ . Deseja-se projetar um sistema de controle em malha fechada de modo que  $e_{ss} = 0,016$  e a margem de fase seja de 30 graus. Pede-se:

- 1. Determine um compensador por avanço de fase que atenda estas especificações.
- 2. Verifique se a margem de fase projetada é próxima da especificada.
- 3. Determine a banda-passante do sistema.