

**VESTIDO COM LACO (J6686)**
**Referência:**
**J6686**

	<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CM</b>	<b>T.P.</b>	<b>Máquina</b>	<b>Bit. (mm)</b>	<b>Acessório</b>	<b>Aparelho</b>	<b>Observações</b>
1	23653	GESTAO DEMANDA	0	0,0001	MANUAIS ADMINISTRATIVOS	0	Padrão	* Não informado	
<b>GESTAO DEMANDA</b>				<b>0,0001</b>					
2	23654	PPCP ANALISE	0	0,0001	MANUAIS ADMINISTRATIVOS	0	Padrão	* Não informado	
<b>PPCP</b>				<b>0,0001</b>					
3	31471	TIRAR PANOS PARA FRISO	0	1,3511	MANUAL DEP MAT PR	0	Padrão	* Não informado	
<b>DEPOSITO MAT. PRIMA</b>				<b>1,3511</b>					
4	22826	FAZER ENCAIXE / PLOTAR	0	0,0001	MANUAIS CORTE	0	Padrão	* Não informado	
<b>RISCO</b>				<b>0,0001</b>					
5	31472	DOBRAR PANOS	0	0,5829	MANUAL FRISO	0	Padrão	* Não informado	
6	53036	FECHAR PANOS NA OVER	70	0,5319	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
7	31478	CORTAR FRISO	0	1	MAQUINA DE CORTAR FRISO	0	Padrão	* Não informado	
<b>FRISO</b>				<b>2,1148</b>					
8	31338	T1 / ENFESTAR	0	0,0001	ENFESTADEIRA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
9	31339	T2 / ENFESTAR	0	0,0001	ENFESTADEIRA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
<b>ENFESTO</b>				<b>0,0002</b>					
10	31442	T1 / G - MQ 2 MQ 3	0	0,0001	CORTAR ENFESTO FACA VERTICAL	0	Padrão	* Não informado	
11	31459	T2 / G - MQ 1 MQ 2 MQ 3	0	0,0001	CORTAR ENFESTO FACA VERTICAL	0	Padrão	* Não informado	
<b>CORTE</b>				<b>0,0002</b>					
12	22827	SEPARAR / PREPARAR E CONFERIR EFESTO	0	0,0001	MANUAIS CORTE	0	Padrão	* Não informado	
<b>SEPARACAO</b>				<b>0,0001</b>					
13	23660	SEPARAR AVIAMENTO PARA COSTURA	0	0,0001	MANUAIS ADMINISTRATIVOS	0	Padrão	* Não informado	
<b>AVIAMENTO COSTURA</b>				<b>0,0001</b>					
14	56530	CONFERENCIA LOTE	0	0,001	MANUAL REVISAO INTERNA	0	Padrão	* Não informado	
<b>CONFERENCIA LOTES</b>				<b>0,0010</b>					
15	17432	FECHAR ALÇAS - 2 COST	100	0,5565	RETA	0	Padrão	* Não informado	DOBRAR E FECHAR
16	15930	FIXAR ALÇAS 4X -	8	0,5837	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
17	6501	APLICAR ELÁSTICO NO DECOTE EM ABERTO	60	0,3164	OVERLOCK ELASTICO	4	Padrão	* Não informado	
18	28650A	CORTAR SEPARANDO	0	0,048	MANUAL COSTURA	0	Padrão	* Não informado	
19	11367	MARCAR MEIO PC	0	0,0663	MANUAL COSTURA	0	Padrão	* Não informado	
20	50003	PREGAR ETIQUETA	3	0,3764	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	

21	5465	PESPONTAR ALÇAS - 1 COSTURA CADA	10	0,3065	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
22	50917	TOMBAR E PESPONTAR ELÁSTICO	70	0,4156	COBERTURA 2 AGULHAS	3	Padrão	* Não informado	
23	28650B	CORTAR SEPARANDO	0	0,048	MANUAL COSTURA	0	Padrão	* Não informado	
24	53081	APLICAR FRISO NO DECOTE	40	0,1965	FRISO COBERTURA 1 AGULHA	2	Padrão	APARELHOS COBERTURA B22-5.0X1.5 2V	
25	28650C	CORTAR SEPARANDO	0	0,048	MANUAL COSTURA	0	Padrão	* Não informado	
26	5465A	PESPONTAR ALÇAS - 1 COSTURA CADA	10	0,3065	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
27	10520	TOMBAR E PESPONTAR FRISO DO DECOTE	40	0,4082	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
28	20101	FAZER COBERTURA NAS MANGAS EVASE	100	0,7901	COBERTURA 2 AGULHAS	3	Padrão	* Não informado	
29	28700C	CORTAR CADARÇO/ELÁSTICO/FIOS/FRISO BOLSOS, MANGAS, ENDIREITAR	0	0,074	MANUAL COSTURA	0	Padrão	* Não informado	
30	25482	FRANZIR RECORTES DAS MANGAS EM ABERTO - 2 X	80	0,4895	RETA	0	Padrão	* Não informado	
31	30624	UNIR RECORTE DAS MANGAS - 2X	70	0,786	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
32	29798	FRANZIR MANGAS	70	0,5144	RETA	0	Padrão	* Não informado	
33	31731	PREGAR MANGA EM ABERTO - MG FRANZIDA	70	0,8995	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
34	19602	FAZER MONTAGEM AUXILIAR SOBREPONDO MANGAS ENCONTRO DE COSTURA 2X	10	0,3468	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
35	866	REMATAR MEIA MANGA E LADOS	80	0,5077	OVERLOCK REMATE	4	Padrão	* Não informado	
36	27893C	UNIR RECORTE - CENTRO DO BABADO COSTA(CRONOMETRADO)	30	0,1767	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
37	31105	FECHAR LADOS DO BABADO (CRONOMETRADO)	80	0,4242	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
38	53939	UNIR RECORTE - CENTRO DO BABADO COSTA(CRONOMETRADO)	40	0,2134	PONTO CONJUGADO	6	Padrão	* Não informado	
39	26210	FECHAR LADOS C/ETIQUETA	50	0,4403	PONTO CONJUGADO	6	Padrão	* Não informado	
40	52926	FAZER LIMPEZA OV. NA BARRA EM ANEL	180	0,5188	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
41	17297	FAZER BAINHA NA BARRA 1 VIRA EM ANEL C/ APARELHO	160	1,7025	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
42	18098	FRANZIR BABADO EM ANEL CRONOMETRADO	200	1,3718	RETA	0	Padrão	* Não informado	
43	12352A	FAZER MARCAÇÃO - 4 X	0	0,2013	MANUAL COSTURA	0	Padrão	* Não informado	
44	29559	PREGAR BABADO EM ANEL (CRONOMETRADO)	130	1,5919	PONTO CONJUGADO	6	Padrão	* Não informado	
45	53957	FRANZIR CINTURA EM ANEL	120	0,9813	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
46	52896	UNIR PARTE SUPERIOR C/INFERIOR EM ANEL (VESTIDO)	130	1,2907	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
47	24804	FAZER LIMPEZA OV. NO CINTO - 4 COSTURAS	130	0,492	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
48	24804A	FAZER LIMPEZA OV. NO CINTO - 4 COSTURAS	130	0,492	OVERLOCK SIMPLES	4	Padrão	* Não informado	
49	20787	FAZER BAINHA NO CINTO/LAÇO - 3 COSTURAS	130	1,0023	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
50	20787A	FAZER BAINHA NO CINTO/LAÇO - 3 COSTURAS	130	1,0023	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
51	19720	FRANZIR CINTO - 2 X	20	0,3362	RETA AUTOMATICA	0	Padrão	* Não informado	
52	16141	PREGAR E PESPONTAR CINTO 2 COST	10	0,3627	RETA	0	Padrão	* Não informado	
53	16141A	PREGAR E PESPONTAR CINTO 2 COST	10	0,3627	RETA	0	Padrão	* Não informado	
54	50638	CORTAR FIOS E REV. VESTIDO NO ARCO 1/2 MG C/ DETALHE CINTURA (DOBRAR 5 EM 5 AMARRAR PCT C/ 10)	0	1,5577	MANUAL COSTURA	0	Padrão	* Não informado	
<b>COSTURA</b>				<b>22,6054</b>					
55	29961	NQA - VESTIDO - INTERMEDIARIO	0	0,8849	MANUAL REVISAO INTERNA	0	Padrão	* Não informado	
<b>NQA</b>				<b>0,8849</b>					

56	15380	DESTACAR TAG TEX	0	0,0211	MANUAL TAG	0	Padrão	* Não informado	
57	16968	CONFERIR TAMAÑOS E CONTAR PEÇAS - VESTIDO	0	0,1221	MANUAIS CONFERÊNCIA	0	Padrão	* Não informado	
<b>CONFERENCIA</b>			<b>0,1432</b>						
58	23662	SEPARAR AVIAMENTO PARA ACABAMENTOS	0	0,0001	MANUAIS ADMINISTRATIVOS	0	Padrão	* Não informado	
<b>AVIAMENTO ACABAMENTO</b>			<b>0,0001</b>						
59	51121	PREGAR PLAQUINHA VESTIDO DECOTE (VESTINDO POR CIMA ( 2 PONTOS))	6	0,3059	TRAVETE COM APARELHO	0	Padrão	* Não informado	
60	56298	PASSAR FAIXA	0	0,5	FERRO DOBRAR + EMBALAR	0	Padrão	* Não informado	
61	52680	FAZER LAÇO E AJEITAR TEX ( FAIXAS P/ LAÇO)	0	0,5513	MANUAIS ACABAMENTO	0	Padrão	* Não informado	
<b>ACAB. MAQU / MANUAIS</b>			<b>1,3572</b>						
62	55703	REVISAR VESTIDO MALHA INTERMEDIARIO	0	0,7687	MANUAL REVISAO INTERNA	0	Padrão	* Não informado	
<b>REVISAQ</b>			<b>0,7687</b>						
63	2588	TAG MAQUINA 2 TAGS VESTIDO	0	0,1101	MAQUINA DE APLICAR TAG	0	Padrão	* Não informado	
<b>TAG</b>			<b>0,1101</b>						
64	23657	RECUPERAÇÃO PEÇA	0	0,0001	MANUAIS ADMINISTRATIVOS	0	Padrão	* Não informado	
65	23656	LAVAÇAO PEÇAS	0	0,0001	MANUAIS LAVANDERIA	0	Padrão	* Não informado	
<b>RECUPERACAO PECAS</b>			<b>0,0002</b>						
66	15182	DOBRAR E EMBALAR VESTIDO MG CURTA / SEM MGS TEX	0	0,3629	MANUAL DOBRAR E EMBALAR	0	Padrão	* Não informado	
<b>EMBALAGEM PASSADORIA</b>			<b>0,3629</b>						
			<b>29,70</b>						

Código	Nome	Contraste	Consumo
0	Default	N	0
	Default	N	0

	Default	N	0
	Default	N	0
	Default	N	0
			<b>0</b>
			<b>0</b>
1	ALGODÃO	N	1,68
	ALGODÃO	N	6,6
	ALGODÃO	N	2,1
	ALGODÃO	N	83,12
			<b>93,50</b>
2	POLYESTER	N	8,72
	POLYESTER	N	27,4
	POLYESTER	N	136,95
			<b>173,07</b>
<b>Total</b>			<b>266,57</b>