### ID Défaut : XD85F

Criticité	A surveiller •	A analyser •	A réparer •	A changer •
Quantité	3	2	2	1
Temps de maintenance estimé		2 heures		
Coût de maintenance estimé		200 euros		

Date: 2019-12-23

Fissure importante pouvant entraîner une cassure définitive dangereuse pour le bon fonctionnement de l'appareil

Criticité	4 (critique)	Emplacement		
Action corrective	Remplacer la pale	x : 100	y : 100	Z : 35
Coût (estimation)	100 euros			
temps (estimation)	30'			

Date: 2019-12-23

Élément plus enfoncé qu'à la normale.

Criticité	3 (dangereuse)	Emplacement			
Action corrective	Remettre l'élément en place	x:0 y:95.5 Z:0			
Coût (estimation)	25 euros				
temps (estimation)	30'				

Date: 2019-12-23

Élément tordu, réparation possible et nécessaire.

Criticité	3 (dangereuse)	Emplacement
Action corrective	Remettre l'élément en place.	x:77.625 y:0 Z:17.5
Coût (estimation)	25 euros	
temps (estimation)	30'	

Date: 2019-12-23

Élément déformé suite au défaut 2. Réparation possible.

Criticité	2 (moyenne)	Emplacement				
Action corrective	Contrôle de l'élément	x : 22.125	25 y: 77.625 Z: 17			
Coût (estimation)	0 euro					
temps (estimation)	15'					

Date: 2019-12-23

### Éclat de peinture

Criticité	2 (moyenne)	Emplacement		
Action corrective	Contrôle du défaut	x:100 y:0 Z:35		
Coût (estimation)	0 euro			
temps (estimation)	5'			

Date: 2019-12-23

### Élément partiellement visible

Criticité	1 (faible)	Emplacement			
Action corrective	Contrôle de l'élément	x : 90	Z:0		
Coût (estimation)	0 euro				
temps (estimation)	5'				

Date: 2019-12-23

### Élément partiellement visible

Criticité	1 (faible)	Emplacement			
Action corrective	Contrôle de l'élément	x:0	y : 0	Z:0	
Coût (estimation)	0 euro				
temps (estimation)	5'				

Date: 2019-12-23

#### Élément partiellement visible

Criticité	1 (faible)	Emplacement			
Action corrective	Contrôle de l'élément	x:100 y:100 Z:0			
Coût (estimation)	0 euro				
temps (estimation)	5'				

Date: 2019-12-23