

G.A.S.-pro III (CO)

 Technische Zusatzinformationen

 Additional technical information

 Informations complémentaires techniques

 Další technické informace

 Yderligere teknisk information

 Información técnica adicional

 Informazioni tecniche aggiuntive

 Aanvullende technische informatie

 Dodatkowe informacje techniczne

 Tekniska tilläggsinformation

Technische Zusatzinformationen für G.A.S.-pro III

Gaswarner für Propan, Butan und Narkosegase

und



G.A.S.-pro III CO

Gaswarner für Kohlenmonoxid

Diese technischen Zusatzinformationen sollen Installation und Einstellung von G.A.S.-pro III (CO) erleichtern.


DIP-Schalter:

Auf der Rückseite des Gehäuses finden Sie diesen DIP-Schalter:



Mithilfe der einzelnen Schieberegler können Sie die verschiedenen Funktionen steuern, wie in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

DIP		OFF	ON
1		Volle Lautstärke	Reduzierte Lautstärke
2		LEDs leuchten im normalen Betriebszustand grün pulsierend	LEDs leuchten im normalen Betriebszustand konstant grün, aber gedimmt
3	Ausgang SIR+	Kein Alarm: 0 V Alarm bei Propan/Butan/ Narkosegasen: 30 s 12/24 V Alarm bei CO: 2x10 s 12/24 V	Kein Alarm: 0 V Alarm: 12/24 V über gesamte Alarmdauer (Funktion gedacht für Vibrationsmatte, Blitzlicht oder Lüfter)
4	Ausgang SIR+	Wenn der DIP-Schalter 4 auf OFF gestellt ist, siehe Funktion DIP-Schalter 3	Kein Alarm: 12/24 V Alarm: 0 V über gesamte Alarmdauer (Funktion gedacht für Ventilsteuerung)
5		Warnung vor Propan/Butan und Narkosegasen bei geringen Konzentrationen (Standard)	Warnung vor Propan/Butan und Narkosegasen nach den Normen DIN EN 50194-1 und DIN EN 50194-2
6		Nicht verwendet	
7		Nicht verwendet	
8		Nicht verwendet	



Hinweis zu Montage und Anschluss

Um G.A.S.-pro III (CO) zu montieren, verwenden Sie entsprechend der gewählten Ausführung eine der beiden Bohrschablonen auf den letzten Seiten dieser Anleitung:


- Verwenden Sie für **G.A.S.-pro III** (Propan, Butan und Narkosegase) die **Bohrschablone 1** zur Montage nahe dem Fußboden.
- Verwenden Sie für **G.A.S.-pro III CO** die **Bohrschablone 2** zur Montage unterhalb der Fahrzeugdecke.

Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Achten Sie darauf, dass die Halterung im rechten Winkel und gemäß Bohrschablone montiert wird.

Bedenken Sie bei der Wahl des Montageortes, dass das Gerät, damit es verwendet werden kann, dauerhaft mit Spannung (12/24V) versorgt sein muss.

Stellen Sie den elektrischen Anschluss gemäß der nachfolgenden Abbildung her:



Anschlussklemmen:

Um die entsprechenden Kabel mit den Anschlussklemmen zu verbinden, verwenden Sie einen geeigneten spitzen Gegenstand (z. B. eine Kugelschreiberspitze) und üben leichten Druck aus (max. 1 kg).

Der zulässige Querschnitt für die an die Anschlussklemmen angeschlossenen Leitungen beträgt 0,2 bis 0,75 mm²; bei der mitgelieferten Leitung beträgt der Querschnitt 0,5 mm².

Die Enden sollten 7–9 mm weit abisoliert werden.

Verwenden Sie keine Aderendhülsen.



Nach dem Anschließen der Leitungen drücken Sie G.A.S.-pro III (CO) wieder auf die Halterung, bis das Gerät einrastet.

Achten Sie darauf, dass der EIN/AUS-Schalter nach unten zeigt und die Länge des angeschlossenen Kabels ausreicht, um G.A.S.-pro III (CO) bei Bedarf wieder zu demontieren.

Wichtige Hinweise:

- Bedenken Sie bei der Wahl des Einbauortes, dass eine geeignete Spannungsquelle erreichbar sein muss.
- Zusatzsensoren dürfen maximal auf eine Kabellänge von sieben Metern verlängert werden.
- Ein Sicherheitsabstand von einem Meter zu Batterien und Nasszelle ist einzuhalten.
- Gerät und externe Zusatzsensoren nicht gegenüber von Heizungsausströmern montieren.

Klemme IGN (Ignition = Zündung):

Mithilfe der Klemme IGN verbinden Sie die Fahrzeugzündung (Kl. 15) mit dem Gerät. Solange Spannung anliegt, ist G.A.S.-pro III (CO) stummgeschaltet.

Das bedeutet, es gibt kein Funksignal an WiPro III (safe.lock), kein akustisches Signal aus der internen Sirene und keine Ansteuerung des Ausgangs für die externe Sirene (Output SIR+).

Ein eventueller Alarm wird ausschließlich über die LEDs ausgegeben (siehe Bedienungsanleitung).

Stummschalten (Pause-Modus):

Wenn Sie G.A.S.-pro III (CO) bewusst stummschalten möchten, um beispielsweise eine Alarmierung beim Kochen zu vermeiden, genügt ein kurzer Druck auf den Taster am Gerät.

Ist der Gaswarner an die WiPro III (safe.lock) angelernt, muss diese separat deaktiviert werden.

Ein Doppelton (hoch, tief) signalisiert, dass das Gerät für 60 Minuten stummgeschaltet ist. Das bedeutet, es gibt kein Funksignal an WiPro III (safe.lock), kein akustisches Signal aus der internen Sirene und keine Ansteuerung des Ausgangs für die externe Sirene (Output SIR+).

Ein eventueller Alarm wird ausschließlich über die LEDs ausgegeben (siehe Bedienungsanleitung).

Nach 60 Minuten kehrt das Gerät in den normalen Betrieb zurück; dies signalisiert ein weiterer Doppelton (tief, hoch).

Wenn Sie den Taster vorab drücken, wird der Gaswarner unmittelbar lautgeschaltet.

Achtung: Nur bei G.A.S.-pro III CO:

Bei sehr hoher Kohlenmonoxidkonzentration hat der Alarm Vorrang. In diesem Fall wird die interne Sirene nicht stumm geschaltet.

Warnung bei Unterspannung:

Sollte die Betriebsspannung unter die Schwelle von 11,1 V sinken, so ertönen innerhalb einer Minute drei Mal drei Tonsignale. Über eine gekoppelte WiPro III (safe.lock) wird ebenfalls ein akustisches Signal „Batterie schwach“ ausgegeben. Das Gerät schaltet sich daraufhin aus, um eine Tiefenentladung der Batterie zu verhindern. Nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung muss das Gerät neu eingeschaltet werden.

Warnung bei Übertemperatur:

Überschreitet die Temperatur im Gerät 60 °C, wird eine akustische Warnmeldung ausgegeben (auf-/abschwellender Dauerton), und die Status-LEDs blinken wiederkehrend in allen Farben (rot, grün, magenta, blau, gelb, türkis).

Ist die G.A.S.-pro III (CO) an eine WiPro III (safe.lock) angelernt, wird kein Signal über das Alarmsystem ausgegeben.

Sensorfehler:

Sollte ein Sensor während des Betriebs unplausible Messwerte liefern, so gibt das Gerät ein Warnsignal aus (ein Ton pro Sekunde), und die Status-LED des Sensors blinkt gelb.

Wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Sollte dieser Ihnen nicht weiterhelfen können, kontaktieren Sie bitte den THITRONIK® Support (www.thitronik.de/kontakt).


Haltbarkeit der Sensoren:

Die Sensoren von G.A.S.-pro III CO und dem externen CO-Sensor haben ein Verfallsdatum (Monat/Jahr).


Dieses finden Sie auf dem Typenschild des Produkts als „Exp. Date“.

Spätestens mit Erreichen dieses Datums muss der Sensor durch Thitronik ersetzt werden (kostenpflichtiger Service). Kontaktieren Sie dazu bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder den THITRONIK® Support (www.thitronik.de/kontakt).


Symbole:



G.A.S. pro III verfügt über zwei separate LEDs zur Anzeige der Betriebszustände: eine für den integrierten Sensor und eine für einen ggf. angeschlossenen externen Sensor. Diese sind wie folgt gekennzeichnet:



interner Sensor



externer Sensor

Additional technical information for G.A.S.-pro III

Gas warning device for propane, butane and anaesthetic gases

and



G.A.S.-pro III CO

Gas alarm for carbon monoxide

This additional technical information is intended to facilitate the installation and setup of G.A.S.-pro III (CO).


DIP switch:

You find this DIP switch on the back of the housing:



You can use the individual sliders to control the various functions, as explained in the table below:

DIP		OFF	ON
1		Full volume	Reduced volume
2		LEDs light up pulsating green in normal operating mode	LEDs light up constantly green in normal operating mode, but are dimmed
3	Outputs SIR+	No alarm: 0V Alarm for propane/butane/anaesthetic gases: 30s 12 / 24V Alarm for CO: 2x10s 12 / 24V	No alarm: 0V Alarm: 12 / 24V over the entire alarm duration (function intended for vibration mat, flashlight or fan)
4	Outputs SIR+	If DIP switch 4 is set to OFF, see function DIP switch 3	No alarm: 12 / 24V Alarm: 0V over the entire alarm duration (function intended for valve control)
5		Warning of propane/butane and anaesthetic gases at low concentrations (standard)	Warning against propane/butane and anaesthetic gases in accordance with the standards DIN EN 50194-1 and DIN EN 50194-2
6		Not used	
7		Not used	
8		Not used	



Note on installation and connection

To mount the G.A.S.-pro III (CO), use one of the two drilling templates on the last pages of these instructions, depending on the version selected:


- For **G.A.S.-pro III** (propane, butane and anaesthetic gases), use **Drilling template 1** for installation near the floor.
- For **G.A.S.-pro III CO** use **Drilling template 2** for installation below the vehicle ceiling.

Attach the bracket to the wall using the screws supplied.

Ensure that the bracket is mounted at a right angle and in accordance with the drilling template.

When selecting the installation location, remember that the device must be permanently supplied with power (12 / 24V) in order to be used.

Establish the electrical connection as shown in the following illustration:



Connection terminals:

To connect the corresponding cables to the terminals, use a suitable pointed object (e.g. the tip of a biro) and apply only pressure (max. 1kg).

The permissible cross-section for the cables connected to the connection terminals is 0.2 to 0.75mm²; for the cable supplied, the cross-section is 0.5mm².

The ends should be stripped on 7-9mm.

Do not use ferrules.



After connecting the cables, press G.A.S.-pro III (CO) back onto the holder until the device clicks into place. Make sure that the ON/OFF switch points downwards and that the connected cable is long enough to remove G.A.S.-pro III (CO) again, if necessary.

Important notes:

- When selecting the installation location, bear in mind that a suitable voltage source must be accessible.
- Additional sensors may be extended to a maximum cable length of seven metres.
- A safety distance of one metre from the batteries and wet room must be maintained.
- Do not install the device and external additional sensors opposite heating air vents.

IGN terminal (ignition):

Use the IGN terminal to connect the vehicle ignition (terminal 15) to the device. As long as voltage is applied, G.A.S.-pro III (CO) is muted.

This means that there is no radio signal to WiPro III (safe.lock), no acoustic signal from the internal siren and no activation of the output for the external siren (output SIR+).

Any alarm is exclusively signalled by the LEDs (see operating instructions).

Mute (pause mode):

If you want to deliberately mute G.A.S.-pro III (CO), for example to avoid an alarm when cooking, simply press the button on the appliance briefly.

If the gas detector is interconnected with the WiPro III (safe.lock), the latter must be deactivated separately.

A double tone (high, low) signals that the appliance has been muted for 60 minutes. This means that there is no radio signal to WiPro III (safe.lock), no acoustic signal from the internal siren and no activation of the output for the external siren (output SIR+).

Any alarm is exclusively signalled by the LEDs (see operating instructions).

After 60 minutes, the appliance returns to normal operation; this is signalled by another double tone (low, high).

If you press the button before that, the gas alarm is switched on immediately.

Caution: Only for G.A.S.-pro III CO:

In case of very high carbon monoxide concentrations, the alarm takes priority. In this case, the internal siren is not muted.

Undervoltage warning:

If the operating voltage falls below the threshold of 11.1 V, three beeps sound three times within one minute.

An acoustic "low battery" signal is also emitted via a paired WiPro III (safe.lock). The device then is switched off to prevent deep-discharging the battery. After restoring the supply voltage, the device must be switched on again.

Overttemperature warning:

If the temperature in the appliance exceeds 60°C, an acoustic warning is emitted (continuous up/down tone) and the status LEDs flash repeatedly in all colours (red, green, magenta, blue, yellow, turquoise).

If G.A.S.-pro III(CO) is interconnected with a WiPro III (safe.lock), no signal is issued via the alarm system.

Sensor error:

If a sensor delivers implausible values during operation, the device emits a warning signal (one tone per second) and the status LED of the sensor flashes yellow.

Contact the dealer from whom you purchased the device. If they are unable to help you, please contact THITRONIK® Support (www.thitronik.de/en/contact).

Durability of the sensors:

The sensors of G.A.S.-pro III CO and the external CO sensor have an expiry date (month/year). This can be found on the type plate of the product as "Exp. Date".



The sensor must be replaced by Thitronik at the latest when this date is reached (chargeable service).

Please contact the dealer from whom you purchased the device or the THITRONIK® Support (www.thitronik.de/kontakt).


Symbols:

G.A.S.-pro III has two separate LEDs to indicate the operating status: one for the integrated sensor and one

for any connected external sensor. These are labelled as follows:



internal sensor



external sensor

Informations complémentaires techniques sur G.A.S.-pro III

Détecteur de gaz pour butane, propane et gaz soporifiques
et



G.A.S.-pro III CO

Détecteur de gaz pour monoxyde de carbone

Ces informations facilitent l'installation et le réglage du G.A.S.-pro III (CO).


Interrupteurs DIP :

À l'arrière du boîtier se trouve un petit bloc d'interrupteurs (DIP-switch) :



Ces interrupteurs permettent de piloter certaines fonctions de l'appareil, comme expliqué dans le tableau ci-dessous :

Inter- rup- teurs		OFF	ON
1		Volume sonore fort	Volume sonore réduit
2		LED verte clignotante doucement en fonctionnement normal	LED verte reste allumée en continu mais de façon atténuée en fonctionnement normal
3	Sortie SIR+	Pas d'alarme : 0 V Alarme gaz propane/butane et soporifiques : 30 s 12/24 V Alarme en cas de CO : 2x10 s 12/24 V	Pas d'alarme : 0 V Alarme : 12/24 V pendant toute la durée de l'alarme (utile pour piloter une lampe clignotante, un ventilateur ou une plaque vibrante)
4	Sortie SIR+	Interrupteur 4 en position OFF, le fonctionnement correspond à celui de l'interrupteur 3	Pas d'alarme : 12/24 V Alarme : 0 V pendant toute la durée de l'alarme (utile pour piloter une électrovanne)
5		Alerte se fait dès de faibles concentrations de gaz propane/butane et soporifiques (réglage standard)	Alerte suit les normes DIN EN 50194-1 et DIN EN 50194-2 de concentration de gaz propane/butane et soporifiques
6		Non utilisé	
7		Non utilisé	
8		Non utilisé	



Remarque sur le montage et branchement

Pour installer le G.A.S.-pro III (CO), utilisez l'un des deux gabarits de perçage figurant à la fin de cette notice :


- Utilisez pour **G.A.S.-pro III** (propane, butane et gaz soporifique) le **gabarit de perçage 1** pour l'installation au-dessus du sol.
- Utilisez pour **G.A.S.-pro III CO** le **gabarit de perçage 2** à monter sous le plafond du véhicule.

Fixez le support mural avec les vis fournies.

Veillez à ce que le support soit bien droit et conforme au gabarit de perçage.

Le détecteur doit être alimenté en permanence avec du 12/24 V pour fonctionner. Veillez donc à choisir un emplacement proche d'une alimentation adaptée.

Réalisez ensuite le branchement électrique selon le schéma comme suit :



Bornier de connexion :

Pour brancher les câbles au bornier, utilisez un objet pointu (par exemple un stylo) et appuyer légèrement (force max de 1 kg).

La section des câbles doit être comprise entre 0,2 et 0,75 mm²; le câble fourni a une section de 0,5 mm². Les extrémités doivent être dénudées sur 7 à 9 mm.

N'utilisez pas d'embouts de câbles métalliques.



Après le branchement, remplacez le détecteur G.A.S.-pro III (CO) sur son support jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vérifiez que le bouton MARCHÉ/ARRÊT pointe vers le bas et que la longueur du câble permet un démontage ultérieur.

Consignes importantes :

- Choisissez un emplacement avec une alimentation électrique appropriée et disponible.
- Les capteurs externes peuvent être prolongés jusqu'à 7 mètres de câble au total.
- Respectez une distance de sécurité minimale d'un mètre avec la batterie et la salle d'eau.
- Ne placez pas le détecteur ou ses capteurs supplémentaires externes en face de sortie de chauffage.

Borne IGN (Ignition = allumage) :

La borne IGN permet de relier le détecteur à l'allumage du véhicule (borne 15). Tant que le contact est mis, le G.A.S.-pro III (CO) reste en mode silencieux.

Cela signifie qu'il n'y a pas de signal radio vers la WiPro III (safe.lock), pas de son de sirène interne et pas de pilotage de sirène externe (Output SIR+).

Une éventuelle déclenchement d'alarme est signalé uniquement par les LED (voir le mode d'emploi).

Couper le son (mode pause) :

Pour mettre volontairement le détecteur G.A.S.-pro III (CO) en mode silencieux, par exemple pendant que vous cuisinez, appuyez brièvement sur le bouton de l'appareil.

Si le détecteur de gaz est appairé à la WiPro III (safe.lock), cette dernière doit être désactivée séparément.

Un double bip (aigu, grave) confirme que l'appareil est muet pendant 60 minutes. Cela signifie qu'il n'y a pas de signal radio vers la WiPro III (safe.lock), pas de signal acoustique de la sirène interne et pas de commande de la sortie pour la sirène externe (Output SIR+).

Un éventuel déclenchement est indiqué uniquement par les LED (voir le mode d'emploi).

Après 60 minutes, l'appareil repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal. Ce retour est signalé par un double signal sonore (grave, aigu).

Si vous appuyez sur le bouton avant, le détecteur de gaz redevient immédiatement actif.

Attention ! Uniquement pour le G.A.S.-pro III CO :

En cas de forte concentration de monoxyde de carbone, l'alarme ne peut pas être coupée. Dans ce cas, la sirène interne n'est pas mise en sourdine.

Avertissement en cas de basse tension :

Si la tension de service descend en dessous du seuil de 11,1 V, trois signaux sonores retentissent en l'espace d'une minute. Un signal sonore "batterie faible" est également émis via une WiPro III (safe.lock) appairée.

Ensuite l'appareil s'éteint pour éviter une décharge profonde de la batterie. Quand l'alimentation est rétablie, le détecteur doit être rallumé manuellement.

Avertissement en cas de surchauffe :


Si la température interne de l'appareil dépasse 60 °C, un signal sonore continu retentit (son montant/descendant) et les LED clignotent en plusieurs couleurs (rouge, vert, magenta, bleu, jaune, turquoise).

Si le G.A.S.-pro III (CO) est appairé à une WiPro III (safe.lock), aucun signal n'est émis par le système d'alarme.

Défaut capteur :

Si un capteur transmet des valeurs erronées, le détecteur émet un bip par seconde et la LED du capteur clignote en jaune. Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur ou installateur de détecteurs de gaz, ou directement Thitronik via le site : www.thitronik.de/fr/contact.

Durée de vie des capteurs :




Les capteurs internes du G.A.S.-pro III CO et le capteur de CO externe ont une date de péremption indiquée sur l'étiquette du produit (mois/année). Vous le trouverez sur l'étiquette du produit sous la mention "Exp. Date".


À partir de cette date, le capteur doit être remplacé. Seul Thitronik peut remplacer ce capteur (service payant). Contactez votre revendeur, votre installateur de détecteurs de gaz, ou rendez-vous sur : www.thitronik.de/fr/contact

Symboles :

Le G.A.S.-pro III (CO) dispose de deux LED distinctes. L'une correspond au capteur interne. L'autre correspond au capteur externe, si celui-ci est installé. Ils sont identifiés comme suit :



capteur interne



capteur externe

Další technické informace pro G.A.S.-pro III

Detektor plynu pro propan, butan a anestetických plynů

A dále



G.A.S.-pro III CO

Plynový alarm na oxid uhelnatý

Tyto doplňující technické informace mají usnadnit instalaci a nastavení systému G.A.S.-pro III (CO).


Přepínač DIP:

Tento přepínač DIP najdete na zadní straně krytu:



Jednotlivé posuvníky slouží k ovládání různých funkcí, jak je vysvětleno v následující tabulce:

DIP		OFF	NA
1		Plný objem	Snížený objem
2		V normálním provozním režimu svítí LED diody pulzující zeleně.	V normálním provozním režimu svítí LED diody trvale zeleně, ale jsou ztlumené.
3	Výstup SIR+	Žádný poplach: 0 V Alarm pro propan/butan/anestetické plyny: 30 s 12/24 V Alarm pro CO: 2x10 s 12/24 V	Žádný poplach: 0 V Alarmy: 12/24 V po celou dobu trvání alarmu (funkce určená pro vibrační podložku, blikající světlo nebo ventilátor)
4	Výstup SIR+	Pokud je přepínač DIP 4 nastaven na OFF, viz funkce přepínače DIP 3.	Žádný poplach: 12/24V Alarmy: 0 V po celou dobu trvání alarmu (funkce určená pro ovládání ventilů)
5		Varování před propanem/butanem a anestetickými plyny v nízkých koncentracích (standard)	Varování před propanem/butanem a anestetickými plyny podle norem DIN EN 50194-1 a DIN EN 50194-2.
6		Nepoužívá se	
7		Nepoužívá se	
8		Nepoužívá se	



Poznámka k instalaci a připojení

Pro instalaci systému G.A.S.-pro III (CO) použijte jednu ze dvou vrtacích šablon na posledních stranách tohoto návodu v závislosti na zvolené verzi:


- Pro **G.A.S.-pro III** (propan, butan a anestetické plyny) použijte **vrtací šablonu 1** šablonu pro montáž v blízkosti podlahy.
- Pro **G.A.S.-pro III CO** použijte **vrtací šablonu 2** pro montáž pod stropem vozidla.

Přípevněte držák ke stěně pomocí dodaných šroubů.

Dbejte na to, aby byl držák namontován v pravém úhlu a v souladu s vrtací šablonou.

Při výběru místa instalace nezapomeňte, že zařízení musí být trvale napájeno (12/24 V), aby mohlo být používáno.

Vytvořte elektrické připojení podle následujícího obrázku:



Připojovací svorky:

Pro připojení příslušných kabelů ke svorkám použijte vhodný špičatý předmět (např. hrot birokožrouta) a lehce zatlačte (max. 1 kg).

Přípustný průřez kabelů připojených k připojovacím svorkám je 0,2 až 0,75 mm²; u dodávaného kabelu je průřez 0,5 mm².

Konce by měly být široké 7-9 mm.

Nepoužívejte koncovky.



Po připojení kabelů zatlačte zařízení G.A.S.-pro III (CO) zpět na držák, dokud nezapadne na své místo.

Ujistěte se, že spínač ON/OFF směřuje dolů a že délka připojeného kabelu je dostatečná pro případné vyjmutí G.A.S.-pro III (CO).

Důležité poznámky:

- Při výběru místa instalace mějte na paměti, že musí být k dispozici vhodný zdroj napětí.
- Další senzory lze prodloužit na maximální délku kabelu sedm metrů.
- Od baterií a mokrého prostoru musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost jeden metr.
- Přístroj a externí přídavná čidla neinstalujte naproti větracím otvorům topného vzduchu.

Svorka IGN (Ignition = zapalování):

Pomocí svorky IGN připojte k zařízení zapalování vozidla (svorka 15). Dokud je přiváděno napětí, je G.A.S.-pro III (CO) ztlumen.

To znamená, že není k dispozici rádiový signál do WiPro III (safe.lock), žádný akustický signál z interní sirény a žádná aktivace výstupu pro externí sirénu (výstup SIR+).

Jakýkoli alarm je signalizován pouze pomocí LED diod (viz návod k obsluze).

Ztlumení (režim pauzy):

Pokud chcete přístroj G.A.S.-pro III (CO) záměrně ztlumit, například abyste zabránili poplachu při vaření, stačí krátce stisknout tlačítko na přístroji.

Pokud je plynový alarm naučený na WiPro III (safe.lock), musí být deaktivován samostatně.

Dvojitý tón (vysoký, nízký) signalizuje, že spotřebič byl na 60 minut ztlumen. To znamená, že není k dispozici rádiový signál do WiPro III (safe.lock), žádný akustický signál z interní sirény a žádná aktivace výstupu pro externí sirénu (výstup SIR+).

Jakýkoli alarm je signalizován pouze pomocí LED diod (viz návod k obsluze).

Po 60 minutách se spotřebič vrátí do normálního provozu, což je signalizováno dalším dvojitým tónem (nízký, vysoký).

Pokud tlačítko stisknete předem, plynový alarm se zapne okamžitě.

Pozor: Pouze pro G.A.S.-pro III CO:

Pokud je koncentrace oxidu uhelnatého velmi vysoká, má alarm přednost. V tomto případě není vnitřní siréna ztlumena.

Varování před podpětím:

Pokud provozní napětí klesne pod prahovou hodnotu 11,1 V, během jedné minuty třikrát zazní zvukový signál. Akustický signál "slabá baterie" je vysílán také prostřednictvím spárovaného zařízení WiPro III (safe.lock).

Zařízení se poté vypne, aby se baterie nevybila příliš hluboko. Po obnovení napájecího napětí je nutné zařízení znovu zapnout.

Varování před přehřátím:

Pokud teplota ve spotřebiči překročí 60 °C, ozve se akustické varování (nepřerušovaný tón nahoru/dolů) a stavové LED diody opakovaně blikají všemi barvami (červená, zelená, purpurová, modrá, žlutá, tyrkysová).

Pokud je G.A.S.-pro III (CO) připojen k WiPro III (safe.lock), není prostřednictvím zabezpečovacího systému vydáván žádný signál.

Chyba senzoru:

Pokud snímač během provozu poskytuje nepravděpodobné naměřené hodnoty, přístroj vydá varovný signál (jeden tón za sekundu) a stavová LED dioda snímače bliká žlutě.

Obraťte se na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Pokud vám nemohou pomoci, obraťte se na podporu společnosti THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).

Trvanlivost senzorů:


Senzory G.A.S.-pro III CO a externí senzor CO mají datum expirace (měsíc/rok). Tento údaj je uveden na typovém štítku výrobku jako "Exp. Datum".

Nejpozději po uplynutí tohoto data musí být snímač vyměněn společností Thitronik (placená služba).


Obraťte se na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, nebo na podporu společnosti THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).

Symboly:


G.A.S.-pro III má dvě samostatné LED diody pro indikaci provozního stavu: jednu pro integrovaný senzor a



jednu pro připojený externí senzor. Ty jsou označeny takto:



Interní senzor



Externí senzor

Yderligere teknisk information til G.A.S.-pro III

Gasdetektor til propan, butan og anæstesigasser.

og



G.A.S.-pro III CO

Gasdetektor til kulilte

Disse yderligere tekniske oplysninger er beregnet til at lette installation og justering af G.A.S.-pro III (CO).


DIP-kontakt:

Du finder denne DIP-kontakt på bagsiden af huset:



Du kan bruge de enkelte skydere til at styre forskellige funktioner, som forklaret i tabellen nedenfor:

DIP		OFF	ON
1		Fuld volumen	Reduceret volumen
2		LED'erne lyser pulserende grønt i normal driftstilstand	LED'erne lyser konstant grønt i normal driftstilstand, men er dæmpede
3	Udgange SIR+	Ingen alarm: 0 V Alarm for propan/butan/ anæstesigasser: 30 12/24 V Alarm for CO: 2x10 s 12/24 V	Ingen alarm: 0 V Alarm: 12/24 V over hele alarmens varighed (funktion beregnet til vibrati- onsmåtte, blinkende lys eller ventilator)
4	Udgange SIR+	Hvis DIP-switch 4 er sat til OFF, se funktion DIP-switch 3	Ingen alarm: 12/24 V Alarm: 0 V over hele alarmens varighed (funktion beregnet til ventilstyring)
5		Advarsel om propan/butan og anæstesi- gasser ved lave koncentrationer (standard)	Advarsel mod propan/butan og anæ- stesigasser i overensstemmelse med standarderne DIN EN 50194-1 og DIN EN 50194-2
6		Ikke brugt	
7		Ikke brugt	
8		Ikke brugt	



Bemærkninger om installation og tilslutning


For at montere G.A.S.-pro III (CO) skal du bruge en af de to boreskabeloner på de sidste sider i denne vejledning, afhængigt af den valgte version:

- For **G.A.S.-pro III** (propan, butan og bedøvende gasser) skal du bruge **boreskabelon 1** til installation nær gulvet.
- For **G.A.S.-pro III CO** brug **boreskabelon 2** til installation under køretøjets loft.

Sæt beslaget fast på væggen med de medfølgende skruer. Sørg for, at beslaget monteres i en ret vinkel og i overensstemmelse med boreskabelonen.

Når du vælger installationssted, skal du huske, at enheden skal forsynes permanent med strøm (12/24 V) for at kunne bruges.

Opret den elektriske forbindelse som vist i følgende illustration:



Det skal ikke bruges kabelendestykker.

Brug en passende spids genstand (f.eks. spidsen af en kuglepen) til at tilslutte de tilsvarende kabler til klemmerne, og tryk let (maks. 1 kg).

Det tilladte tværsnit for de kabler, der er tilsluttet tilslutningsklemmerne, er 0,2 til 0,75 mm²; for det medfølgende kabel er tværsnittet 0,5 mm².

Enderne skal strippes i 7-9 mm.

Brug ikke adgangsbeskyttelse.



Når du har tilsluttet kablerne, skal du trykke G.A.S.-pro III (CO) tilbage på holderen, indtil enheden klikker på plads.

Sørg for, at ON/OFF-kontakten peger nedad, og at længden på det tilsluttede kabel er tilstrækkelig til at fjerne G.A.S.-pro III (CO), hvis det er nødvendigt.

Vigtige bemærkninger:

- Når du vælger installationssted, skal du huske, at der skal være en passende spændingskilde..
- Yderligere sensorer kan udvides til en maksimal kabellængde på syv meter.
- Der skal holdes en sikkerhedsafstand på en meter fra batterierne og vådrummet.
- Installer ikke enheden og eksterne ekstra sensorer overfor varmeluftventiler.

IGN-terminal (ignition = tænding):

Brug IGN-terminalen til at forbinde køretøjets tænding (terminal 15) til enheden. Så længe der er spænding, er lyden til G.A.S.-pro III (CO) slået fra.

Det betyder, at der ikke er noget radiosignal til WiPro III (safe.lock), intet akustisk signal fra den interne sirene og ingen aktivering af udgangen til den eksterne sirene (udgang SIR+).

En eventuel alarm signaleres kun via lysdioderne (se betjeningsvejledningen).

Lyd slået fra (pause):

Hvis du vil slå G.A.S.-pro III (CO) fra, f.eks. for at undgå en alarm under madlavning, skal du blot trykke kortvarigt på knappen på apparatet.

Hvis gasalarmen er koblet til WiPro III (safe.lock), skal den deaktiveres separat.

En dobbelttone (høj, lav) signalerer, at apparatet bliver slået fra i 60 minutter. Det betyder, at der ikke er noget radiosignal til WiPro III (safe.lock), intet akustisk signal fra den interne sirene og ingen aktivering af udgangen til den eksterne sirene (udgang SIR+).

En eventuel alarm signaleres kun via lysdioderne (se betjeningsvejledningen).

Efter 60 minutter vender apparatet tilbage til normal drift; dette signaleres med endnu en dobbelttone (lav, høj).

Hvis du trykker på knappen i forvejen, slås gasalarmen til med det samme.

OBS: Kun til G.A.S.-pro III CO:

Hvis kuliltekoncentrationen er meget høj, prioriteres alarmen. I dette tilfælde er den interne sirene ikke slået fra.

Advarsel om underspænding:

Hvis driftsspændingen falder under grænsen på 11,1 V, lyder der tre bip tre gange inden for et minut. Et akustisk "lavt batteri"-signal udsendes også via en tilkoblet WiPro III (safe.lock). Derefter slukker enheden for at undgå, at batteriet aflades for dybt. Når forsyningsspændingen er genoprettet, skal apparatet tændes igen.

Advarsel om overtemperatur:

Hvis temperaturen i apparatet overstiger 60 °C, lyder der en akustisk advarsel (kontinuerlig op/ned-tone), og status-LED'erne blinker gentagne gange i alle farver (rød, grøn, magenta, blå, gul, turkis).

Hvis G.A.S.-pro III (CO) er programmeret til en WiPro III (safe.lock), udsendes der ikke noget signal via alarmsystemet.

Sensorfejl:

Hvis en sensor leverer usandsynlige måleværdier under drift, udsender enheden et advarselssignal (en tone pr. sekund), og sensorens status-LED blinker gult.

Kontakt den forhandler, hvor du har købt enheden. Hvis de ikke kan hjælpe dig, bedes du kontakte THITRONIK® Support (www.thitronik.de/en/contact).



Sensorernes holdbarhed:

Sensorerne i G.A.S.-pro III CO og den eksterne CO-sensor har en udløbsdato (måned/år). Dette findes på produktets typeskilt som "Exp. Date".


Sensoren skal udskiftes af Thitronik, senest når denne dato er nået (betalingspligtig service). Kontakt den forhandler, hvor du har købt enheden, eller THITRONIK® Support (www.thitronik.de/en/contact).

Symboler:

G.A.S.-pro III har to separate LED'er til at vise driftsstatus: en for den integrerede sensor og en for en eventuel tilsluttet ekstern sensor. De er mærket på følgende måde:



intern sensor



ekstern sensor

Información técnica adicional para G.A.S.-pro III

Alarma de gas para propano, butano y gases anestésicos

y



G.A.S.-pro III CO

Alarma de gas para monóxido de carbono

Esta información técnica adicional tiene por objeto facilitar la instalación y el ajuste del G.A.S.-pro III (CO).


Interruptor DIP:

Encontrará este interruptor DIP en la parte posterior de la carcasa:



Puede utilizar los controles deslizantes individuales para controlar las distintas funciones, como se explica en la tabla siguiente:

DIP		OFF	ON
1		Volumen completo	Volumen reducido
2		Los LED se iluminan en verde intermitente en modo de funcionamiento normal	Los LED se iluminan en verde constante en modo de funcionamiento normal, pero se atenúan
3	Salida SIR+	No hay alarma: 0 V Alarma para propano/butano/gases anestésicos: 30 s 12/24 V Alarma de CO: 2x10 s 12/24 V	No hay alarma: 0 V Alarma: 12/24 V durante toda la duración de la alarma (función prevista para estera vibratoria, luz intermitente o ventilador)
4	Salida SIR+	Si el interruptor DIP 4 está en OFF, véase la función Interruptor DIP 3	No hay alarma: 12/24 V Alarma: 0 V durante toda la duración de la alarma (función destinada al control de válvulas)
5		Advertencia de propano/butano y gases anestésicos a bajas concentraciones (estándar)	Advertencia contra propano/butano y gases anestésicos conforme a las normas DIN EN 50194-1 y DIN EN 50194-2
6		No se utiliza	
7		No se utiliza	
8		No se utiliza	



Nota sobre la instalación y la conexión

Para instalar G.A.S.-pro III (CO), utilice una de las dos plantillas de perforación que aparecen en las últimas páginas de estas instrucciones, en función de la versión seleccionada:


- Para **G.A.S.-pro III** (propano, butano y gases anestésicos), utilice la **plantilla de perforación 1** para el montaje cerca del suelo.
- Para **G.A.S.-pro III CO** utilizar la **plantilla de perforación 2** para el montaje debajo del techo del vehículo.

Fije el soporte a la pared con los tornillos suministrados.

Asegúrese de que el soporte está montado en ángulo recto y de acuerdo con la plantilla de taladrado.

Al elegir el lugar de instalación, recuerde que el aparato debe estar alimentado permanentemente (12/24 V) para poder ser utilizado.

Establezca la conexión eléctrica como se muestra en la siguiente ilustración:



No utilizar casquillos para extremos de conductores.

Terminales de conexión:

Para conectar los cables correspondientes a los bornes, utilice un objeto puntiagudo adecuado (por ejemplo, la punta de una birome) y ejerza una ligera presión (máx. 1 kg).

La sección admisible para los cables conectados a los bornes de conexión es de 0,2 a 0,75 mm²; para el cable suministrado, la sección es de 0,5 mm².

Los extremos deben ser pelados de 7-9 mm de ancho.

No utilizar casquillos para extremos de conductores.



Después de conectar los cables, vuelva a presionar el G.A.S.-pro III (CO) en el soporte hasta que el aparato encaje en su sitio.

Asegúrese de que el interruptor ON/OFF apunte hacia abajo y de que la longitud del cable conectado sea suficiente para retirar el G.A.S.-pro III (CO) en caso necesario.

Notas importantes:

- Al seleccionar el lugar de instalación, tenga en cuenta que debe poder acceder a una fuente de tensión adecuada.
- Los sensores adicionales pueden ampliarse hasta una longitud máxima de cable de siete metros.
- Debe mantenerse una distancia de seguridad de un metro entre las baterías y el cuarto húmedo.
- No instale el aparato y los sensores externos adicionales frente a las salidas de aire de calefacción.

Borne IGN (encendido):

Utilice el terminal IGN para conectar el encendido del vehículo (terminal 15) al dispositivo. Mientras haya tensión, el G.A.S.-pro III (CO) estará silenciado.

Esto significa que no hay señal de radio a WiPro III (safe.lock), no hay señal acústica de la sirena interna y no hay activación de la salida para la sirena externa (salida SIR+).

Cualquier alarma sólo se señala a través de los LED (véanse las instrucciones de uso).

Silenciar (modo pausa):

Si desea silenciar deliberadamente el G.A.S.-pro III (CO), por ejemplo para evitar una alarma al cocinar, basta con pulsar brevemente el botón del aparato.

Si se ha memorizado la alarma de gas en el WiPro III (safe.lock), deberá desactivarse por separado.

Un doble tono (alto, bajo) indica que el aparato ha estado silenciado durante 60 minutos. Esto significa que no hay señal de radio a WiPro III (safe.lock), no hay señal acústica de la sirena interna y no hay activación de la salida para la sirena externa (salida SIR+).

Cualquier alarma sólo se señala a través de los LED (véanse las instrucciones de uso).

Transcurridos 60 minutos, el aparato vuelve a su funcionamiento normal; esto se señala con otro doble tono (bajo, alto).

Si pulsa el botón con antelación, la alarma de gas se conecta inmediatamente.

Atención: Sólo para G.A.S.-pro III CO:

Si la concentración de monóxido de carbono es muy alta, la alarma tiene prioridad. En este caso, la sirena interna no se silencia.

Aviso de baja tensión:

Si la tensión de funcionamiento cae por debajo del umbral de 11,1 V, suenan tres pitidos en un minuto. También se emite una señal acústica de "batería baja" a través de un WiPro III emparejado (safe.lock). A continuación, el aparato se apaga para evitar que la batería se descargue demasiado. Después de restablecer la tensión de alimentación, el aparato debe conectarse de nuevo.

Aviso de sobretensión:

Si la temperatura en el aparato supera los 60 °C, se emite un aviso acústico (tono continuo arriba/abajo) y los LED de estado parpadean repetidamente en todos los colores (rojo, verde, magenta, azul, amarillo, turquesa).

Si el G.A.S.-pro III (CO) está conectado a un WiPro III (safe.lock), no se emite ninguna señal a través del sistema de alarma.

Error de sensor:

Si un sensor proporciona valores de medición inverosímiles durante el funcionamiento, el aparato emite una señal de aviso (un tono por segundo) y el LED de estado del sensor parpadea en amarillo.

Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el aparato. Si no pueden ayudarle, póngase en contacto con el servicio de asistencia de THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).


Durabilidad de los sensores:

Los sensores de G.A.S.-pro III CO y el sensor de CO externo tienen una fecha de caducidad (mes/año). Este dato figura en la placa de características del producto como "Exp. Date".


El sensor debe ser sustituido por Thitronik a más tardar cuando se alcance esta fecha (servicio de pago).

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el aparato o con el servicio de asistencia de THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).


Símbolos:



G.A.S.-pro III dispone de dos LED independientes para indicar el estado de funcionamiento: uno para el sensor integrado y otro para cualquier sensor externo conectado. Están etiquetados de la siguiente manera:



Sensor interno



Sensor externo

Informazioni tecniche aggiuntive per G.A.S.-pro III

Allarme gas per propano, butano e gas anestetici



e

G.A.S.-pro III CO

Allarme gas per monossido di carbonio

Le presenti informazioni tecniche aggiuntive hanno lo scopo di facilitare l'installazione e la regolazione del G.A.S.-pro III (CO).


Interruttore DIP:



Questo interruttore DIP si trova sul retro dell'alloggiamento:

È possibile utilizzare i singoli cursori per controllare le varie funzioni, come spiegato nella tabella seguente:

DIP		OFF	ON
1		Volume pieno	Volume ridotto
2		I LED si accendono con luce verde pulsante in modalità di funzionamento normale.	I LED si accendono costantemente di verde in modalità di funzionamento normale, ma sono attenuati
3	Uscita SIR+	Nessun allarme: 0 V Allarme per propano/butano/gas anestetici: 30 s 12/24 V Allarme per il CO: 2x10 s 12/24 V	Nessun allarme: 0 V Allarme: 12/24 V per tutta la durata dell'allarme (funzione prevista per tappetino a vibrazione, lampeggiante o ventilatore)
4	Uscita SIR+	Se il commutatore DIP 4 è impostato su OFF, vedi funzione commutatore DIP 3	Nessun allarme: 12/24 V Allarme: 0 V per tutta la durata dell'allarme (funzione destinata al controllo delle valvole)
5		Avviso di gas propano/butano e anestetici a basse concentrazioni (standard)	Avvertenze contro il propano/butano e i gas anestetici in conformità alle norme DIN EN 50194-1 e DIN EN 50194-2
6		Non utilizzato	
7		Non utilizzato	
8		Non utilizzato	



Nota sull'installazione e sul collegamento

Per installare G.A.S.-pro III (CO), utilizzare uno dei due modelli di foratura riportati nelle ultime pagine di queste istruzioni, a seconda della versione scelta:


- Per il **G.A.S.-pro III** (propano, butano e gas anestetici), utilizzare la **dima di foratura 1** per il montaggio vicino al pavimento.
- Per **G.A.S.-pro III CO** utilizzare la **dima di foratura 2** per il montaggio sotto il soffitto del veicolo.

Fissare la staffa alla parete con le viti in dotazione.

Assicurarsi che la staffa sia montata ad angolo retto e secondo la dima di foratura.

Nella scelta del luogo di installazione, ricordate che il dispositivo deve essere alimentato in modo permanente (12/24 V) per poter essere utilizzato.

Stabilire il collegamento elettrico come illustrato nella figura seguente:



Terminali di collegamento:

Per collegare i cavi corrispondenti ai morsetti, utilizzare un oggetto appuntito adatto (ad esempio la punta di una biro) ed esercitare una leggera pressione (max. 1 kg).

La sezione ammissibile per i cavi collegati ai morsetti di connessione è compresa tra 0,2 e 0,75 mm²; per il cavo in dotazione, la sezione è di 0,5 mm².

Le estremità devono essere spogliate di 7-9 mm di larghezza.

Non utilizzare ferrule.



Dopo aver collegato i cavi, premere il G.A.S.-pro III (CO) sul supporto finché il dispositivo non scatta in posizione.

Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia rivolto verso il basso e che la lunghezza del cavo collegato sia sufficiente per rimuovere il G.A.S.-pro III (CO), se necessario.

Note importanti:

- Nella scelta del luogo di installazione, tenere presente che deve essere accessibile una fonte di tensione adeguata.
- I sensori aggiuntivi possono essere estesi fino a una lunghezza massima del cavo di sette metri.
- È necessario mantenere una distanza di sicurezza di un metro dalle batterie e dal locale umido.
- Non installare l'apparecchio e i sensori aggiuntivi esterni di fronte alle bocchette dell'aria di riscaldamento.

Terminale IGN (accensione):

Utilizzare il terminale IGN per collegare l'accensione del veicolo (terminale 15) al dispositivo. Finché è applicata la tensione, il G.A.S.-pro III (CO) è silenzioso.

Ciò significa che non c'è alcun segnale radio verso WiPro III (safe.lock), nessun segnale acustico dalla sirena interna e nessuna attivazione dell'uscita per la sirena esterna (uscita SIR+).

Qualsiasi allarme viene segnalato solo tramite i LED (vedere le istruzioni per l'uso).

Mute (modalità pausa):

Se si desidera disattivare deliberatamente il G.A.S.-pro III (CO), ad esempio per evitare un allarme durante la cottura, è sufficiente premere brevemente il pulsante sull'apparecchio.

Se l'allarme gas viene appreso con il WiPro III (safe.lock), deve essere disattivato separatamente.

Un doppio tono (alto, basso) segnala che l'apparecchio è stato disattivato per 60 minuti. Ciò significa che non c'è alcun segnale radio verso WiPro III (safe.lock), nessun segnale acustico dalla sirena interna e nessuna attivazione dell'uscita per la sirena esterna (uscita SIR+).

Qualsiasi allarme viene segnalato solo tramite i LED (vedere le istruzioni per l'uso).

Dopo 60 minuti, l'apparecchio torna al funzionamento normale, segnalato da un altro doppio tono (basso, alto).

Se si preme il pulsante in anticipo, l'allarme gas si attiva immediatamente.

Attenzione: Solo per G.A.S.-pro III CO:

Se la concentrazione di monossido di carbonio è molto elevata, l'allarme ha la priorità. In questo caso, la sirena interna non viene disattivata.

Avviso di sottotensione:

Se la tensione di esercizio scende al di sotto della soglia di 11,1 V, vengono emessi tre segnali acustici entro un minuto. Un segnale acustico di "batteria scarica" viene emesso anche attraverso un WiPro III accoppiato (safe.lock). Il dispositivo si spegne quindi per evitare che la batteria si scarichi troppo. Dopo aver ripristinato la tensione di alimentazione, il dispositivo deve essere riacceso.

Avviso di sovratemperatura:

Se la temperatura nell'apparecchio supera i 60 °C, viene emesso un avviso acustico (tono continuo su/giù) e i LED di stato lampeggiano ripetutamente in tutti i colori (rosso, verde, magenta, blu, giallo, turchese).

Se il G.A.S.-pro III (CO) è collegato a un WiPro III (safe.lock), non viene emesso alcun segnale tramite il sistema di allarme.

Errore del sensore:

Se un sensore fornisce valori di misura non plausibili durante il funzionamento, il dispositivo emette un segnale di avvertimento (un tono al secondo) e il LED di stato del sensore lampeggia in giallo.

Contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il dispositivo. Se non sono in grado di aiutarvi, contattate l'Assistenza THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).


Durata dei sensori:

I sensori di G.A.S.-pro III CO e il sensore esterno di CO hanno una data di scadenza (mese/anno). Questo dato è riportato sulla targhetta del prodotto come "Exp. Data".


Il sensore deve essere sostituito da Thitronik al più tardi al raggiungimento di questa data (servizio a pagamento). Contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio o l'assistenza THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).

Simboli:


G.A.S.-pro III dispone di due LED separati per indicare lo stato di funzionamento: uno per il sensore integrato



e uno per qualsiasi sensore esterno collegato. Sono etichettati come segue:



Sensore interno



Sensore esterno



Aanvullende technische informatie voor G.A.S.-pro III

Gasdetectoren voor propaan, butaan en anesthesiegassen
en

G.A.S.-pro III CO
Gasalarm voor koolmonoxide

Deze aanvullende technische informatie is bedoeld om de installatie en instelling van G.A.S.-pro III (CO) te vergemakkelijken.


DIP-schakelaar:



Je vindt deze DIP-schakelaar aan de achterkant van de behuizing:

Je kunt de afzonderlijke schuifregelaars gebruiken om de verschillende functies te regelen, zoals uitgelegd in de onderstaande tabel:

DIP		OFF	ON
1		Volledig volume	Gereduceerd volume
2		LED's branden pulserend groen in normale bedrijfsmodus	LED's branden constant groen in de normale bedrijfsmodus, maar worden gedimd
3	Uitgang SIR+	Geen alarm: 0 V Alarm voor propaan/butaan/ verdoevingsgassen: 30 s 12/24 V Alarm voor CO: 2x10 s 12/24 V	Geen alarm: 0 V Alarmeren: 12/24 V over de gehele alarmduur (functie bedoeld voor trilmat, knipperlicht of ventilator)
4	Uitgang SIR+	Als DIP-schakelaar 4 op OFF staat, zie functie DIP-schakelaar 3	Geen alarm: 12/24 V Alarmeren: 0 V over de gehele alarmduur (functie bedoeld voor klepregeling)
5		Waarschuwing voor propaan/butaan en anesthesiegassen bij lage concentraties (standaard)	Waarschuwing tegen propaan/butaan en anesthesiegassen volgens de normen DIN EN 50194-1 en DIN EN 50194-2
6		Niet gebruikt	
7		Niet gebruikt	
8		Niet gebruikt	



Opmerking over installatie en aansluiting


Om G.A.S.-pro III (CO) te installeren, gebruik je een van de twee boorsjablonen op de laatste pagina's van deze instructies, afhankelijk van de gekozen versie:

- Gebruik voor **G.A.S.-pro III** (propaan, butaan en anesthetische gassen) de **boormal 1** voor montage dicht bij de vloer.
- Gebruik voor **G.A.S.-pro III CO** **boormal 2** voor montage onder het plafond van het voertuig.

Bevestig de beugel aan de muur met de meegeleverde schroeven.

Zorg ervoor dat de beugel in een rechte hoek en in overeenstemming met de boormal wordt gemonteerd. Denk er bij het kiezen van de installatielocatie aan dat het apparaat permanent van stroom (12/24 V) moet worden voorzien om te kunnen worden gebruikt.

Maak de elektrische verbinding zoals aangegeven in de volgende illustratie:



Aansluitklemmen:

Om de overeenkomstige kabels aan te sluiten op de klemmen, gebruikt u een geschikt puntig voorwerp (bv. de punt van een biro) en oefent u lichte druk uit (max. 1 kg).

De toegestane doorsnede voor de kabels die worden aangesloten op de aansluitklemmen is 0,2 tot 0,75 mm²; voor de meegeleverde kabel is de doorsnede 0,5 mm².

De uiteinden moeten 7-9 mm breed gestript zijn.

Gebruik geen adereindhulzen.



Druk na het aansluiten van de kabels de G.A.S.-pro III (CO) terug op de houder tot het apparaat vastklikt. Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar naar beneden wijst en dat de lengte van de aangesloten kabel voldoende is om de G.A.S.-pro III (CO) indien nodig te verwijderen.

Belangrijke opmerkingen:

- Bedenk bij het kiezen van de installatielocatie dat een geschikte spanningsbron toegankelijk moet zijn.
- Extra sensoren kunnen worden uitgebreid tot een maximale kabellengte van zeven meter.
- Er moet een veiligheidsafstand van één meter worden aangehouden tot de batterijen en de natte cel.
- Installeer het apparaat en externe extra sensoren niet tegenover verwarmingsluchtopeningen.

IGN-aansluiting (ignition = ontsteking):

Gebruik de IGN-aansluiting om het contact van de auto (aansluitklem 15) aan te sluiten op het apparaat.

Zolang er spanning op staat, is G.A.S.-pro III (CO) gedempt.

Dit betekent dat er geen radiosignaal is naar WiPro III (safe.lock), geen akoestisch signaal van de interne sirene en geen activering van de uitgang voor de externe sirene (uitgang SIR+).

Elk alarm wordt alleen gesignaleerd via de LED's (zie gebruiksaanwijzing).

Dempen (pauzmodus):

Als u de G.A.S.-pro III (CO) opzettelijk wilt uitschakelen, bijvoorbeeld om een alarm tijdens het koken te voorkomen, drukt u gewoon kort op de knop op het apparaat.

Als het gasalarm is aangeleerd aan de WiPro III (safe.lock), moet het apart worden gedeactiveerd.

Een dubbele toon (hoog, laag) geeft aan dat het apparaat gedurende 60 minuten is uitgeschakeld. Dit

betekent dat er geen radiosignaal is naar WiPro III (safe.lock), geen akoestisch signaal van de interne sirene en geen activering van de uitgang voor de externe sirene (uitgang SIR+).

Elk alarm wordt alleen gesignaleerd via de LED's (zie gebruiksaanwijzing).

Na 60 minuten keert het apparaat terug naar normale werking; dit wordt aangegeven door nog een dubbele toon (laag, hoog).

Als u de knop van tevoren indrukt, wordt het gasalarm onmiddellijk ingeschakeld.

Attentie: Alleen voor G.A.S.-pro III CO:

Als de koolmonoxideconcentratie erg hoog is, krijgt het alarm prioriteit. In dit geval wordt de interne sirene niet gedempt.

Waarschuwing voor onderspanning:

Als de bedrijfsspanning onder de drempel van 11,1 V zakt, klinken er binnen een minuut drie pieptonen. Er wordt ook een akoestisch signaal "batterij bijna leeg" afgegeven via een gekoppelde WiPro III (safe.lock).

Het apparaat schakelt dan uit om te voorkomen dat de batterij te diep ontladtd. Na het herstellen van de voedingsspanning moet het apparaat weer worden ingeschakeld.

Waarschuwing voor te hoge temperatuur:

Als de temperatuur in het apparaat hoger wordt dan 60 °C, klinkt er een akoestische waarschuwing (continue op/neer toon) en knipperen de status-LED's herhaaldelijk in alle kleuren (rood, groen, magenta, blauw, geel, turkoois).

Als de G.A.S.-pro III (CO) is aangesloten op een WiPro III (safe.lock), wordt er geen signaal afgegeven via het alarmsysteem.

Fout in sensor:

Als een sensor tijdens bedrijf onwaarschijnlijke meetwaarden levert, geeft het apparaat een waarschuwingssignaal (één toon per seconde) en knippert de status-LED van de sensor geel.


Neem contact op met de dealer waar u het apparaat hebt gekocht. Als zij u niet kunnen helpen, neem dan contact op met THITRONIK® Support (www.thitronik.de/en/contact).

Duurzaamheid van de sensoren:


De sensoren van G.A.S.-pro III CO en de externe CO-sensor hebben een vervaldatum (maand/jaar). Dit is te vinden op het typeplaatje van het product als "Exp. Datum".

De sensor moet uiterlijk op deze datum door Thitronik worden vervangen (service tegen betaling). Neem contact op met de dealer bij wie u het apparaat hebt gekocht of met THITRONIK® Support (www.thitronik.de/en/contact).


Symbolen:



G.A.S.-pro III heeft twee afzonderlijke LED's om de bedrijfsstatus aan te geven: een voor de geïntegreerde sensor en een voor een eventueel aangesloten externe sensor. Deze zijn als volgt gelabeld:



interne sensor



externe sensor

Dodatkowe informacje techniczne dla G.A.S.-pro III

Alarm gazowy dla propanu, butanu i gazów anestetycznych

oraz



G.A.S.-pro III CO

Alarm gazowy wykrywający tlenek węgla

Niniejsze dodatkowe informacje techniczne mają na celu ułatwienie instalacji i regulacji G.A.S.-pro III (CO).


Przełącznik DIP:

Przełącznik DIP znajduje się z tyłu obudowy:



Za pomocą poszczególnych suwaków można sterować różnymi funkcjami, jak wyjaśniono w poniższej tabeli:

DIP		OFF	ON
1		Pełna objętość	Zmniejszona objętość
2		Diody LED świecą pulsująco na zielono w normalnym trybie pracy	Diody LED świecą stale na zielono w normalnym trybie pracy, ale są przygaszone
3	Wyjście SIR+	Brak alarmu: 0 V Alarm dla propanu/butanu/gazy anestetyczne: 30 s 12/24 V Alarm CO: 2x10 s 12/24 V	Brak alarmu: 0 V Alarm: 12/24 V przez cały czas trwania alarmu (funkcja przeznaczona dla maty wibracyjnej, migającego światła lub wentylatora)
4	Wyjście SIR+	Jeśli przełącznik DIP 4 jest ustawiony w pozycji OFF, patrz funkcja przełącznika DIP 3	Brak alarmu: 12/24V Alarm: 0 V przez cały czas trwania alarmu (funkcja przeznaczona do sterowania zaworem)
5		Ostrzeżenie przed propanem/butanem i gazami znieczulającymi w niskich stężeniach (standard)	Ostrzeżenie przed propanem/butanem i gazami znieczulającymi zgodnie z normami DIN EN 50194-1 i DIN EN 50194-2
6		Nie używany	
7		Nie używany	
8		Nie używany	



Uwaga dotycząca instalacji i podłączenia

Aby zainstalować G.A.S.-pro III (CO), użyj jednego z dwóch szablonów wiercenia na ostatnich stronach niniejszej instrukcji, w zależności od wybranej wersji:


- W przypadku **G.A.S.-pro III** (propan, butan i gaz znieczulający) należy użyć **szablonu wiercenia 1** w celu montażu blisko podłogi.
- W przypadku **G.A.S.-pro III CO** użyj **szablonu wiercenia 2** w celu montażu pod sufitem pojazdu.

Przymocuj wspornik do ściany za pomocą dostarczonych śrub.

Upewnij się, że wspornik jest zamontowany pod kątem prostym i zgodnie z szablonem wiercenia.

Wybierając miejsce instalacji, należy pamiętać, że urządzenie musi być stale zasilane (12/24 V), aby mogło być używane.

Wykonaj połączenie elektryczne zgodnie z poniższą ilustracją:



Zaciski przyłączeniowe:

Aby podłączyć odpowiednie kable do zacisków, użyj odpowiedniego spiczastego przedmiotu (np. końcówki długopisu) i lekko dociśnij (maks. 1 kg).

Dopuszczalny przekrój przewodów podłączonych do zacisków przyłączeniowych wynosi od 0,2 do 0,75 mm²; dla dostarczonego przewodu przekrój wynosi 0,5 mm².

Końcówki powinny mieć szerokość 7-9 mm.

Nie używać końcówek przewodów.



Po podłączeniu kabli, wciśnij G.A.S.-pro III (CO) z powrotem do uchwytu, aż urządzenie zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest skierowany w dół i że długość podłączonego kabla jest wystarczająca do odłączenia G.A.S.-pro III (CO) w razie potrzeby.

Ważne uwagi:

- Wybierając miejsce instalacji, należy pamiętać, że odpowiednie źródło napięcia musi być dostępne.
- Dodatkowe czujniki można przedłużyć do maksymalnej długości kabla wynoszącej siedem metrów.
- Należy zachować bezpieczną odległość jednego metra od baterii i pomieszczenia mokrego.
- Nie należy instalować urządzenia i zewnętrznych czujników dodatkowych naprzeciwko otworów wentylacyjnych ogrzewania.

Zacisk IGN (zapłon):

Użyj zacisku IGN, aby podłączyć zapłon pojazdu (zacisk 15) do urządzenia. Dopóki napięcie jest podłączone, G.A.S.-pro III (CO) jest wyciszony.

Oznacza to brak sygnału radiowego do WiPro III (safe.lock), brak sygnału akustycznego z syreny wewnętrznej i brak aktywacji wyjścia dla syreny zewnętrznej (wyjście SIR+).

Wszelkie alarmy są sygnalizowane wyłącznie za pomocą diod LED (patrz instrukcja obsługi).

Wyciszenie (tryb pauzy):

Aby celowo wyciszyć G.A.S.-pro III (CO), na przykład w celu uniknięcia alarmu podczas gotowania, wystarczy krótko nacisnąć przycisk na urządzeniu.

Jeśli alarm gazowy został przyuczony do WiPro III (safe.lock), należy go dezaktywować osobno.

Podwójny dźwięk (wysoki, niski) sygnalizuje, że urządzenie zostało wyciszone na 60 minut. Oznacza to brak sygnału radiowego do WiPro III (safe.lock), brak sygnału akustycznego z syreny wewnętrznej i brak aktywacji wyjścia dla syreny zewnętrznej (wyjście SIR+).

Wszelkie alarmy są sygnalizowane wyłącznie za pomocą diod LED (patrz instrukcja obsługi).

Po 60 minutach urządzenie powraca do normalnej pracy; jest to sygnalizowane kolejnym podwójnym sygnałem dźwiękowym (niski, wysoki).

Wcześniejsze naciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowe włączenie alarmu gazowego.

Uwaga: Tylko dla G.A.S.-pro III CO:

Jeśli stężenie tlenu węgla jest bardzo wysokie, priorytet ma alarm. W tym przypadku syrena wewnętrzna nie jest wyciszana.

Ostrzeżenie o zbyt niskim napięciu:

Jeśli napięcie robocze spadnie poniżej progu 11,1 V, w ciągu minuty rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.

Akustyczny sygnał "niskiego poziomu baterii" jest również emitowany przez sparowany WiPro III (safe.lock).

Następnie urządzenie wyłącza się, aby zapobiec zbyt głębokiemu rozładowaniu baterii. Po przywróceniu napięcia zasilania urządzenie musi zostać ponownie włączone.

Ostrzeżenie o nadmiernej temperaturze:

Jeśli temperatura w urządzeniu przekroczy 60°C, emitowane jest ostrzeżenie dźwiękowe (ciągły dźwięk w górę/w dół), a diody LED stanu migają wielokrotnie we wszystkich kolorach (czerwonym, zielonym, magenta, niebieskim, żółtym, turkusowym).

Jeśli G.A.S.-pro III (CO) jest podłączony do WiPro III (safe.lock), żaden sygnał nie jest wysyłany przez system alarmowy.

Błąd czujnika:

Jeśli podczas pracy czujnik podaje nieprawdopodobne wartości pomiarowe, urządzenie emituje sygnał ostrzegawczy (jeden dźwięk na sekundę), a dioda LED stanu czujnika miga na żółto.


Należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego urządzenie zostało zakupione. Jeśli nie są w stanie pomóc, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).

Trwałość czujników:

Czujniki G.A.S.-pro III CO i zewnętrzny czujnik CO mają datę ważności (miesiąc/rok). Można to znaleźć na tabliczce znamionowej produktu jako "Exp. Data".

Czujnik musi zostać wymieniony przez firmę Thitronik najpóźniej po upływie tego terminu (usługa płatna).


Należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie lub z działem pomocy technicznej




THITRONIK® (www.thitronik.de/en/contact).

Symbole:

G.A.S.-pro III ma dwie oddzielne diody LED wskazujące stan pracy: jedną dla zintegrowanego czujnika i jedną dla dowolnego podłączonego czujnika zewnętrznego. Są one oznaczone w następujący sposób:



Czujnik wewnętrzny



Czujnik zewnętrzny

Tekniska tilläggsinformation för G.A.S.-pro III

Gasalarm för propan, butan och anestesigaser

och



G.A.S.-pro III CO

Gasalarm för kolmonoxid

Denna tekniska tilläggsinformation är avsedd att underlätta installation och justering av G.A.S.-pro III (CO).


DIP-switch:

Du hittar denna DIP-switch på baksidan av höljet:



Du kan använda de enskilda reglagen för att styra olika funktioner, enligt vad som förklaras i tabellen nedan:

DIP		OFF	ON
1		Full volym	Minskad volym
2		LED:er lyser pulserande grönt i normalt driftläge	LED:er lyser konstant grönt i normalt driftläge, men är nedtonade
3	Utgång SIR+	Inget larm: 0 V Larm för propan/butan/ anestesigaser: 30 s 12/24 V Larm för CO: 2x10 s 12/24 V	Inget larm: 0 V Larm: 12/24 V under hela larmtiden (funktion avsedd för vibrationsmatta, blinkande ljus eller fläkt)
4	Utgång SIR+	Om DIP-switch 4 är i läge OFF, se funktion DIP-switch 3	Inget larm: 12/24V Larm: 0 V under hela larmtiden (funktion avsedd för ventilstyrning)
5		Varning för propan/butan och anestesiga- ser vid låga koncentrationer (standard)	Varning för propan/butan och anesthesi- gaser i enlighet med standarderna DIN EN 50194-1 och DIN EN 50194-2
6		Används ej	
7		Används ej	
8		Används ej	



Anmärkning för installation och anslutning


För montering av G.A.S.-pro III (CO), använd en av de två bormallarna på de sista sidorna i denna bruksanvisning, beroende på vilken version som valts:

- För **G.A.S.-pro III** (propan, butan och anestetiska gaser), använd **bormall 1** för installation nära golvet.
- För **G.A.S.-pro III CO** använd **bormall 2** för installation under fordonets tak.

Fäst konsolen på väggen med de medföljande skruvarna. Se till att fästet monteras i rätt vinkel och i enlighet med bormallen.

När du väljer installationsplats, tänk på att enheten måste ha permanent strömförsörjning (12/24 V) för att kunna användas.

Utför den elektriska anslutningen enligt följande bild:



Anslutningsplintar:

För att ansluta motsvarande kablar till plintarna, använd ett lämpligt spetsigt föremål (t.ex. spetsen på en stiftpenna) och tryck lätt (max. 1 kg).

Det tillåtna tvärsnittet för kablarna som ansluts till anslutningsterminalerna är 0,2 till 0,75 mm²; för den medföljande kabeln är tvärsnittet 0,5 mm².

Ändarna ska vara avskalade 7–9 mm breda.

Använd inte ändhylsor.



När du har anslutit kablarna trycker du tillbaka G.A.S.-pro III (CO) på hållaren tills enheten klickar på plats. Se till att ON/OFF-strömbrytaren är riktad nedåt och att den anslutna kabeln är tillräckligt lång för att vid behov kunna ta bort G.A.S.-pro III (CO).

Viktiga anmärkningar:

- Vid val av installationsplats bör man tänka på att en lämplig spänningskälla måste vara tillgänglig.
- Tilläggssensorer kan förlängas till en maximal kabellängd på sju meter.
- Ett säkerhetsavstånd på minst en meter från batterierna och våtrummet måste också upprätthållas.
- Installera inte enheten och externa extra sensorer mittemot luftventilerna för uppvärmning.

IGN-terminal (ignition = tändning):

Använd IGN-terminalen för att ansluta fordonets tändning (terminal 15) till enheten. Så länge spänningen är påslagen är ljudet till G.A.S.-pro III (CO) avstängt.

Detta innebär att det inte finns någon radiosignal till WiPro III (safe.lock), ingen ljudsignal från den interna sirenen och ingen aktivering av utgången för den externa sirenen (utgång SIR+).

Eventuella larm signaleras endast via lysdioderna (se bruksanvisningen).

Mute (pausläge):

Om du vill stänga av ljudet till G.A.S.-pro III (CO), t.ex. för att undvika ett larm under matlagningen, trycker du bara kort på knappen på apparaten.

Om gasvarnaren är kopplat till WiPro III (safe.lock) måste det avaktiveras separat.

En dubbel ton (hög, låg) signalerar att apparaten blir avstängd i 60 minuter. Detta innebär att det inte finns någon radiosignal till WiPro III (safe.lock), ingen ljudsignal från den interna sirenen och ingen aktivering av utgången för den externa sirenen (utgång SIR+).

Eventuella larm signaleras endast via lysdioderna (se bruksanvisningen).

Efter 60 minuter återgår apparaten till normal drift; detta signaleras med ytterligare en dubbelton (låg, hög).

Om du trycker på knappen i förväg kopplas gaslarmet in omedelbart.

OBS! Endast för G.A.S.-pro III CO:

Om kolmonoxidkoncentrationen är mycket hög prioriteras larmet. I detta fall är den interna sirenen inte avstängd.

Varning för underspänning:

Om driftspänningen sjunker under tröskelvärdet på 11,1 V hörs tre ljudsignaler tre gånger inom en minut. En akustisk signal om "lågt batteri" sänds också ut via en parkopplad WiPro III (safe.lock). Enheten stängs sedan av för att förhindra att batteriet laddas ur för djupt. Efter att matningsspänningen har återställts måste apparaten slås på igen.

Varning för övertemperatur:

Om temperaturen i apparaten överstiger 60 °C hörs en akustisk varning (kontinuerlig ton upp/ner) och status-LED:erna blinkar upprepade gånger i alla färger (röd, grön, magenta, blå, gul, turkos).

Om G.A.S.-pro III (CO) är programmerad till en WiPro III (safe.lock) ges ingen signal via larmsystemet.

Sensorfel:

Om en sensor levererar osannolika mätvärden under drift avger enheten en varningssignal (en ton per sekund) och sensorns status-LED blinkar gult.

Kontakta återförsäljaren som du köpte apparaten av. Om de inte kan hjälpa dig, vänligen kontakta THITRONIK® Support (www.thitronik.de/en/contact).

Hållbarhet för sensorerna:



Givarna för G.A.S.-pro III CO och den externa CO-givaren har ett utgångsdatum (månad/år). Detta finns angivet på produktens typskylt som "Exp. Date".

Sensorn måste bytas ut av Thitronik senast när detta datum har uppnåtts (avgiftsbelagd service).


Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten eller THITRONIK® Support (www.thitronik.de/en/contact).

Symboler:

G.A.S.-pro III har två separata LED:er som indikerar driftstatus: en för den integrerade sensorn och en för en eventuell ansluten extern sensor. Dessa är märkta på följande sätt:




intern sensor



extern sensor

1

G.A.S.-pro III (KW)



2

G.A.S.-pro III (CO)

