

LKW							
Anlage-Nr.	Bezeichnung	Standort	Status	offene FB	davon hoch	überfällig	Werkstatt
KR JB-160 08.05.2026	KR JB 160	Hauptlager	im Einsatz	1	—	—	—
	Fehlerbericht	Fahrerseite Schloss defekt — Tür muss am Fensterrahmen nachgezogen werden, um sie zu öffnen oder zu schließen. Türschloss					
KR JB-567 08.05.2026 08.05.2026	KR JB 567	Hauptlager	im Einsatz	2	—	—	—
	Fehlerbericht	Ölstandsensor — Ölstandsensor kaputt oder vielleicht starker Ölverlust. Ölwechsel und Reinigung oder Austausch des Sensors nötig. (laut					
	Fehlerbericht	Digitaler Tacho — Gerät schmeißt oft die Karte raus, auch unterwegs. Bisher nur Meldung von Herrn Steppert. Könnte das auch an der Karte					
2 Anlagen in dieser Klasse							
LKW unter 7,5t							
Anlage-Nr.	Bezeichnung	Standort	Status	offene FB	davon hoch	überfällig	Werkstatt
KR JB-1005 08.05.2026	KR JB 1005	Hauptlager	im Einsatz	1	—	—	—
	Fehlerbericht	Seil gerissen — Rechte Klappe darf nicht mehr geöffnet werden, fällt womöglich raus. Muss bei Etz Bierewirtz gemacht werden — kann Doc					
1 Anlage in dieser Klasse							
Transporter							
Anlage-Nr.	Bezeichnung	Standort	Status	offene FB	davon hoch	überfällig	Werkstatt
KR-J 98E 08.05.2026	KR-J 98E	Hauptlager	außer Betrieb	1	—	—	—
	Fehlerbericht	fährt nicht — Fahrzeug blieb während der Fahrt stehen und springt nicht mehr an. Steht seit 28.3.26 bei Dittmar & Stachowiak GmbH zur					
1 Anlage in dieser Klasse							
GESAMT — alle ausgewählten Anlagen				5	0	0	0