



AUFTRAGSDATEN

AUFTRAGSNUMMER
WAU-2026-00031

ANLAGE
KR-JB 2078 (LKW-MB-2078)

WERKSTATT
Nutzfahrzeuge Schmidt GmbH

BRINGER (FAHRER)
F. Müller

AUFTRAGSDATUM
12. Mai 2026

HERSTELLER / MODELL
Mercedes Actros 1845 (Bj. 2019)

FAHRGESTELLNUMMER (FIN)
WDB9634031L678234

TELEFON WERKSTATT
02151 / 4711-0

ANSPRECHPARTNER INTERN
Frau Heider

TELEFON ANSPRECHPARTNER
02151 / 12345-67

ZU ERLEDIGENDE POSITIONEN

Pos.	Typ	Nummer	Festgestellt	Beanstandung / Termin
1	Termin	TER-2026-00412	fällig 15.06.2026	TÜV-Hauptuntersuchung Gem. §29 StVZO. Plakette gültig bis 06/2026. Bitte mit erledigen.
2	Termin	TER-2026-00413	fällig 15.06.2026	Sicherheitsprüfung SP Pflicht-Prüfung Nutzfahrzeug, üblicherweise zusammen mit dem TÜV.
3	Beanstand.	BEA-2026-00184	08.05.2026, F. Müller	Ladeklappe rechts klemmt Rechte Ladeklappe öffnet nicht. Mechanik klemmt, hörbar beim Versuch zu öffnen. Letzte Reparatur 11/2024. Kostenschätzung: ca. 250 €.
4	Beanstand.	BEA-2026-00190	06.05.2026, H. Weber	Reifen vorn links: Flankenriss Bei Außendienst-Tour aufgefallen, Riss ca. 4 cm in Seitenflanke. Bitte vor Weiterfahrt prüfen, ggf. tauschen.
5	Beanstand.	BEA-2026-00191	04.05.2026, F. Müller	Innenraum-Lüfter brummt Auf Stufe 2 und 3 deutliches Brummen, Stufe 1 normal. Vermutlich Lüfterrad oder Lager. Nicht sicherheitskritisch — wenn zeitlich machbar.

HINWEISE AN DIE WERKSTATT

Bitte vor Beginn telefonisch Rücksprache zu Position 3 und 4 (Kostenfreigabe ab 200 €). Ansprechpartnerin: Frau Heider, Tel. 02151 / 12345-67.
Rückgabe nach Möglichkeit bis Freitag 15.05.2026 — der LKW ist am Montag wieder eingeplant.

BESTÄTIGUNG RÜCKGABE (VON DER WERKSTATT AUSZUFÜLLEN)

Pos.	Tatsächliche Maßnahme / Bemerkung	erledigt	nicht erledigt
1		☐	☐
2		☐	☐
3		☐	☐
4		☐	☐
5		☐	☐

RÜCKGABEDATUM	TATSÄCHLICHE KOSTEN NETTO
.....	

BELEGNUMMER	ÜBERNAHME DISPOSITION
.....	

WERKSTATT — UNTERSCHRIFT / STEMPEL
.....